

# MANUALE ISTRUZIONE

|         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GB..... | pag. 03 | NL..... | pag. 14 | RU..... | pag. 25 | SI..... | pag. 36 |
| I.....  | pag. 04 | DK..... | pag. 16 | H.....  | pag. 27 | HR/SCG  | pag. 38 |
| F.....  | pag. 06 | SF..... | pag. 18 | RO..... | pag. 29 | LT..... | pag. 40 |
| D.....  | pag. 08 | N.....  | pag. 20 | PL..... | pag. 31 | EE..... | pag. 41 |
| E.....  | pag. 10 | S.....  | pag. 21 | CZ..... | pag. 33 | LV..... | pag. 43 |
| P.....  | pag. 12 | GR..... | pag. 23 | SK..... | pag. 34 | BG..... | pag. 45 |

GB EXPLANATION OF DANGER, MANDATORY AND PROHIBITION SIGNS.

- I LEGENDA SEGNALI DI PERICOLO, D'OBBLIGO E DIVIETO.
- F LÉGENDE DES SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.
- D LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.
- E LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.
- P LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.
- NL LEGENDE SIGNALLEN VAN GEVAAR, VERPLICHTINGENVERBOD.
- DK OVERSIGHT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.
- SF VAROITUS, VELVOUTUS, JA KIELTOMERKIT.
- N SIGNALERINGSTEKST FOR FARE, FORPLIKTELSE OG FORBUDT.
- S BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD.
- GRΑEZANTA ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.
- RU ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.

H A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.

- RO LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE OBLIGARE ȘI DE INTERZICERE.
- PL O B J A S N I E N I A Z N A K Ó W OSTRZEGAWCZYCH, NAKAZUZAKAZU.
- CZ VYSVĚTLIVKY K SIGNÁLUM NEBEZPEČÍ, PRÍKAZUM AZÁKAZUM.
- SK VYSVETLIVKY K SIGNÁLOM NEBEZPEČENSTVA, PRÍKAZOM A ZÁKAZOM.
- SI LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN PREPOVEDANO.
- HR/SCG LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBVEZA I ZABRANA.
- LT PAVOJAUS, PRIVALOMUJU IR DRAUDŽIAMUJU ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.
- EE OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.
- LV BISTĀMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZLIEGUMA ZĪMU PASKAIDROJUMI.
- BG ЛЕГЕНДА НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИИ ЗА ЗАБРАНА.



DANGER OF ELECTRIC SHOCK - PERICOLO SHOCK ELETTRICO - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - STROMSCHLAGGEFAHR - PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA - PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO - GEVAAR ELEKTROSHOCK - FARE FOR ELEKTRISK STØD - SÄHKÖISKUN VAARA - FARE FOR ELEKTRISK STØT - FARA FÖR ELEKTRISK STÖT - KINΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΕΙΑΣ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - ÁRAMÜTES VESZÉLYE - PERICOL DE ELECTROCUTARE - NIEBEZPEČENSTVO SZOKU ELEKTRYCZNEGO - NEBEZPEČI ZASAHU ELEKTRICKYM PROUDEM - NEBEZPEČENSTVO ZASAHU ELEKTRICKYM PRŮDREM - NEVARNOST ELEKTRICKEGA UDARA - OPASNOST STRUJNOG UDARA - ELEKTROS SMŪGIO POAVUOS - ELEKTRILIOGOINTI - ELEKTROŠOKA BISTĀMĀBA - ОПАСНОСТЬ ОТ ТОКОВЫХ УДАР



DANGER OF CLEANING FUMES - PERICOLO FUMI DI PULIZIA - DANGER FUMÉES DE NETTOYAGE - RAUCHBILDUNGSGEFAHR WÄHREND DER REINIGUNG - PELIGRO HUMOS DE LIMPIEZA - PERIGO DE FUMOS DE LIMPEZA - GEVAAR ROOK VAN SCHOOIMAAK - FARE PGA, DAMPE FRA RENGØRINGEN - PUHDISTUSSAVUJEN VAARA - FARE FOR RENGJØRINGSRØY - FARA FOR ROK FRÅN RENGÖRINGEN - KINΔΥΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ОПАСНОСТЬ ДЫМОВ ОЧИСТИКИ - A TISZTÍTÁS SORÁN KELETRÉZŐ Füst VESZÉLYE - PERICOL GAZE DE CURATARE - NIEBEZPEČENSTVO OPAROW POCHODZACYCH Z CZYSZCZENIA NEBEZPEČI DÝMU POCHAZEJICICH Z ČISTENI - NEBEZPEČENSTVO DÝMOV VZNÍKAJUCICH PRI CISTENI - NEVARNOST NASTANKA DIMIN PHLOV - PRÍCSENJU - OPASNOST DIMA USLJED CIĆENJU - VALYMO DUMU POAVUOS - PUHASTAMISEL SUITSU OHT - DUMUJ VEIDOSANAS BISTĀMĀBA TIRISANAS LAIKA - ОПАСНОСТЬ ОТ ПРИЧИСЛЕНИЯ



DANGER OF EXPLOSION - PERICOLO ESPLOSIONE - RISQUE D'EXPLOSION - EXPLOSIONSGEFAHR - PELIGRO EXPLOSIÓN - PERIGO DE EXPLOSÃO - GEVAAR ONTPLOFFING - SPRÆNGFARE - RÄJÄHDYSVAARA - FARE FOR EKSPLSJON - FARA FÖR EXPLOSION - KINΔΥΝΟΣ EKRPHēZ - ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - ROBBANAS VESZÉLYE - PERICOL DE EXPLOZIE - NIEBEZPEČENSTVO WYBUCHU - NEBEZPEČI VYBUCHU - NEBEZPEČENSTVO VYBUCHU - NEVARNOST EKSPLOZIE - OPASNOST OD EKSPLOZIJE - SPROGIMO PAVOJUS - PLAHVATUSOHT - SPRÄDZIENBISTĀMĀBA - ОПАСНОСТЬ ОТ ЕКСПЛОЗИИ



WEARING PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY - OBBLIGO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI - PORT DES GANTS DE PROTECTION OBLIGATOIRE - DAS TRAGEN VON SCHUTZHANSCHEN IST PFlicht - OBLIGACIÓN DE USAR GUANTES DE PROTECCIÓN - OBRIGATORIO O USO DE LUVAS DE SEGURANÇA - VERPLICHT BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TE DRAGEN - PLIGT TIL AT BRUGE BESKYTTELSESHANDSKER - SUOJAKASINEIDEN KÄYTTÖ PAKCOLISTA - FORPLIKTELSE Á BRUKA VERNEHANSKER - OBLIGATORISK ATT BÅRA SKYDDSHANDSKAR - УПОХРЕӨШН НА ФОРАТЕ ПРОСТАТЕҮТИКА ГАНТИ - ОБЯЗАННОСТЬ НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ - VĒDOKESZTYÚ HASZNÁLATA KÓTELEZ - FOLOSIREA MÁNUSLOR DE PROTECTIE OBLIGATORIE - NAKAZ NOSZENIA REKAWIC OCHRONNYCH - POVINNE POUZÍTÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - POVINNE POUZÍTÍ OCHRANNÝCH RUKAVIC - OBVEZNO NADENITE ZAŠČITNE ROKAVICE - OBAVEZNO KORISTENJE ZAŠČITNIH RUKAVICA - PRIVALOMA MŪVĒTI APSAUGINES PIRŠTINES - KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEKINDAI - PIENĀKUMS GERBT AIZSARGCIMUDS - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНИЕ НА ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ



WEARING A PROTECTIVE MASK IS COMPULSORY - OBBLIGO USARE MASCHERA PROTETTIVA - PORT DU MASQUE DE PROTECTION - OBLIGATOIRE - DER GEBRÄUCH EINER SCHUTZMASKE IST PFlicht - OBLIGACIÓN DE USAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN - OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO - VERPLICHT GEBRUIK VAN BESCHERMEND MASKER - PLIGT TIL AT ANVENDE BESKYTTELSESMASKE - SUOJAMÄSKIN KÄYTÖT PAKCOLISTA - FORPLIKTELSE Á BRUKA VERNEBRILLER - OBLIGATORISK ATT BÅRA SKYDDSMASK - УПОХРЕӨШН НА ФОРАТЕ ПРОСТАТЕҮТИКА МАСКА - ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКОЙ - VĒDMASZK HASZNÁLATÁ KÓTELEZ - FOLOSIREA MĂȘTII DE PROTECTIE OBLIGATORIE - NAKAZ UZWYANIA MASKI OCHRONNEJ - POVINNE POUZÍTÍ OCHRANNÉHO STÍTU - POVINNE POUZÍTÍ OCHRANNÉHO STÍTU - OBVEZNO UPORABLJAJI ZAŠČITNE MASKE - OBAVEZNO KORISTENJE ZAŠČITNE MASKE - PRIVALOMA UŽSIDÍTE APSAUGINE KAUKE - KOHUSTUSLIK KANDA KAITSEMASKI - PIENĀKUMS IZMANTOT AIZSARGMASKU - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНА ЗАВАРЬЧНА МАСКА



USERS OF VITAL ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPARATUS MUST NEVER USE THE CLEANING EQUIPMENT - VIETATO L'USO DELL'ATTREZZATURA DI PULIZIA AI PORTATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE VITALI - L'UTILISATION DE LA MACHINE EST DECONSEILLEE AUX PORTEURS D'APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES MEDICAUX - TRÄGERN VON LEBENSERHALTENDEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN IST DER GEBRAUCH DER REINIGUNGSAUFRÜSTUNG UNTERSAGT - PROHIBIDO EL USO DEL EQUIPO DE LIMPIEZA A LOS PORTADORES DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES - É PROIBIDO O USO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA AOS PORTADORES DE APARELHAGENS ELÉCTRICAS E ELECTRÓNICAS VITais - HET GEBRUK VAN DE UTRUSTING VAN SCHOONMAAK IS VERBODEN AAN DE DRAGERS VAN VITALE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR - DET ER FORBUDT FOR PERSONER, DER ANVENDER LIVSVIKTIG ELEKTRISK OG ELEKTRONISK APPARATUR AT ANVENDE RENGØRINGSUDSTYRET - LAITESTON KÄYTÖÄ ON KIELLETTY SÄHKÖISTEN JA ELEKTRONISTEN HENKILÖNSUOJALAITTEIDEN KÄYTÄJILLE - DET ER FORBUDT Å BRUKE RENGØRINGSUTSTYRET FOR PERSONER SOM HAR PÅ SEG ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER SOM ER LIVSVIKTIG - FÖRBUDJET FÖR ANVÄNDARE AV LIVSUPPREHÄLLANDE ELEKTRISKA ELLER ELEKTRONISKA APPARATER ATT ANVÄNTA RENGÖRINGSVERKTYGET - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΓΑΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ЗАПРЕЩЕТАСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТИКИ ЛЮДЯМ, ИМЕЮЩИМ ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - TILOS A TISZTÍTÓ BERENDESZÉS HASZNÁLATÁA AZON SZEMELEYEK SZAMARA, AKIK SZERVEZETEBE ELETFENNTARTO ELEKTROMOS VAGY ELEKTRONIKUS KESZÜLEK VON BEWIRTE - SE INTERZICE FOLOSIREA APPARATULUI DE CURATAT DE CĂTRE PERSONELELE PURTĂTOARE DE APARATE ELECTRICE SI ELECTRONICE VITALE - ZABRANIA SIE UZYWANIA URZADZENIA DO CZYSZCZENIA OSOBOM STOSUJACYM ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE URZADZENIA WSPOMAGAJACE FUNKCJE ZYCIOWE - ZAKAZ POZUJITI CISTICHO ZARZENI NOSITELUM ELEKTRYCZNYCH A ELEKTRONICZNYCH ZIVOTNE DUZEZTYCH ZARZENI - ZAKAZ POZUVANIA STROJA OSOBAM SO ZIVOTNE DOLEZITYM ELEKTRYCKYM A ELEKTRONICKYM ZARIADENIAMI - OPREME ZA CISCIENJE NE SMEJO UPORABLJATI OSOBE, KI SO NOSILCI ZIVLJENJSKO POMEMBNIH ELEKTRICNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV - ZABRANJENA JE UPOTREBA ALATA ZA CISCIENJE OSOBAKO KOJE NOSE VITALNE ELEKTRICNE I ELEKTRONICKE APPARATE - SU VALYMO IRANGA DRAUDZIAMA DIRBTI ASMENIMS, BESINAUDOJANTIES GVVYBISKAI SVARBIAIS ELEKTROS IR ELEKTRONINIAIS PRIETAISAI - PUHASTUSSEADET EI TOHI KASUTADA ISIKUD, KES KASUTAVAD MEDICINISILINIIS ELEKTRIIJA ELEKTRONIJKASEADMED - ELEKTRISKO VAI ELEKTRONISKO MEDICINSKO IERICU LIETOTAJIEM IR AIZLEIGTS IZMANTOT TIRISANAS APPARATU - ЗАБРАНЕНА Е УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ ОТ НОСИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА



GENERAL HAZARD - PERICOLO GENERICO - DANGER GÉNÉRIQUE - GEFAHR ALLGEMEINER ART - PELIGRO GENÉRICO - PERIGO GERAL - ALGEMEEN GEVAAR - ALMEN FARE - YLEINEENVAARA - GENERISK FARE STRÅLNING - ALLMÄNNFARA - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΑΥΝΟΣ - ΟΒΙΔΙΑ ΟΠΑΣΤΗΤΟΣ - ÁLTALÁNOS VESZÉLY - PERICOL GENERAL - OGŁÓLNE NIEBEZPIECZENSTWO - VŠEOBECNÉ NIEBEZPEČÍ - VŠEOBECNÉ NIEBEZPEČENSTVO - SPLOŠNA NEVARNOST - OPĆA OPASNOST - BENDRAS PAVOJUS - ĪLDINE OHT - VISPARIGĀ BISTAMĪBA - ΟΒΙΔΙΑ ΟΠΑΣΤΗΤΟΣ



Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati. - Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß diese Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungsstellen einschalten. - Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - Simbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te丢en als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - Symbol, der står for særlig indsamlings af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvedelse til et autoriseret indsamlingscenter. - Simboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntää välttämään keräyspisteiden puoleen eikä välttää laitteta kunnallisen sekaajtteenä. - Symbol som anger separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliktelseren å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfallet, uten henvenne seg til autoriserte oppsamlingsentraler. - Symbol som indikerar separat sopsortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρέεται να μην διοχετεύει αυτά τη συσκευή σαν μικτό οπερό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής. - Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователя не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelzelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelékhulladékkel együttesen gyűjteni, hanem erre engedélyel rendelkező hulladékgyűjtő központba fordulni. - Simbol, ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. - Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszanych odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadzących odpady. - Symbol označujúci separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrny. - Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiestaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovaných zberní. - Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparativ. Uporabnik tega aparata ne sme zavreči kot navaden gospodinjski trden odpadek, ampak se mora obrniti na pooblaščene centre za zbiranje. - Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - Simbols, nurodantis atskiru nebenaudojamu elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šiu prietaisą, kai misiū kietąjį komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specialiūs atliekų surinkimo centrus. - Símbol, mis tähisab elektrīja- ja elektroonikaseadmēte eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pöörda volitatud kogumiškeskuse poole ja mitte käsitleda seda aparaati kui muutisipalaine segajääde. - Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir nelīmest šo aparatūru municipālajā cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savāksanas centrā. - Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронна апаратура. Поплавателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове.

# INSTRUCTION MANUAL



**WARNING! BEFORE USING THE CLEANING EQUIPMENT READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.**

## 1. GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

The operator should be properly trained to use the equipment safely and should be informed about the risks related to cleaning procedures, especially those concerning use of detergents and relevant safety measures and emergency procedures.



- Prevent direct contact with the cleaning circuit; the no-load voltage supplied by the power source may be dangerous under certain circumstances.
- When the cleaning cables are being connected or checks and repairs are carried out, the power source should be switched off and disconnected from the power supply;
- Switch off the power source and disconnect it from the power supply before carrying out any maintenance operation;
- Perform the electrical installation according to the health and safety standards and legislation in force;
- The power source should be connected only and exclusively to a power supply network with the neutral lead connected to earth;
- Make sure that the power supply outlet is correctly connected to the earth protection;
- Do not use the power source in damp or wet places or in the rain;
- do not use cables with worn insulation or loosened connections.



- Do not carry out cleaning on containers, receptacles or piping that contain or have contained inflammable liquids or gases.
- Remove all flammable materials (e.g. wood, paper, cloth etc.) from the working area.
- Do not do any cleaning inside closed containers, in insufficiently ventilated places or in places where fumes may collect; when the product comes into contact with metals that need cleaning it produces hydrogen gas that may create an explosive mixture when in contact with air.



- Ensure there is adequate electrical insulation between the cleaning tool, the piece to be cleaned and any (accessible) earthed metal parts in the vicinity. This can usually be achieved by wearing gloves and standing on an insulating platform;
- Always protect the eyes with safety glasses or a transparent mask;
- Wear rubber gloves and do not expose the skin to contact with the cleaning liquid;



- The electromagnetic fields generated by the cleaning process may interfere with the operation of electrical and electronic equipment.

People using vital electrical or electronic apparatus (e.g. pacemakers, respirators etc.) should consult a doctor before staying in the vicinity of areas where this equipment is being used.

Users of vital electrical or electronic apparatus should never use this equipment.



## RESIDUAL RISKS

- **TIPPING:** place the power source on a horizontal surface with adequate load-bearing capacity; otherwise (e.g. sloping or uneven floor etc.) it is in danger of tipping over.
- **IMPROPER USE:** It is dangerous to use the equipment, and the power source in particular, for any work for which it has not been designed (e.g. any kind of arc welding, defrosting water pipes);
- Never ever use the handle for hanging up the power source.



- The cleaning liquid is a 9.5% solution of phosphoric acid ( $H_3PO_4$ ). The outside of the container has a label with the safety data sheet. Read this carefully before starting to handle the container.



## EXTRA PRECAUTIONS

- Before starting to handle the cleaning liquid and using the kit, always read the safety data sheet carefully: this is printed on a label on the container.
- Do not dispose of the liquid into the sewage network, on the ground or into public water systems; comply with the regulations in force in the country where the liquid is used.

## 2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION

This equipment is used to clean the welding seam created by TIG or MIG welding processes on stainless steel. The cleaning procedure completely removes all effects created by colouring or material oxidation, which are normal following an arc welding process. They give the welded piece a shine and enhance the appearance of the welding seam.

## STANDARD ACCESSORIES:

- power source complete with power supply cable and earth return cable;
- cleaning tool;
- spare strips;
- 3-litre container of 9.5% solution phosphoric acid;
- empty dispensing canister.

## 3. TECHNICAL INFORMATION

### DATA PLATE

The most important information regarding use and performance of the power source is summarised on the rating plate and has the following meanings:

#### Fig. A

- 1 - EUROPEAN standard of reference, for safety and construction of arc welding machines
- 2 - Symbol: alternating cleaning current
- 3 - Symbol: indicates that cleaning operations may be carried out in environments with heightened risk of electric shock (e.g. close to large metal masses).
- 4 - Symbol indicating the main power supply:  
1 :- single phase alternating voltage.
- 5 - Casing protection rating:
- 6 - Technical specifications for main power supply:  
-  $U_{\text{a}}$  : Alternating voltage and frequency of power source (allowed range  $\pm 10\%$ ).  
-  $I_{\text{a},\text{max}}$  : Maximum current absorbed by the line.
- 7 - Electrical specifications for the cleaning circuit:  
-  $U_{\text{c}}$  : Maximum no-load voltage (open cleaning circuit).  
-  $AV-A/V$  : Indicates the range over which the cleaning current may be adjusted (minimum and maximum) at the corresponding voltage.
- 8 - Power source serial number (indispensable identification when asking for technical assistance, ordering spare parts or discovering the origin of the product).
- 9 - Size of delayed action fuses to be provided to protect the power line.
- 10 - Symbols referring to safety standards, the meaning of which is explained in chapter 1 "General safety instructions for arc welding".

**NOTE:** The data plate shown here is an example for explaining the meaning of the symbols and figures; the exact values of the technical specifications for your power source must be read directly on the rating plate of the power source itself.

#### 4. DESCRIPTION OF THE POWER SOURCE Control, adjustment and connection devices Fig. B

#### 5. INSTALLATION

**⚠ WARNING! BEFORE CARRYING OUT ANY INSTALLATION OPERATIONS OR MAKING ELECTRICAL CONNECTIONS, ALWAYS MAKE SURE THAT THE POWER SOURCE HAS BEEN SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY.  
ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE CARRIED OUT ONLY AND EXCLUSIVELY BY EXPERT OR SKILLED TECHNICIANS.**

#### PREPARATION

Fig. C

Unpack the power source, assemble the separate parts supplied with the package.

**⚠ WARNING! Prevent the power source from tipping up or shifting dangerously, by positioning it on a level surface that is able to support its weight.**

#### CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY

- Before making any electrical connection whatsoever, check the power source rating plate to make sure that the mains voltage and frequency correspond with those at the place where the power source is to be installed.
- The power source should be connected only and exclusively to a power supply network with the neutral lead connected to earth;

#### ⚠ WARNING!

Failure to comply with the above rules will render the manufacturer's (class I) safety system ineffective, with consequent serious risks to people (e.g. electric shock) and to property (e.g. fire).

#### CUTTING CIRCUIT CONNECTIONS

**⚠ WARNING! BEFORE MAKING THE FOLLOWING CONNECTIONS MAKE SURE THAT THE POWER SOURCE HAS BEEN SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY.**

#### Connecting the cleaning tool to the power source.

Fig. D

#### Connecting the cleaning current return cable.

This should be connected to the piece to be cleaned or to the metal bench on which it is sitting, as close as possible to the area that is to be cleaned.

#### 6. CLEANING: PREPARING THE CLEANING TOOL AND DESCRIPTION OF THE PROCEDURE

To switch on the power source turn on the main switch (Fig. B-1). The cleaning current intensity can be adjusted by a manually operated switch (Fig. B-3).

#### THERMOSTAT SAFEGUARD.

The power source is automatically protected against overheating (automatic reset thermostat). If the windings reach the preset temperature, the thermal cutout switches off the power supply circuit and the yellow light on the front panel comes on (Fig. B-2). After a few minutes' cooling the safeguard will reset the system, the power source will resume operation and the yellow light will go off.

#### PREPARING THE CLEANING TOOL AND DESCRIPTION OF THE PROCEDURE.

The cleaning tool should be prepared with the power source switched off.

Prepare the cleaning tool, using special bands to position a strip of glass sleeve at the tip as in Fig. E. Pour enough solution to complete the cleaning into the canister supplied with the cleaning kit. Connect the cleaning tool to the supplied power source, (Fig. D). Connect the earth of the power source to the piece to be cleaned. Switch on the

power source and use the switch (Fig. B-3) to select the desired current. Dip the cleaning tool into the canister containing the solution and then brush it in both directions along the weld seam that is to be cleaned (Fig. F). When you have finished cleaning, rinse the treated piece with water.

The cleaning current intensity should be adjusted according to the size of the part being treated.

Warning: to prevent damage to the cleaning tool, do not allow its metal parts form an electrical contact with the piece being cleaned; this could happen if the strip becomes very worn, in which case it should be changed.

At the end of the procedure, before returning the cleaning tool to its case, remove the strip and use plenty of water to rinse the metal part that has been in contact with the cleaning liquid.

#### 7. MAINTENANCE

**⚠ WARNING! BEFORE CARRYING OUT MAINTENANCE OPERATIONS, MAKE SURE THAT THE POWER SOURCE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY.**

The cleaning tool does not require any particular maintenance, apart from rinsing it as described in section 6.

**EXTRAORDINARY MAINTENANCE:  
EXTRAORDINARY MAINTENANCE MUST BE CARRIED OUT ONLY AND EXCLUSIVELY BY AUTHORISED EXPERT OR SKILLED ELECTRICAL-MECHANICAL TECHNICIANS.**

**⚠ WARNING! BEFORE REMOVING THE POWER SOURCE PANELS AND WORKING INSIDE IT MAKE SURE THAT IT HAS BEEN SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY.**

If checks are carried out inside the power source while it is live, this may cause serious electric shock due to direct contact with live parts and/or injury due to direct contact with moving parts.

- Inspect the inside of the power source regularly, and in any case with a frequency depending on the amount of use and dust in the environment, and remove any dust that has deposited on the transformer, using a jet of dry compressed air (max 10 bar).
- Take the opportunity to make sure the electrical connections are tight and there is no damage to the wiring insulation;
- When these operations have been completed, re-assemble the panels on the power source and tighten the fastening screws right down.
- Never ever do any cleaning operations with the power source open or with no safeguards;
- **Changing the power supply cable:** before changing the power supply cable, find the screw connection terminals L1 and L2 (N) on the switch (Fig. G).

(I)

#### MANUALE ISTRUZIONE



**ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'ATTREZZATURA DI PULIZIA LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONE.**

#### 1. SICUREZZA GENERALE

L'operatore deve essere sufficientemente edotto sull'uso sicuro dell'apparecchiatura, sui rischi connessi ai procedimenti di pulizia in particolare sui quelli connessi all'uso di sostanze detergenti ed alle relative misure di protezione ed alle procedure di emergenza.



- Evitare i contatti diretti con il circuito di pulizia; la tensione a vuoto fornita dal generatore può essere pericolosa in talune circostanze;

- la connessione dei cavi di pulizia, le operazioni di verifica e di riparazione devono essere eseguite a generatore spento e scollegato dalla rete di alimentazione;
- spegnere il generatore e scollegarlo dalla rete di alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione;
- eseguire l'installazione elettrica secondo le previste norme e leggi antinfortunistiche;
- il generatore deve essere collegato esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra;
- assicurarsi che la presa di alimentazione sia correttamente collegata alla terra di protezione;
- non utilizzare il generatore in ambienti umidi o bagnati o sotto la pioggia;
- non utilizzare i cavi con isolamento deteriorato o con connessioni allentate.



- Non eseguire operazioni di pulizia su contenitori, recipienti o tubazioni che contengano o che abbiano contenuto prodotti infiammabili liquidi o gassosi;
- allontanare dall'area di lavoro tutte le sostanze infiammabili, (p.es. legno, carta, stracci, ecc.);
- non eseguire operazioni di pulizia all'interno di contenitori chiusi, in ambienti non sufficientemente ventilati o conformati in modo tale che vi possa essere ristagno di fumi, il contatto del prodotto con i metalli da pulire produce gas idrogeno che può costituire miscele esplosive a contatto con l'aria.



- adottare un adeguato isolamento elettrico tra l'attrezzo di pulizia, il pezzo da pulire ed eventuali parti metalliche messe a terra poste nelle vicinanze (accessibili). Ciò è normalmente ottenibile indossando guanti e posizionandosi sopra pedane isolanti;
- proteggere sempre gli occhi con occhiali o maschere traspiranti;
- indossare guanti in gomma evitando di esporre l'edipermite a contatto con il liquido di pulizia



- i campi elettromagnetici generati dal processo di pulizia possono interferire con il funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I portatori di apparecchiature elettriche o elettroniche vitali (es. Pace-maker, respiratori, ecc.), devono consultare il medico prima di sostare in prossimità delle aree di utilizzo di questa apparecchiatura.

Ai portatori di dispositivi elettrici o elettronici vitali è vietato l'utilizzo di questa apparecchiatura.



#### RISCHI RESIDUI

- RIBALTIMENTO: collocare il generatore su una superficie orizzontale di portata adeguata al peso della stessa; in caso contrario (es. pavimentazioni inclinate, sconnesse, ecc..) esiste il pericolo di ribaltamento;
- USO IMPROPRIOS: è pericoloso l'utilizzo dell'attrezzatura ed in particolare il generatore per qualsiasi lavorazione diversa da quella prevista (es. operazioni di saldatura ad arco di qualsiasi tipo, scongelazione di tubazioni della rete idrica);
- È vietato utilizzare la maniglia come mezzo di sospensione del generatore



- La soluzione di pulizia, è acido fosforico ( $H_3PO_4$ ) in percentuale del 9,5%. Leggere attentamente la scheda di sicurezza riportata nell'etichetta presente all'esterno del contenitore prima di iniziare qualsiasi operazione di manipolazione.



#### PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI

- Prima di iniziare qualsiasi operazioni di manipolazione del liquido di pulizia e di utilizzo del kit, leggere attentamente la scheda di sicurezza di prodotto presente come etichetta sul contenitore dello stesso.
- Evitare lo smaltimento del liquido nella rete fognaria, nel terreno e nelle acque pubbliche; attenersi ai regolamenti in vigore in ogni paese.

#### 2. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

Questa attrezzatura, consente operazioni di pulitura dei cordoni di saldatura di processi TIG, MIG su acciaio inox. Il procedimento di pulizia toglie completamente tutti quegli effetti di colorazione e di ossidazione del materiale, normali dopo un processo di saldatura, ad arco rendendo il pezzo saldato brillante e conferendo al cordone di saldatura un aspetto estetico di rilievo.

#### ACCESSORI DI SERIE:

- generatore completo di cavo di alimentazione e di cavo di ritorno di massa;
- attrezzo di pulizia;
- fettuccine di ricambio;
- contenitore con 3 litri di acido fosforico in percentuale al 9,5%;
- barattolo vuoto di mescita.

#### 3. DATI TECNICI

##### TARGA DATI

I principali dati relativi all'utilizzo e alle prestazioni del generatore sono riassunti nella targa caratteristica col seguente significato:

Fig. A

- Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione della macchina per saldatura ad arco.
- Simbolo : corrente alternata di pulizia.
- Simbolo : indica che possono essere eseguite operazioni di pulizia in un ambiente di rischio accresciuto di shock elettrico (p.es. in stretta vicinanza di grandi masse metalliche).
- Simbolo della linea di alimentazione:  
1~: tensione alternata monofase.
- Grado di protezione dell'involucro.
- Dati caratteristici della linea di alimentazione:  
-  $U_a$  : Tensione alternata e frequenza di alimentazione del generatore (limiti ammessi = 10%).  
-  $I_{a,max}$  : Corrente massima assorbita dalla linea.
- Dati elettrici del circuito di pulizia:  
-  $U_p$  : Tensione massima a vuoto (circuiti di pulizia aperto).  
-  $A/V-A/V$  : Indica la gamma di regolazione della corrente di pulizia (minimo e massimo) alla corrispondente tensione.
- Numero di matricola per l'identificazione del generatore (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).
- Valore dei fusibili ad azionamento ritardato da prevedere per la protezione della linea.
- Simboli riferiti a norme di sicurezza il cui significato è riportato nel capitolo 1 "Sicurezza generale per la saldatura ad arco".

**NOTA:** L'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici del generatore in vostro possesso devono essere rilevati direttamente sulla targa della generatore stesso.

#### 4. DESCRIZIONE DEL GENERATORE

Dispositivi di controllo, regolazione e connessione

Fig. B

#### 5. INSTALLAZIONE

**ATTENZIONE! ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE ED ALLACCIAIMENTI ELETTRICI CON IL GENERATORE RIGOROSAMENTE SPENTO E SCOLLEGATO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.  
GLI ALLACCIAIMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO.**

#### ALLESTIMENTO

Fig. C

Disimballare il generatore, eseguire il montaggio delle parti staccate, contenute nell'imballo

**ATTENZIONE! Posizionare il generatore su una superficie piana di portata adeguata al peso per evitarne il ribaltamento o spostamenti pericolosi.**

## COLLEGAMENTO ALLA RETE

- Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, verificare che i dati di targa del generatore corrispondano alla tensione e frequenza di rete disponibili nel luogo d'installazione;
- Il generatore deve essere collegato esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra;

## ⚠ ATTENZIONE!

L'inosservanza delle regole sopraesposte rende inefficace il sistema di sicurezza previsto dal costruttore (classe I) con conseguenti gravi rischi per le persone (es. shock elettrico) e per le cose (es. incendio).

## CONNESSIONI DEL CIRCUITO DI PULIZIA

## ⚠ ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE I SEGUENTI COLLEGAMENTI ACCERTARSI CHE IL GENERATORE SIA SPENTO E SCOLLEGATO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

Collegamento dell'attrezzo di pulizia al generatore

Fig. D

### Collegamento del cavo di ritorno della corrente di pulizia

Va collegato al pezzo da pulire o al banco metallico in cui è appoggiato, il più vicino possibile alla zona da pulire.

## 6. PULIZIA: PREPARAZIONE DELL'ATTREZZO DI PULIZIA E DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Per accendere il generatore agire sull'interruttore generale (Fig. B-1). L'intensità della corrente di pulizia erogata è regolabile a mezzo di un deviatore azionabile manualmente (Fig. B-3).

### PROTEZIONE TERMOSTATICA.

Il generatore è protetto dai sovraccarichi termici mediante protezione automatica (termostato a ripristino automatico). Quando gli avvolgimenti raggiungono la temperatura prestabilita, la protezione disinserisce il circuito di alimentazione, e si accende la lampada gialla posta sul pannello frontale (Fig. B-2). Dopo un periodo di raffreddamento di pochi minuti la protezione si ripristinerà, il generatore riprenderà a funzionare e la lampada gialla si spegnerà.

## PREPARAZIONE DELL'ATTREZZO DI PULIZIA E DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO.

La preparazione dell'attrezzo di pulizia va fatta con generatore spento. Preparare l'attrezzo di pulizia, posizionando, a mezzo apposite fasce, nella punta dello stesso una fettuccina di calza vetro come in (Fig. E). Versare nel barattolo vuoto, presente nel kit di fornitura, una quantità di soluzione sufficiente ad eseguire l'operazione di pulizia. Collegare l'attrezzo di pulizia alla sorgente di alimentazione in dotazione, (Fig. D). Collegare la massa della sorgente di alimentazione al pezzo da pulire. Accendere la sorgente di alimentazione e scegliere a mezzo il deviatore (Fig. B-3) il livello di corrente desiderato. Intingere l'attrezzo di pulizia nel barattolo contenente la soluzione e strofinarlo in un senso e nell'altro lungo il cordone di saldatura da pulire, (Fig. F). Alla fine dell'operazione di pulizia, sciaccquare il pezzo trattato con acqua.

L'intensità della corrente di pulizia va regolata in funzione della dimensione del particolare da trattare.

Attenzione: al fine di non danneggiare l'attrezzo di pulizia, evitare che la sua parte metallica venga in contatto elettrico con il pezzo da pulire, questo potrebbe accadere nel caso la fettuccina risultasse molto consumata, in questo caso sostituirla.

Terminato il procedimento, prima di riporre l'attrezzo di pulizia nell'apposita custodia, togliere la fettuccina e sciaccquare abbondantemente con acqua la parte metallica che è venuta a contatto con il liquido di pulizia.

## 7. MANUTENZIONE

## ⚠ ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, ACCERTARSI CHE IL GENERATORE SIA SPENTO E SCOLLEGATO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

L'attrezzo di pulizia non necessita di particolare manutenzione, tranne la sciacquatura già descritta nel paragrafo 6.

### MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO IN AMBITO ELETTRICO-MECCANICO

## ⚠ ATTENZIONE! PRIMA DI RIMUovere I PANNELLI DEL

## GENERATORE ED ACCEDERE AL SUO INTERNO ACCERTARSI CHE IL GENERATORE SIA SPENTO E SCOLLEGATO DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

Eventuali controlli eseguiti sotto tensione all'interno del generatore possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione e/o lesioni dovute al contatto diretto con parti in movimento.

- Periodicamente e comunque con frequenza, in funzione dell'utilizzo e della polverosità dell'ambiente, ispezionare l'interno del generatore e rimuovere la polvere depositatisi sul trasformatore, mediante un getto di aria compressa secca (max 10 bar);
- Con l'occasione verificare che le connessioni elettriche siano ben serrate ed i cablaggi non presentino danni all'isolamento;
- Al termine di dette operazioni rimontare i pannelli del generatore serrando a fondo le viti di fissaggio;
- Evitare assolutamente di eseguire operazioni di pulizia con generatore aperto e sprovvisto delle protezioni;
- **Sostituzione del cavo di alimentazione:** prima di sostituire il cavo di alimentazione, identificare i morsetti di connessione a vite L1 e L2 (N) sull'interruttore (Fig. G).

(F)

## MANUEL D'INSTRUCTIONS



ATTENTION ! LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE SYSTEME DE NETTOYAGE.

### 1. SÉCURITÉ GÉNÉRALE

L'opérateur doit être correctement informé sur l'utilisation de l'appareil et sur les risques liés aux procédés de nettoyage, en particulier sur ceux liés à l'utilisation de produits détersifs, sur les mesures de protection et les procédures d'urgence s'y rapportant.



- Éviter tout contact direct avec le circuit de nettoyage ; la tension à vide fournie par le générateur peut être dangereuse dans certaines circonstances ;
- Les branchements des câbles du circuit de nettoyage et les opérations de contrôle et de réparation doivent être effectués avec le générateur éteint et débranché du réseau d'alimentation ;
- éteindre le générateur et le débrancher de la prise secteur avant toute opération d'entretien ;
- effectuer l'installation électrique conformément aux normes et à la législation pour la prévention des accidents du travail ;
- le générateur doit exclusivement être branché à un système d'alimentation avec conducteur de neutre branché à la terre ;
- contrôler que la prise d'alimentation est correctement branchée à la mise à la terre de protection ;
- ne pas utiliser le générateur dans des endroits humides ou mouillés ni sous la pluie ;
- ne pas utiliser de câbles à l'isolation défectueuse ou aux connexions relâchées.



- Ne pas souder sur des emballages, récipients ou conduites contenant ou ayant contenu des produits inflammables liquides ou gazeux ;
- ne laisser aucun matériau inflammable à proximité du lieu de travail (par exemple bois, papier, chiffons, etc.) ;
- ne pas effectuer d'opérations de nettoyage à l'intérieur de récipients fermés, de locaux insuffisamment ventilés ou à forte concentration en fumées : le contact du produit avec les métaux à nettoyer entraîne l'émission de gaz hydrogène pouvant former des mélanges explosifs en contact avec l'air.



- prévoir un isolement électrique adéquat entre le système de

- nettoyage, la pièce à nettoyer et les éventuelles parties métalliques mises à la terre à proximité (accessibles). Pour cela, porter des gants et travailler sur des plateformes isolantes ;
- toujours protéger les yeux au moyen de lunettes ou de masques transparents ;
- porter des gants en caoutchouc pour éviter tout contact de l'épiderme avec le liquide de nettoyage



- les champs électromagnétiques produits par le processus de nettoyage peuvent interférer avec le fonctionnement des appareils électriques et électroniques.

Les porteurs d'appareils électriques ou électroniques médicaux (par ex. stimulateurs cardiaques, respirateurs, etc.), doivent consulter leur médecin traitant avant de stationner à proximité des zones d'utilisation du système.

L'utilisation de ce système est déconseillée aux porteurs d'appareils électriques ou électroniques médicaux.



### RISQUES RÉSIDUELS

- **RENVERSEMENT** : Installer le générateur sur une surface horizontale d'une portée correspondant à son poids ; dans le cas contraire (ex. sol incliné, irrégulier, etc.), risques de renversement.
- **UTILISATION INCORRECTE** : l'utilisation du système et, en particulier, du générateur pour toute opération non prévue est dangereuse (ex. opérations de soudage à l'arc de tout type, décongélation de conduites du réseau hydraulique) ;
- Il est interdit d'utiliser la poignée pour suspendre le générateur.



- La solution de nettoyage comprend 9,5% d'acide phosphorique ( $H_3PO_4$ ). Lire attentivement la fiche de sécurité figurant sur l'étiquette de l'emballage avant toute manipulation.



### PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Avant toute manipulation du liquide de nettoyage et utilisation du kit, lire attentivement la fiche de sécurité figurant sur l'étiquette de l'emballage.
- Éviter de déverser le liquide dans les égouts, sur le sol et dans les eaux publiques ; se conformer à la réglementation en vigueur dans chaque pays.

## 2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ce système permet le nettoyage des cordons de soudure des procédés TIG, MIG sur acier inox. Le procédé de nettoyage élimine entièrement tous les effets de coloration et d'oxydation du matériel généralement entraînés par le processus de soudage à l'arc, donne un aspect brillant à la pièce soudée et permet d'obtenir un cordon de soudage plus esthétique.

### ACCESSOIRES DE SÉRIE :

- générateur équipé de câble d'alimentation et de câble de retour de masse ;
- instrument de nettoyage ;
- tresses de recharge ;
- récipient contenant 3 litres d'acide phosphorique à 9,5% ;
- récipient vide de débit.

## 3. INFORMATION TECHNIQUE

### PLAQUE DONNÉES

Les informations principales concernant l'utilisation et les performances du générateur sont résumées sur la plaque des caractéristiques avec la signification suivante :

Fig. A

- Norme EUROPÉENNE repère pour la sécurité et la construction des machines pour le soudage à l'arc.
- Symbole
: courant alternatif de nettoyage.
- Symbole
: indique la possibilité d'effectuer des opérations de nettoyage dans un environnement avec risque accru de choc électrique (par ex. à proximité immédiate de grandes masses

métalliques).

- Symbole de la ligne d'alimentation :
- 1~: tension alternative monophasée.
- Degré de protection du boîtier.
- Données caractéristiques de la ligne d'alimentation :
  - $U_0$  : Tension alternative d'alimentation du générateur (limites autorisées  $\pm 10\%$ )
  - $I_{1, max}$  : Courant maximal absorbé par la ligne.
- Données électriques du circuit de nettoyage :
  - $U_0$  : Tension maximale à vide (circuit de nettoyage ouvert).
  - A/V-A/V : Indique la plage de régulation du courant de nettoyage (minimum - maximum) à la tension correspondante.
- Numéro d'immatriculation pour l'identification du générateur (indispensable en cas de nécessité d'assistance technique, demande de pièces détachées et recherche de provenance du produit).
- Valeur des fusibles à commande retardée à prévoir pour la protection de la ligne.
- Symboles se référant aux normes de sécurité dont la signification figure au chapitre 1 "Règles générales de sécurité pour le soudage à l'arc".

**REMARQUE :** L'exemple de plaquette représentée indique la signification des symboles et des chiffres ; les valeurs exactes des informations techniques du générateur doivent être directement relevées sur la plaquette de l'appareil.

## 4. DESCRIPTION DU GÉNÉRATEUR

Dispositifs de contrôle, de régulation et de branchement  
Fig. B

## 5. INSTALLATION

**ATTENTION ! EFFECTUER TOUTES LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION ET DE RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC LE GÉNÉRATEUR ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.**

**LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL EXPERT ET QUALIFIÉ.**

### INSTALLATION

Fig. C

Déballer le générateur et procéder au montage des différentes parties contenues dans l'emballage.

**ATTENTION ! Positionner le générateur sur une surface plane d'une portée correspondant au poids de la machine pour éviter tout renversement ou déplacement dangereux.**

### BRANCHEMENT AU RÉSEAU

- Avant de procéder à tout raccordement électrique, contrôler que les données de la plaque du générateur correspondent à la tension et à la fréquence du réseau secteur du lieu d'installation.
- Le générateur doit exclusivement être branché à un système d'alimentation avec conducteur de neutre branché à la terre .

### ATTENTION !

La non-observation des règles énoncées plus haut annule le système de sécurité prévu par le fabricant (classe I) et comporte des risques graves de blessures (ex. choc électrique) et de dégâts matériels (ex. incendie).

## BRANCHEMENTS DU CIRCUIT DE NETTOYAGE

**ATTENTION ! AVANT DE PROCÉDER AUX BRANCHEMENTS SUIVANTS, S'ASSURER QUE LE GÉNÉRATEUR EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.**

Branchements de l'instrument de nettoyage au générateur

Fig. D

## **Branchement du câble de retour du courant de nettoyage**

Doit être branché à la pièce à nettoyer ou au banc métallique sur lequel elle est posée, le plus près possible de la zone à nettoyer.

## **6. NETTOYAGE : PRÉPARATION DE L'INSTRUMENT DE NETTOYAGE ET DESCRIPTION DU PROCÉDÉ**

Allumer le générateur au moyen de l'interrupteur général (Fig. B-1). Régler l'intensité du courant de nettoyage distribué au moyen du déviateur à action manuelle (Fig. B-3).

### **PROTECTION THERMOSTATIQUE.**

Le générateur est protégé contre les surcharges thermiques au moyen d'une protection automatique (thermostat à rétablissement automatique). Si les enroulements atteignent la température préfixée, la protection suspend le circuit d'alimentation et le voyant jaune du panneau frontal s'allume (Fig. B-2). Après une période de refroidissement de quelques minutes, la protection est rétablie, le générateur redémarre et le voyant jaune s'éteint.

### **PRÉPARATION DE L'INSTRUMENT DE NETTOYAGE ET DESCRIPTION DU PROCÉDÉ**

La préparation de l'instrument de nettoyage doit être effectuée avec le générateur hors service.

Préparer l'instrument de nettoyage en positionnant, au moyen des colliers prévus, une tresse en fibre de verre comme sur la (Fig. E). Verser dans le récipient vide fourni une quantité de solution suffisant à effectuer l'opération de nettoyage. Brancher l'instrument de nettoyage à la source d'alimentation fournie, (Fig. D). Brancher la masse de la source d'alimentation à la pièce à nettoyer. Allumer la source d'alimentation et sélectionner sur le déviateur (Fig. B-3) le niveau de courant requis. Tremper l'instrument de nettoyage dans le récipient contenant la solution et le frotter dans un sens puis dans l'autre le long du cordon de soudure à nettoyer, (Fig. F). À la fin de l'opération de nettoyage, rincer la pièce traitée à l'eau.

L'intensité du courant de nettoyage doit être réglée en fonction de la dimension du composant à traiter.

Attention : pour éviter tout contact électrique de sa partie métallique avec la pièce à nettoyer, contact pouvant être dû à une forte usure de la tresse ; dans ce cas, remplacer la tresse.

Après avoir terminé l'opération, avant de replacer l'instrument de nettoyage dans son étui, retirer la tresse et rincer la partie métallique en contact avec le liquide de nettoyage avec une grande quantité d'eau.

## **7. ENTRETIEN**

### **ATTENTION ! AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN, CONTRÔLER QUE LE GÉNÉRATEUR EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.**

L'instrument de nettoyage n'exige aucun entretien particulier à l'exception du rinçage indiqué au paragraphe 6.

### **ENTRETIEN CORRECTIF :**

**LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN CORRECTIF DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL EXPERT ET QUALIFIÉ DANS LE SECTEUR ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE.**

### **ATTENTION ! AVANT DE RETIRER LES PANNEAUX DU GÉNÉRATEUR ET D'ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DE CE DERNIER, CONTRÔLER QU'IL EST ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.**

Tout contrôle effectué sous tension à l'intérieur du générateur risque d'entraîner des chocs électriques graves dus à un contact direct avec les parties sous tension et/ou des lésions dues à un contact direct avec les organes en mouvement.

- Procéder à des inspections périodiques, dont la fréquence sera fonction du type d'utilisation et du degré de poussière ambiant, inspecter l'intérieur du générateur et éliminer les poussières déposées sur le transformateur au moyen d'un jet d'air comprimé sec (max. 10 bars) ;
- Vérifier également que les connexions électriques sont serrées et que l'isolation des câbles n'est pas endommagée ;
- Après avoir effectué ces opérations, remonter les panneaux du générateur et serrer à fond les vis de fixation ;
- Eviter rigoureusement d'effectuer des opérations de nettoyage avec le générateur ouvert et non équipé de ses protections ;

- **Remplacement du câble d'alimentation** : avant de remplacer le câble d'alimentation, identifier les bornes de connexion à vis L1 et L2 (N) sur l'interrupteur (Fig. G).

**(D)**

## **BETRIEBSANLEITUNG**



**ACHTUNG! VOR DEM GEBRAUCH DER REINIGUNGSWAHRÜSTUNG MUSS DIE BETRIEBSANLEITUNG SORGFALTIG DURCHGELESEN WERDEN.**

### **1. ALLGEMEINE SICHERHEIT**

Der Bediener muss hinreichend über den sicheren Gebrauch des Gerätes, die mit den Reinigungsverfahren zusammenhängenden Gefahren, insbesondere über die Gefahren in Verbindung mit Reinigungsmitteln sowie die entsprechenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensweisen im Notfall unterrichtet sein.



- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Reinigungsstromkreis. Die vom Generator erzeugte Leerlaufspannung kann unter einigen Umständen gefährlich sein;
- Der Anschluss der Reinigungskabel, die Kontrolltätigkeiten und die Reparatur müssen bei ausgeschaltetem und von der Netzversorgung getrenntem Generator vorgenommen werden;
- Vor jeder Wartungstätigkeit ist der Generator auszuschalten und vom Versorgungsnetz abzutrennen;
- Die Elektroinstallation ist nach den Unfallverhütungsbestimmungen und -gesetzen vorzunehmen;
- Der Generator darf ausschließlich an ein Versorgungssystem mit geerdetem Nullleiter angeschlossen werden;
- Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose richtig mit Schutzerde verbunden ist;
- Der Generator darf weder in feuchter oder nasser Umgebung, noch im Regen benutzt werden;
- Die Kabel nicht verwenden, wenn die Isolierung beschädigt oder Verbindungsstellen gelockert sind.



- Keine Reinigungen an Behältern, Gefäßen oder Rohrleitungen vornehmen, die flüssige oder gasförmige entzündliche Stoffe enthalten oder enthalten haben;
- Entfernen Sie alle entzündlichen Stoffe aus dem Arbeitsbereich (z. B. Holz, Papier, Lappen);
- Keine Reinigungen innerhalb geschlossener Behälter, in nicht ausreichend gelüfteten Räumlichkeiten oder in solchen Räumlichkeiten vornehmen, in denen sich aufgrund ihrer Beschaffenheit Rauchgase ansammeln können. Beim Kontakt des Produktes mit den zu reinigenden Metallen entsteht wasserstoffreiches Gas, das bei Luftkontakt explosionsfähige Gemische bilden kann.



- Das Reinigungswerkzeug, das Werkstück und nahe gelegene (zugängliche), geerdete Metallteile müssen elektrisch sachgerecht isoliert werden. Dies lässt sich im Normalfall bewerkstelligen, indem man Handschuhe trägt und sich auf isolierende Trittbretter stellt;
- Schützen Sie die Augen stets mit einer Schutzbrille oder durchsichtigen Masken;
- Tragen Sie Gummihandschuhe, damit die Haut nicht mit der

## Reinigungsflüssigkeit in Berührung kommt.



- Die elektromagnetischen Felder, die beim Reinigungsvorgang erzeugt werden, können den Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte stören.

Träger von lebenserhaltenden elektrischen oder elektronischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Atemhilfen etc.) müssen den Arzt befragen, bevor sie sich in der Nähe von Bereichen aufhalten dürfen, in denen dieser Apparat verwendet wird.

Den Trägern lebenserhaltender elektrischer oder elektronischer Einrichtungen ist der Gebrauch dieses Gerätes untersagt.



## RESTRISIKEN

- **UMKIPPEN:** Stellen Sie den Generator auf eine waagerechte Oberfläche, deren Tragfähigkeit dem Gewicht des Generators angemessen ist; andernfalls (z. B. bei holprigem oder abfallendem Untergrund etc.) besteht Kippgefahr;

- **UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH:** Die Benutzung der Ausrüstung, insbesondere des Generators für andere als die bestimmungsgemäßen Arbeiten ist gefährlich (z. B. Lichtbogenschweißarbeiten aller Art, Auftauen von Rohrleitungen des Wasserversorgungsnetzes);

- Es ist verboten, den Griff zum Tragen des Generators zu benutzen.



- Als Reinigungslösung wird Phosphorsäure (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) in einer 9,5%-Verdünnung benutzt. Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsdaten auf dem Etikett außen am Behälter, bevor sie mit der Handhabung beginnen.



## ZUSATZVORKEHRUNGEN

- Bevor mit der Handhabung der Reinigungsflüssigkeit und der Verwendung des Reinigungssatzes begonnen wird, muss das Produktsicherheitsblatt, das als Etikett auf dem Produktbehälter angebracht ist, sorgfältig durchgelesen werden.  
- Die Flüssigkeit darf nicht in die Kanalisation, den Boden oder öffentliche Gewässer gelangen. Halten Sie sich an die landesspezifischen Regelungen.

## 2. ALLGEMEINE EINFÜHRUNG UND BESCHREIBUNG

Diese Ausführung ermöglicht das Reinigen von Schweißnähten, die bei den Verfahren WIG und MIG aufrostfreiem Stahl entstehen. Das Reinigungsverfahren entfernt alle Farb- und Oxidationseffekte auf dem Werkstoff, die nach dem Lichtbogenschweißen normalerweise auftreten. Das geschweißte Teil glänzt anschließend, die Schweißnahterhält ein hochwertiges Aussehen.

## GRUNDAUSTATTUNG:

- Generator, komplett mit Versorgungskabel und Masserückleitungskabel;
- Reinigungswerkzeug;
- Austausch-Isolierstreifen;
- Behälter mit 3 Liter Phosphorsäure in einer Verdünnung von 9,5%;
- Leerer Mischbehälter.

## 3. TECHNISCHE DATEN

### DATENSCHILD

Die wichtigsten Daten zur Verwendung und zu den Leistungen des Generators sind auf dem Typenschild mit den folgenden Bedeutungen zusammengefasst:

Abb. A

- 1 - Einschlägige EUROPÄISCHE Norm für die Sicherheit und Herstellung von Lichtbogenschweißmaschinen.
- 2 - Symbol : Wechselstrom für Reinigungsbetrieb.
- 3 - Symbol : Dieses Sinnbild besagt, dass Reinigungstätigkeiten in einer Umgebung mit erhöhter Stromschlaggefahr ausgeführt werden können (z.B. in nächster Nähe großer Metallmassen).
- 4 - Symbol der Versorgungsleitung:  
1~: Einphasige Wechselspannung.

- 5 - Schutzaart der Umhüllung.
- 6 - Kennwerte der Versorgungsleitung:
  - U<sub>o</sub> : Wechselspannung und Versorgungsfrequenz des Generators (Toleranzgrenzen ±10%).
  - I<sub>max</sub> : Maximale Stromaufnahme von der Leitung.
- 7 - Elektrische Daten des Reinigungsstromkreises:
  - U<sub>o</sub> : Maximale Leerlaufspannung (Reinigungsstromkreis geöffnet).
  - A/V-A/V : Angegeben ist der Einstellbereich des Reinigungsstroms (Mindest- und Höchstwert) bei der entsprechenden Spannung.
- 8 - Seriennummer für die Identifizierung des Generators (unbedingt erforderlich für die Anforderung des Kundendienstes, Ersatzteilbestellungen oder die Nachverfolgung der Produktherkunft).
- 9 - Wert der tragen Schmelzsicherungen, die für den Schutz der Leitungen erforderlich sind.
- 10- Symbole mit Bezug auf Sicherheitsvorschriften, deren Bedeutung im Kapitel 1 "Allgemeine Sicherheit für das Lichtbogenschweißen" erläutert ist.

**ANMERKUNG:** Das beispielhaft angeführte Typenschild ist, was die Bedeutung der Symbole und Ziffern angeht, unverbindlich. Die zutreffenden Werte für die technischen Daten Ihres eigenen Generators müssen direkt von dessen Typenschild abgelesen werden.

## 4. BESCHREIBUNG DES GENERATORS

Steuerungs-, Regelungs- und Anschlussvorrichtungen

Abb. B

## 5. INSTALLATION

**ACHTUNG!** BEI ALLEN ARBEITEN ZUR INSTALLATION UND ZUR VORNAHME DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE MUSS DER GENERATOR UNBEDINGT AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSENTRALNETZ GETRENNT SEIN.  
DIE ELEKTROANSCHLÜSSE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHLEUTEN ODER VON PERSONAL MIT ENTSPRECHENDER ERFAHRUNG VORGENOMMENWERDEN.

## VORBEREITUNG

Abb. C

Den Generator von der Verpackung befreien und die in der Packung enthaltenen, losen Teile montieren.

**ACHTUNG!** Der Generator muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden, deren Tragfähigkeit dem Gewicht angemessen ist. So werden das Umkippen oder gefährliche Verlagerungen vermieden.

## NETZANSCHLUSS

- Bevor elektrische Anschlüsse vorgenommen werden, ist zu überprüfen, ob die Daten auf dem Typenschild des Generators der am Installationsort bereitgestellten Netzspannung und Netzfrequenz entsprechen;
- Der Generator darf ausschließlich an ein Versorgungssystem mit geerdetem Nullleiter angeschlossen werden;

## ACHTUNG!

Die Missachtung der obigen Regeln hebt die Wirksamkeit des vom Hersteller vorgesehenen Sicherheitssystems aus (Klasse I). Daraus entstehen für Menschen (z. B. Stromschlag) und Sachwerte schwerwiegende Gefahren (z.B. Brand).

## ANSCHLÜSSE DES REINIGUNGSTMREISES

**ACHTUNG!** BEVOR DIE NACHSTEHENDEN ANSCHLÜSSE AUSGEFÜHRT WERDEN, MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS DER GENERATOR AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSENTRALNETZ ABGETRENNT IST.

Anschluss des Reinigungswerkzeuges an den Generator  
Abb. D

## **ANSCHLUSS DES KABELS FÜR DIE RÜCKLEITUNG DES REINIGUNGSTROMS**

Das Kabel ist möglichst nahe dem reinigungsbedürftigen Bereich an das Werkstück oder den Metalltisch anzuschließen, auf dem dieses Werkstück aufliegt.

## **6. REINIGUNG: VORBEREITUNG DES REINIGUNGSWERKZEUGS UND VERFAHRENSBESCHREIBUNG**

Eingeschaltet wird der Generator durch Betätigung des Hauptschalters (Abb. B-1). Die Stärke des abgegebenen Reinigungsstroms kann manuell mithilfe eines Umschaltknopfes eingestellt werden (Abb. B-3).

### **THERMOSTATISCHE ABSICHERUNG.**

Der Generator ist durch eine Schutzautomatik vor thermischer Überlastung geschützt (Thermostat mit automatischer Rückstellung). Wenn die Wicklungen die vorgegebene Temperatur erreichen, unterbricht die Schutzeinrichtung den Versorgungsschaltkreis und die gelbe Lampe auf der Fronttafel leuchtet auf (Abb. B-2). Nach einigen Minuten Abkühlungsdauer wird die Absicherung zurückgestellt, der Generator nimmt den Betrieb wieder auf, die gelbe Lampe erlischt.

## **VORBEREITUNG DES REINIGUNGSWERKZEUGS UND VERFAHRENSBESCHREIBUNG.**

Das Reinigungswerkzeug muss bei ausgeschaltetem Generator vorbereitet werden.

Dies geschieht, indem man mithilfe der Bänder an der Spitze des Werkzeugs einen Streifen aus Isoliermaterial positioniert, wie in Abb. E dargestellt. Nun in den beigestellten Leerbehälter eine Lösungsmenge gießen, die für die Reinigung ausreicht. Das Reinigungswerkzeug mit der im Lieferumfang enthaltenen Spannungsquelle verbinden (Abb. D). Die Masse der Spannungsquelle wird mit dem Werkstück verbunden. Nun die Spannungsquelle einschalten und mithilfe des Umschalters (Abb. B-3) den gewünschten Strompegel einstellen. Das Reinigungswerkzeug in den Behälter mit der Lösung tauchen und in beiden Richtungen entlang der zu reinigenden Schweißnaht reiben (Abb. F). Zum Abschluss der Reinigung das behandelte Werkstück mit Wasser abspülen.

Die Stärke des Reinigungsstroms muss nach der Werkstückgröße geregelt werden.

Achtung: Damit das Reinigungswerkzeug keinen Schaden nimmt, sollte ein elektrischer Kontakt seines Metallelements mit dem Werkstück vermieden werden. Dies könnte passieren, wenn der Isolierstreifen zu stark abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss.

Bevor das Reinigungswerkzeug nach Abschluss des Verfahrens wieder in die Umhüllung zurückgelegt wird, muss der Isolierstreifen entfernt und das Metallteil, das mit der Reinigungsflüssigkeit in Berührung gekommen ist, mit reichlich Wasser abgespült werden.

## **7. WARTUNG**

**⚠ ACHTUNG! VOR BEGINN DER WARTUNGSTÄTIGKEITEN IST SICHERZUGEHEN, DASS DER GENERATOR AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ ABGETRENNT IST.**

Das Reinigungswerkzeug bedarf keiner aufwendigen Wartung, sondern braucht nur abgespült zu werden, wie vorstehend in Abschnitt 6 beschrieben.

**AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG:**  
DIE TÄTIGKEITEN, DIE UNTER DIE AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG FALLEN, DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHLEUTEN ODER ERFAHRENEN LEUTEN AUS DEM BEREICH ELEKTROMECHANIK VORGENOMMEN WERDEN.

**⚠ ACHTUNG! BEVOR DIE PLATTEN DES GENERATORS ENTFERNT WERDEN, UM AUF DESSEN INNERES ZUZUGREIFEN, IST SICHERZUSTELLEN, DASS DER GENERATOR AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ ABGETRENNT IST.**

Im Innern des Generators unter Spannung vorgenommene Kontrollen können bei direktem Kontakt mit spannungsführenden Teilen schwere Elektroschläge verursachen oder bei direktem Kontakt mit sich bewegenden Teilen Verletzungen hervorrufen.

- In regelmäßigen Abständen, die von der Gebrauchsintensität und

der Staubkonzentration in der Umgebung abhängen, ist das Innere des Generators zu inspizieren und der Staub, der sich auf dem Transformator abgesetzt hat, mit einem trockenen Pressluftstrahl zu entfernen (max. 10 bar);

- Bei dieser Gelegenheit ist zu überprüfen, ob die elektrischen Anschlüsse richtig festsitzen und ob die Kabelisolierungen Schäden aufweisen;
- Zum Abschluss dieser Tätigkeiten werden die Platten des Generators wieder montiert und die Befestigungsschrauben gründlich angezogen;
- Vermeiden Sie unter allen Umständen, Reinigungen bei geöffnetem Generator auszuführen, der ohne seine Schutzhülle läuft;
- **Austausch des Versorgungskabels:** Vor der Ersetzung des Versorgungskabels müssen die Anschluss schraubklemmen L1 und L2 (N) auf dem Schalter identifiziert werden (Abb. G).

**(E)**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**



**¡ATENCIÓN! ANTES DE UTILIZAR EL APARATO DE LIMPIEZA LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

### **1. SEGURIDAD GENERAL**

El operador debe tener un conocimiento suficiente sobre el uso seguro del aparato y debe estar informado sobre los riesgos relacionados con los procedimientos de limpieza, en especial sobre los relacionados con el uso de sustancias detergentes y las relativas medidas de protección y los procedimientos de emergencia.



- Evitar los contactos directos con el circuito de limpieza; la tensión sin carga suministrada por el generador puede ser peligrosa en algunas circunstancias.
- la conexión de los cables de limpieza, las operaciones de comprobación y de reparación deben ser efectuadas con el generador apagado y desenchufado de la red de alimentación;
- apagar el generador y desconectarlo de la red de alimentación antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento;
- efectuar la instalación eléctrica según las normas y leyes de prevención de accidentes previstas;
- el generador debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra;
- asegurarse de que la toma de corriente esté correctamente conectada a la tierra de protección;
- no utilizar la máquina en ambientes húmedos o mojados o bajo la lluvia;
- no utilizar cables con aislamiento deteriorado o conexiones mal realizadas.



- No efectuar operaciones de limpieza sobre contenedores, recipientes o tuberías que contengan o hayan contenido productos inflamables líquidos o gaseosos.
- alejar del área de trabajo todas las substancias inflamables (por ejemplo, madera, papel, trapos, etc.);
- no efectuar operaciones de limpieza en el interior de contenedores cerrados, en ambientes no suficientemente ventilados o que tengan una forma que pueda provocar el estancamiento de humos, el contacto del producto con los metales a limpiar produce gas hidrógeno que puede formar mezclas explosivas en contacto con el aire.



- adoptar un aislamiento eléctrico adecuado entre el equipo de limpieza, la pieza que se debe limpiar y posibles partes metálicas puesta a tierra colocadas en las cercanías (accesibles). Esto normalmente se puede conseguir usando

- guantes y colocándose encima de plataformas aislantes;
- proteger siempre los ojos con gafas o mascarillas transparentes;
- usar guantes de goma evitando exponer la piel al contacto con el líquido de limpieza.



- los campos magnéticos generados por el proceso de limpieza pueden interferir con el funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los portadores de aparatos eléctricos o electrónicos vitales (Ej., marcapasos, respiradores, etc...) deben consultar con su médico antes de pararse cerca de las áreas de utilización de este aparato.

Se prohíbe que los portadores de aparatos eléctricos o electrónicos vitales utilicen este aparato.



#### RIESGOS RESTANTES

- **VUELCO:** colocar el generador en una superficie horizontal con una capacidad adecuada al peso del mismo; en caso contrario, (por ejemplo, pavimentos inclinados o no iguales) existe el peligro de vuelco;
- **USO IMPROPIO:** es peligroso utilizar el equipo y en especial el generador para cualquier elaboración que no sea la prevista (por ejemplo, operaciones de soldadura de arco de cualquier tipo, descongelado de tuberías de la red de agua);
- Se prohíbe utilizar el asa como medio de suspensión del generador.



- La solución de limpieza es ácido fosfórico ( $H_3PO_4$ ) con un porcentaje del 9,5%. Leer atentamente la ficha de seguridad incluida en la etiqueta presente en el exterior del contenedor antes de comenzar cualquier operación de manipulación.



#### PRECAUCIONES SUPLEMENTARIAS

- Antes de comenzar cualquier operación de manipulación del líquido de limpieza y de utilización del kit, leer atentamente la ficha de seguridad de producto presente como etiqueta en el contenedor del mismo.
- Evitar la eliminación del líquido en la red de alcantarillado, en el terreno y en las aguas públicas; respetar los reglamentos en vigor en cada país.

#### 2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

Este equipo permite operaciones de limpieza de los cordones de soldadura de procesos TIG, MIG en acero inoxidable. El procedimiento de limpieza quita completamente todos los efectos de coloración y de oxidación del material, normales después de un proceso de soldadura por arco dejando la pieza soldada brillante dando al cordón de soldadura un aspecto estético adecuado.

#### ACCESORIOS DE SERIE:

- generador con cable de alimentación y cable de retorno de masa;
- equipo de limpieza;
- cintas de recambio;
- contenedor con 3 litros de ácido fosfórico con un porcentaje del 9,5%;
- contenedor vacío de suministro.

#### 3. DATOS TÉCNICOS CHAPA DE DATOS

Los principales datos relativos al empleo y a las prestaciones del generador se resumen en la chapa de características con el siguiente significado:

##### Fig. A

- 1 - Norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la fabricación de las máquinas para soldadura por arco.
- 2 - Símbolo
: corriente alterna de limpieza.
- 3 - Símbolo
: indica que pueden efectuarse operaciones de limpieza en un ambiente con un mayor riesgo de shock eléctrico (Por ejemplo muy cerca de grandes masas metálicas).
- 4 - Símbolo de la línea de alimentación: 1~: tensión alterna monofásica.

- 5 - Grado de protección del envoltorio:
- 6 - Datos de las características de la línea de alimentación:  
  - $U_a$  : Tensión alterna y frecuencia de alimentación del generador (límites admitidos  $\pm 10\%$ )
  - $I_{1, max}$  : Corriente máxima absorbida por la línea.
- 7 - Datos eléctricos del circuito de limpieza:  
  - $U_o$  : Tensión máxima en vacío (circuito de limpieza abierto).
  - $A/V-A/V$  : Indica la gama de regulación de la corriente de limpieza (mínimo - máximo) a la correspondiente tensión.
- 8 - Número de matrícula para la identificación del generador (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambios, búsqueda del origen del producto).
- 9 -
: Valor de los fusibles de accionamiento retrasado que se debe preparar para la protección de la línea.
- 10 - Símbolos referidos a normas de seguridad cuyo significado se indica en el capítulo 1 "Seguridad general para la soldadura por arco".

**NOTA:** El ejemplo de chapa incluido es una indicación del significado de los símbolos y de las cifras; los valores exactos de los datos técnicos del generador en su posesión deben controlarse directamente en la chapa del mismo generador.

#### 4. DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR

Dispositivos de control, regulación y conexión  
Fig. B

#### 5. INSTALACIÓN

**ATENCIÓN!** EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CON EL GENERADOR RIUGOSAMENTE APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.  
LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CUALIFICADO.

#### PREPARACIÓN

Fig. C

Desembalar el generador, efectuar el montaje de las partes que están separadas, contenidas en el embalaje.

**ATENCIÓN!** Colocar el generador encima de una superficie plana con una capacidad adecuada para el peso, para evitar que se vuelque o se desplace peligrosamente.

#### CONEXIÓN A LA RED

- Antes de efectuar cualquier conexión eléctrica, compruebe que los datos de la chapa del generador correspondan a la tensión y frecuencia de red disponibles en el lugar de instalación;
- El generador debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra;

#### ATENCIÓN!

La falta de respeto de las reglas antes expuestas hace que el sistema de seguridad previsto por el fabricante (clase I) no sea eficaz con los consiguientes graves riesgos para las personas (Ej. Descarga eléctrica) y para las cosas (Ej. Incendio).

#### CONEXIONES DEL CIRCUITO DE LIMPIEZA

**ATENCIÓN!** ANTES DE EFECTUAR LAS SIGUIENTES CONEXIONES ASEGUARSE DE QUE EL GENERADOR ESTÁ APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

#### Conexión del equipo de limpieza al generador

Fig. D

#### Conexión del cable de retorno de la corriente de limpieza

Se conecta a la pieza a limpiar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la zona que se debe limpiar.

## 6. LIMPIEZA: PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para encender el generador usar el interruptor general (Fig. B-1). La intensidad de la corriente de limpieza distribuida se puede regular con un desviador que se acciona manualmente (Fig. B-3).

### PROTECCIÓN TERMOSTÁTICA.

El generador está protegido de sobrecargas térmicas con una protección automática (termóstato de restablecimiento automático). Cuando los bobinados alcanzan la temperatura preestablecida, la protección desconecta el circuito de alimentación y se enciende la lámpara amarilla colocada en el panel frontal (Fig. B-2). Después de un período de enfriamiento de pocos minutos, se restablece la protección, el generador vuelve a funcionar y se apaga la lámpara amarilla.

## PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La preparación del equipo de limpieza se realiza con el generador apagado.

Preparar el equipo de limpieza, colocando, con las sartenes bridas, en la punta del mismo una cinta de aislante de vidrio como en la (Fig. E). Echar en el contenedor vacío, incluido en el kit de suministro, una cantidad de solución suficiente para efectuar la operación de limpieza. Conectar el equipo de limpieza a la fuente de alimentación incluida, (Fig. D). Conectar la masa de la fuente de alimentación a la pieza que se debe limpiar. Encender la fuente de alimentación y elegir por medio del desviador (Fig. B-3) el nivel de corriente deseado. Mojar el equipo de limpieza en el contenedor que contiene la solución y frotar en uno y otro sentido a lo largo del cordón del soldadura que se debe limpiar (Fig. F). Al final de la operación de limpieza, enjuagar la pieza tratada con agua.

La intensidad de la corriente de limpieza se regula en función de la dimensión del elemento que se debe tratar.

Atención: para no dañar el equipo de limpieza, evitar que su parte metálica entre en contacto eléctrico con la pieza que se debe limpiar, esto podría suceder en caso que la cinta estuviese muy gastada, en este caso, sustituirla.

Una vez terminado el procedimiento, antes de volver a colocar el equipo de limpieza en la relativa protección, quitar la cinta y enjuagar abundantemente con agua la parte metálica que ha entrado en contacto con el líquido de limpieza.

## 7. MANTENIMIENTO

**!ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, ASEGURARSE DE QUE EL GENERADOR ESTÉ APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.**

El equipo de limpieza no necesita especiales operaciones de mantenimiento, excepto el enjuague ya descrito en el párrafo 6.

**MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO:**  
**LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CALIFICADO EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO-MECÁNICO**

**!ATENCIÓN! ANTES DE QUITAR LOS PANELES DEL GENERADOR Y ACCEDER A SU INTERIOR ASEGURARSE DE QUE EL GENERADOR ESTÉ APAGADO Y DESCONECTADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.**

Los controles que se puedan realizar bajo tensión en el interior del generador pueden causar una descarga eléctrica grave originada por el contacto directo con partes en tensión y/o lesiones debidas al contacto directo con partes en movimiento.

- Períódicamente y en cualquier caso con una cierta frecuencia en función de la utilización y del nivel de polvo del ambiente, revisar el interior del generador y quitar el polvo depositado en el transformador mediante un chorro de aire comprimido seco (máx. 10 bar);
- Aprovechar la ocasión para comprobar que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas y que los cableados no presenten daños en el aislamiento;
- Al final de estas operaciones volver a montar los paneles del generador ajustando a fondo los tornillos de fijación;
- Evitar absolutamente efectuar operaciones de limpieza con generador abierto y sin protecciones;
- Sustitución del cable de alimentación: antes de sustituir el cable

de alimentación, identificar los bornes de conexión con tornillos L1 y L2 (N) en el interruptor (Fig.G).

(P)

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



ATENÇÃO! ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO DE LIMPEZA LER COM ATENÇÃO O MANUAL DE INSTRUÇÕES.

### 1. SEGURANÇA GERAL

O operador deve ter conhecimento suficiente sobre o uso seguro do equipamento, sobre os riscos ligados aos procedimentos de limpeza e sobre todo sobre o uso de substâncias detergentes e às medidas de proteção relativas e aos procedimentos de emergência.



- Evitar os contactos directos com o circuito de limpeza; a tensão no vácuo fornecida pelo gerador pode ser perigosa em algumas circunstâncias.
- a ligação dos cabos de limpeza, as operações de controlo e de reparação devem ser executadas com o gerador desligado e desconectado da rede de alimentação;
- desligar o gerador e desconectar da rede de alimentação antes de executar qualquer operação de manutenção;
- executar a instalação eléctrica segundo as normas e leis previstas de proteção contra acidentes;
- o gerador deve ser ligado exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra;
- verificar que a tomada de alimentação esteja ligada correctamente à terra de proteção;
- não utilizar o gerador em ambientes húmidos ou molhados ou sob chuva;
- não utilizar os cabos com isolamento deteriorado ou com conexões afrouxadas.



- Não efectuar operações de limpeza em recipientes, tambores ou tubagens que contenham ou que tenham contido produtos inflamáveis líquidos ou gasosos;
- afastar da área de trabalho todas as substâncias inflamáveis (p. ex. madeira, papel, panos, etc.);
- não executar operações de limpeza dentro de recipientes fechados, em ambientes com ventilação insuficiente ou limitados de forma que possa haver paragem de fumos, o contacto do produto com os metais a limpar produz hidrogénio que pode formar misturas explosivas em contacto com o ar.



- adoptar um isolamento eléctrico adequado entre o equipamento de limpeza, a peça a limpar e eventuais partes metálicas colocadas no chão situadas nas proximidades (acessíveis). Isto normalmente é obtido usando luvas e estando posicionados sobre estrados isolantes;
- proteger sempre os olhos com óculos ou máscaras transparentes;
- usar luvas de borracha evitando de expor a epiderme em contacto com o líquido de limpeza



- os campos electromagnéticos gerados pelo processo de limpeza podem interferir com o funcionamento de aparelhagens eléctricas e electrónicas.  
Os portadores de aparelhagens eléctricas ou electrónicas vitais (p. ex. Pacemaker, respiradores etc...), devem consultar o

médico antes de parar próximo às áreas de utilização deste equipamento.

Aos portadores de dispositivos eléctricos ou electrónicos vitais é proibida a utilização deste equipamento.



## RISCOS RESÍDUOS

- **TOMBAMENTO:** colocar o gerador sobre uma superfície horizontal com capacidade adequada ao peso do mesmo; caso contrário (p. ex. pavimentações inclinadas, desniveladas etc...) existe o perigo de tombamento;
- **USO IMPRÓPRIO:** é perigoso utilizar o equipamento e sobretudo o gerador para qualquer processamento diferente daquele previsto (p. ex. operações de soldadura a arco de qualquer tipo, descongelação de tubagens da rede hídrica);
- É proibido utilizar a maçaneta como meio de suspensão do gerador



- A solução de limpeza, é ácido fosfórico ( $H_3PO_4$ ) em percentual de 9,5%. Ler com atenção a ficha de segurança contida na etiqueta presente na parte exterior do recipiente antes de iniciar qualquer operação de manipulação.



## PRECAUÇÕES SUPLEMENTARES

- Antes de iniciar qualquer operação de manipulação do líquido de limpeza e de utilização do kit, ler com atenção a ficha de segurança do produto presente como etiqueta no recipiente do mesmo.
- Evitar a eliminação do líquido na rede de esgotos, no terreno e nas águas públicas; respeitar as normas em vigor de cada país.

## 2. INTRODUCÃO E DESCRIÇÃO GERAL

Este equipamento, permite operações de limpeza dos cordões de solda de processos TIG, MIG em aço inox. O procedimento de limpeza remove totalmente todos aqueles efeitos de coloração e de oxidação do material, normais após um processo de soldadura a arco deixando a peça soldada brilhante e conferindo ao cordão de soldadura um aspecto estético de realce.

## ACESSÓRIOS DE SÉRIE:

- gerador completo com cabo de alimentação e com cabo de retorno de massa;
- equipamento de limpeza;
- fitas sobressalentes;
- recipiente com 3 litros de ácido fosfórico em percentual de 9,5%;
- pote vazio para a mistura.

## 3. DADOS TÉCNICOS

### PLACA DE DADOS

Os principais dados relativos ao uso e aos desempenhos do gerador estão resumidos na placa de características com o significado a seguir:

Fig. A

- Norma EUROPEIA de referência para a segurança e a fabricação das máquinas de soldadura a arco.
- Símbolo : corrente alternada de limpeza.
- Símbolo : indica que podem ser executadas operações de limpeza num ambiente com risco acrescentado de choque eléctrico (p. ex. muito próximo a grandes massas metálicas).
- Símbolo da linha de alimentação:  
1.: tensão alternada monofásica.  
2.: tensão alternada trifásica.
- Grau de protecção do invólucro.
- Dados característicos da linha de alimentação:  
-  $U_a$  : Tensão alternada e frequência de alimentação do gerador (limites admitidos  $\pm 10\%$ ).  
-  $I_{ma}$  : Corrente máxima absorvida pela linha.
- Dados eléctricos do circuito de limpeza:  
-  $U_o$  : Tensão máxima em vácuo (círculo de limpeza aberto).  
-  $A/V-A/V$  : Indica a gama de regulação da corrente de limpeza (mínimo e máximo) à tensão correspondente.
- Número de série para a identificação do gerador (indispensável para assistência técnica, pedido de peças sobressalentes, busca da origem do produto).
- Valor dos fusíveis com accionamento retardado a prever para a protecção da linha
- Símbolos referidos a normas de segurança cujo significado está indicado no capítulo 1 "Segurança geral para a soldadura a arco".

**NOTA:** O exemplo da placa reproduzido é indicativo para o significado dos símbolos e dos valores; os valores exactos dos dados técnicos do gerador devem ser detectados directamente na placa do próprio gerador.

## 4. DESCRIÇÃO DO GERADOR

Dispositivos de controlo, regulação e conexão

Fig. B

## 5. INSTALAÇÃO

**ATENÇÃO!** EXECUTAR TODAS AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES ELÉCTRICAS COM O GERADOR RIGOROSAMENTE DESLIGADO E DESCONECTADO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.  
AS LIGAÇÕES ELÉCTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU QUALIFICADO.

## PREPARAÇÃO

Fig. C

Desembalar o gerador, executar a montagem das partes soltas, contidas na embalagem.

**ATENÇÃO!** Posicionar o gerador sobre uma superfície plana com capacidade adequada ao peso para evitar o seu tombamento ou deslocamentos perigosos.

## LIGAÇÃO À REDE

- Antes de efectuar qualquer ligação eléctrica, verificar que os dados da placa do gerador correspondam à tensão e frequência da rede disponíveis no lugar da instalação;
- o gerador deve ser ligado exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra;

## ATENÇÃO!

A falta de observação das regras expostas acima torna ineficaz o sistema de segurança previsto pelo fabricante (classe I) com, por conseguinte, graves riscos para as pessoas (p. ex. choque eléctrico) e para as coisas (p.ex. incêndio).

## CONEXÕES DO CIRCUITO DE LIMPEZA

**ATENÇÃO!** ANTES DE EXECUTAR AS SEGUINTE LIGAÇÕES VERIFICAR QUE O GERADOR ESTEJA APAGADO E DESLIGADO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

### Ligação do equipamento de limpeza ao gerador

Fig. D

### Ligação do cabo de retorno da corrente de limpeza

Deve ser ligado à peça que deve ser limpa ou na bancada metálica onde está apoiado, o mais próximo possível da zona a limpar.

## 6. LIMPEZA: PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA E DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Para ligar o gerador actuar no interruptor geral (Fig. B-1). A intensidade da corrente de limpeza fornecida é regulável por meio de um desviador que pode ser accionado manualmente (Fig. B-3).

## PROTECÇÃO TERMOSTÁTICA.

O gerador é protegido contra sobrecargas térmicas mediante a protecção automática (termóstato com restauração automática). Quando os enrolamentos atingem a temperatura predeterminada, a protecção desliga o circuito de alimentação, e acende-se a lâmpada amarela situada no painel frontal (Fig. B-2). Após um período de arrefecimento de alguns minutos a protecção se restaurará, o gerador reiniciará a funcionar e a lâmpada amarela irá apagar.

## PREPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA E DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO.

A preparação do equipamento de limpeza deve ser efectuada com gerador desligado.

Preparar o equipamento de limpeza, posicionado, por meio das

abraçadeiras específicas, na ponta do mesmo uma fita de manga de fibra de vidro como na (Fig. E). Deitar no pote vazio, presente no kit de fornecimento, uma quantidade de solução suficiente para efectuar a operação de limpeza. Ligar o equipamento de limpeza à fonte de alimentação fornecida (Fig. D). Ligar a massa da fonte de alimentação à peça que deve ser limpa. Ligar a fonte de alimentação e escolher por meio do desviador (Fig. B-3) o nível desejado de corrente. Mergulhar o equipamento de limpeza no pote que contém a solução e esfregar num sentido e no outro ao longo do cordão de solda a limpar (Fig. F). No fim da operação de limpeza, enxaguar com água a peça tratada.

A intensidade da corrente de limpeza deve ser regulada em função da medida da parte a tratar.

Atenção: para não danificar o equipamento de limpeza, evitar que a sua parte metálica entre em contacto eléctrico com a peça a limpar, isto poderá acontecer no caso da fita estar muito gasta, nesse caso substituir a mesma.

Terminado o procedimento, antes de guardar o equipamento de limpeza na caixa apropriada, remover a fita e enxaguar com água abundante a parte metálica que entrou em contacto com líquido de limpeza.

## 7. MANUTENÇÃO

**ATENÇÃO! ANTES DE EXECUTAR AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, VERIFICAR QUE O GERADOR ESTEJA DESLIGADO E DESCONECTADO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.**

O equipamento de limpeza não necessita de uma manutenção especial, excepto enxaguar conforme já descrito no parágrafo 6.

**MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA:**  
AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU QUALIFICADO NO SECTOR ELÉCTRICO-MECÂNICO.

**ATENÇÃO! ANTES DE REMOVER OS PAINÉIS DO GERADOR E ACEDER À SUA PARTE INTERNA, VERIFICAR QUE O GERADOR ESTEJA DESLIGADO E DESCONECTADO DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.**

Eventuais controlos executados sob tensão dentro do gerador podem causar choque eléctrico grave causado por contacto directo com partes sob tensão e/ou lesões devidas ao contacto directo com partes em movimento.

- Periodicamente e de qualquer maneira com frequência, em função da utilização e a poeira do ambiente, inspecionar dentro do gerador e remover a poeira que se depositou no transformador, mediante um jacto de ar comprimido seco (max 10 bar);
- Na ocasião: verificar que as conexões eléctricas estejam bem apertadas e as fiação não apresentem danos no isolamento;
- No fim de tais operações remontar os painéis do gerador apertando a fundo os parafusos de fixação;
- Evitar absolutamente de executar operações de limpeza com gerador aberto e sem as proteções;
- **Substituição do cabo de alimentação:** antes de substituir o cabo de alimentação, identificar os bornes de conexão com parafuso L1 e L2 (N) no interruptor (Fig. G).

(NL)

## INSTRUCTIEHANDLEIDING



OPGELET! VOORDAT MEN DE SCHOONMAAKUITRUSTING GEBRUIKT, AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN.

### 1. ALGEMENE VEILIGHEID

De operator moet voldoende ingelicht zijn over het veilig gebruik van de apparatuur, over de risico's gebonden aan de operaties van schoonmaak en in het bijzonder over de risico's m.b.t. het gebruik van detergenten en bijhorende beschermende maatregelen en procedures bij noodgevallen.



- Rechtstreekse contacten met het circuit van de schoonmaak vermijden: de nullastspanning geleverd door de generator kan gevaarlijk zijn in sommige omstandigheden;
- de verbinding van de kabels van schoonmaak, de operaties van nazicht en van herstelling moeten uitgevoerd worden met de generator uitgeschakeld en losgekoppeld van het voedingsnet;
- de generator uitschakelen en loskoppelen van het voedingsnet voordat men gelijk welke operatie van onderhoud uitvoert;
- de elektrische installatie uitvoeren volgens de voorziene normen en wetten voor ongevalpreventie;
- de generator moet uitsluitend verbonden worden met een voedingssysteem met neutraalgeleider verbonden met de aarde;
- controleren of het voedingscontact correct verbonden is met de beschermende aardeaansluiting;
- de generator niet gebruiken op vochtige of natte plaatsen of in de regen;
- gene kabels met versleten isolering of loszittende verbindingen gebruiken.



- Geen operaties van schoonmaak uitvoeren op containers, bakken of leidingen die vloeibare of gasachtige ontvlambare producten bevatten of bevat hebben;
- alle ontvlambare producten (vb. hout, papier, vodden, enz.) uit de werkzone verwijderen;
- geen operaties van schoonmaak uitvoeren aan de binnenkant van gesloten containers, op niet voldoende geventileerde plaatsen of op plaatsen waar de rook blijft hangen; het contact van het product met de schoon te maken metalen produceert waterstofgas dat een ontplofbaar mengsel kan vormen in contact met de lucht.



- een adequate elektrische isolering gebruiken tussen de werktuig van schoonmaak, het schoon te maken stuk en eventuele metalen gedeelten die in de nabijheid op de grond liggen (toegankelijk). Dit kan normaal bekomen worden door het dragen van handschoenen en door zich op isolerende voetplanken te plaatsen;
- de ogen altijd beschermen met een bril of een transparant masker;
- rubberhandschoenen dragen teneinde de huid niet bloot te stellen aan het contact met de vloeistof van schoonmaak.



- de elektromagnetische velden gegenereerd door het schoonmaakproces kunnen interfereren met de werking van de elektrische en elektronische apparatuur.

De dragers van vitale elektrische of elektronische apparatuur (vb. Pace-maker, ademhalingstoestellen, enz...), moeten de geneesheer raadplegen voordat ze blijven staan in de nabijheid van de gebruikszones van deze apparatuur.

Aan de dragers van vitale elektrische of elektronische toestellen is het gebruik van deze apparatuur verboden.

### RESIDU RISICO'S

- **KANTELING:** de generator plaatsen op een horizontaal oppervlak met een adequaat draagvermogen voor het gewicht van de machine; zoniet (vb. geïnhclineerde, loszittende vloeren, enz.) bestaat het gevaar van kanteling;
- **ONJUIST GEBRUIK:** het gevaar van de uitrusting en in het bijzonder van de generator is gevaarlijk voor gelijk welke bewerking die verschilt van diegene die voorzien zijn (vb. lasoperaties met boog van gelijk welke aard, ontdooiing van buizen van de waterleiding);
- Het is verboden het handvat te gebruiken als een middel om de



- De schoonmaakoplossing is fosforzuur, ( $H_3PO_4$ ) in percentage van 9,5%. Aandachtig de veiligheidsfiche lezen die op het etiket staat aan de buitenkant van de container voordat men gelijk welke operatie van hantering begint.



#### PRELIMINAIRE VOORZORGSMATREGELEN

- Voordat men gelijk welke operatie van hantering van de schoonmaakvloeistof en het gebruik van de kit begint, aandachtig de veiligheidsfiche lezen die op het etiket staat aan de buitenkant van de container.
- Het losen van de vloeistof in de riolen, de grond en openbare wateren vermijden; zich houden aan de reglementen in voege in ieder land.

#### 2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze uitrusting staat operaties van schoonmaak toe van de lasnaden van de processen TiG, MIG op roestvrij staal. De procedure van schoonmaak neemt volledig alle effecten van kleuring en oxidering van het materiaal weg, die normaal zijn na een proces van booglassen waarbij aan het gestanst stuk een glanzend uitzicht wordt gegeven en aan de lasnaad een aanzienlijk esthetisch aspect

#### SERIE ACCESSOIRES:

- generator volledig met voedingskabel en retourkabel van massa;
- werkuitrusting van schoonmaak;
- reserve bandjes;
- container met 3 liters fosforzuur in percentage van 9,5%;
- leeg tappotje.

#### 3. TECHNISCHE GEGEVENS

##### PLAAT MET GEGEVENS

De belangrijkste gegevens m.b.t. het gebruik en de prestaties van de generator zijn samengevat op de kentekenplaat met de volgende betekenis:

Fig. A

- 1 - EUROPESE referentienorm voor de veiligheid en de bouw van de lasmachines voor booglassen.
- 2 - Symbol : wisselspanning van schoonmaak.
- 3 - Symbol : wijst op dat er operaties van schoonmaak mogen uitgevoerd worden in een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock (vb. in de dichte nabijheid van grote metalen massa's).
- 4 - Symbol van de voedingslijn:  
1~: eenfase wisselspanning.
- 5 - Beschermsinggraad van het omhulsel.
- 6 - Karakteristieke gegevens van de voedingslijn:  
- U<sub>1</sub> : Wisselspanning en frequentie van voeding van de generator (toegestane limieten  $\pm 10\%$ ).  
- I<sub>1 max</sub> : Maximum stroom geabsorbeerd door de lijn.  
7 - Elektrische gegevens van het circuit van schoonmaak:  
- U<sub>0</sub> : Maximum spanning leeg (circuit van schoonmaak open).  
- A/V-A/V : Geeft de gamma van regeling van de stroom van schoonmaak (minimum en maximum) aan de overeenstemmende spanning.
- 8 - Inscriptie nummer voor de identificatie van de generator (noodzakelijk voor technische assistentie, aanvraag reserve onderdelen opzoeken oorsprong product).
- 9 - Waarde van de zekeringen met verdraagde activering te voorzien voor de bescherming van de lijn.
- 10 - Symbolen met verwijzing naar de veiligheidsnormen waarvan de betekenis staat aangeduid in het hoofdstuk 1 "Algemene veiligheid voor het booglassen".

**OPMERKING:** Het gegeven voorbeeld van de plaat is louter indicatief voor de betekenis van de symbolen en de cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van de generator moeten rechtstreeks op de plaat van de generator zelf genomen worden.

#### 4. BESCHRIJVING VAN DE GENERATOR

Inrichtingen van controle, regeling en aansluiting

Fig. B

#### 5. INSTALLATIE

**UITGESCHAKELD EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET.**  
**DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOETEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVAREN EN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.**

---

#### INRICHTING

Fig. C

De generator uitpakken, de montage van de losse gedeelten uitvoeren die in de verpakking zitten.

**OPGELET!** De generator op een vlak oppervlak plaatsen met een draagvermogen geschikt voor het gewicht, teneinde kantelingen of gevaarlijke verplaatsingen te voorkomen.

---

#### AANSLUITING OP HET NET

- Voordat men gelijk welke elektrische verbinding uitvoert, verifiëren of de gegevens van de plaat van de generator overeenstemmen met de spanning en frequentie van het net beschikbaar op de plaats van installatie;
- De generator moet uitsluitend verbonden worden met een voedingsysteem met neutraalgeleider verbonden met de aarde;

---

#### OPGELET!

Het niet in acht nemen van de vooroemde regels maakt het veiligheidssysteem voorzien door de fabrikant (klasse I) inefficiënt met daaruitvolgende zware risico's voor de personen (vb. elektroshock) en voor de dingen (vb. brand).

---

#### AANSLUITINGEN VAN HET CIRCUIT VAN SCHOONMAAK

**OPGELET! VOORDAT MEN DE VOLGENDE AANSLUITINGEN UITVOERT, MOET MEN VERIFIËREN OF DE GENERATOR UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET**

---

#### Verbinding van het werktuig van schoonmaak met de generator

Fig. D

**Verbinding van de retourkabel van de stroom van schoonmaak**  
Moet verbonden worden met het schoon te maken stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de schoon te maken zone.

---

#### 6. SCHOONMAAK: VOORBEREIDING VAN HET WERKTUIG VAN SCHOONMAAK EN BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE

Om de generator in te schakelen moet men ingrijpen op de hoofdschakelaar (Fig. B-1). De verdeelde stroomintensiteit van schoonmaak kan geregeld worden middels een manueel activeerbare schakelaar (Fig. B-3).

#### THERMOSTATISCHE BESCHERMING.

De generator is beschermd tegen thermische overbelastingen middels een automatische bescherming (thermostaat met automatisch herstel). Wanneer de wikkelingen de voor ingestelde temperatuur bereiken, schakelt de bescherming het voedingscircuit uit, en de gele lamp geplaatst op het frontaal paneel gaat aan (Fig. B-2). Na een periode van afkoeling van enkele minuten zal de bescherming hersteld worden, de generator begint terug te werken en de gele lamp zal uitgaan.

---

#### VOORBEREIDING VAN HET WERKTUIG VAN SCHOONMAAK EN BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE.

De voorbereiding van het werktuig van schoonmaak moet uitgevoerd worden met de generator uitgeschakeld.

Het werktuig van schoonmaak voorbereiden en hierbij middels speciale strookjes in de punt ervan een bandje van glasvezel plaatsen zoals op (Fig. E). In het lege potje aanwezig in de geleverde kit een voldoende hoeveelheid oplosmiddel gieten om de schoonmaakoperatie uit te voeren. Het werktuig van schoonmaak verbinden met de voedingsbron in totaalt (Fig. D). De massa van de voedingsbron verbinden met het schoon te maken stuk. De voedingsbron inschakelen en middels de schakelaar (Fig. B-3) het gewenste niveau van stroom kiezen. Het werktuig van schoonmaak in het potje met de oplossing onderdompelen en in beide richtingen wrijven langs de schoon te maken lasnaad, (Fig. F). Op het einde van

**OPGELET! ALLE OPERATIES VAN INSTALLATIE EN DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOETEN UITGEVOERD WORDEN MET DE GENERATOR ZORGVULDIG**

de schoonmaakoperatie het behandeld stuk spoelen met water. De intensiteit van de stroom van schoonmaak moet geregeld worden i n functie van de afmeting van het te behandelnelement.

Oprøje: teneinde het werktoog van schoonmaak niet te beschadigen, vermijden dat het metalen gedeelte ervan in elektrisch contact komt met het schoon te maken stuk; dit zou kunnen gebeuren ingeval het bandje te versleten is, in dit geval moet dit vervangen worden.

Wanneer de procedure beëindigd is en voordat men het desbetreffend werktoog van schoonmaak terug in de bijhorende hoes steekt, het bandje wegnemen en het metalen gedeelte dat in contact gekomen met de vloeistof van schoonmaak overvloedig spoelen.

## 7. ONDERHOUD

**OPGELET! VOORDAT MEN DE OPERATIES VAN ONDERHOUD UITVOERT, MOET MEN CONTROLEREN OF DE GENERATOR UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET.**

Het werktoog van schoonmaak heeft geen bijzonder onderhoud nodig, afgezien van het spoelen reeds beschreven in de paragraaf 6.

**BUITENGEWON ONDERHOUD:**  
**DE OPERATIES VAN BUITENGEWON ONDERHOUD MOETEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVARANE OF GEKWALIFICEERD PERSONEEL OP ELEKTRISCH-MECHANISCH GEBIED.**

**OPGELET! VOORDAT MEN DE EPANELEN VAN DE GENERATOR VERWIJDERT EN NAAR DE BINNENKANT ERVAN GAAT, MOET MEN CONTROLEREN OF DE GENERATOR UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET.**

Eventuele controles uitgevoerd onder spanning aan de binnenkant van de generator kunnen zware elektroshocks veroorzaken gegenereerd door een rechtstreeks contact onder spanning en/of letsel berokkenen te wijten aan een rechtstreeks contact met gedeelten in beweging.

- Regelmættig en alleszins met een zekere frequentie, i n functie van het gebruik en de stofgraad van het milieu, de binnenkant van de generator nakijken en het stof verwijderen dat zich heeft afgezet op de transformatoren middels een straal droge perslucht (max 10 bar);
- Bij gelegenheid verificeren of de elektrische aansluitingen goed vastgedraaid zijn en of de bekabelingen geen beschadigingen aan de isolering vertonen;
- Op het einde van deze operaties de panelen van de generator terug monteren en hierbij de stelschroeven tot op het einde toe vastdraaien;
- Ten stelligste vermijden operaties van schoonmaak u it te voeren met een open generator zonder beschermingen;
- Vervanging van de voedingskabel: voordat men de voedingskabel vervangt, moet men de klemmen van verbinding met de schroef L1 en L2 (N) op de schakelaar identificeren (Fig. G).

(DK)

## BRUGERVEJLEDNING



GIV AGT! LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGEGLIGT IGENNEM, FØR RENGØRINGSUDSTYRET TAGES I BRUG.

### 1. ALMEN SIKKERHED

Operatøren skal sætte tilstrækkeligt ind i, hvordan udstyret anvendes sikkert samt oplyses om risiciene forbundet med rengøringsprocedurerne og -midlerne samt om de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger og nødprocedure.



- Undgå direkte kontakt med rengøringskredsløbet;

- nulspændingen fra generator kan i visse tilfælde være farlig;
- generatorene skal slukkes og frakobles netforsyningen, før rengøringskablerne tilsluttes eller der foretages eftersyn eller reparationer;
- sluk for generatorene og frakobl den netforsyning, for der foretages hvilken som helst form for vedligeholdelse.
- den elektriske installation skal udføres efter de gældende ulykkesforebyggende normer og love;
- generatorene må udelukkende forbindes til et forsyningssystem med en jordforbundet nulledning;
- sør g for, at netsiktkontakten er rigtigt forbundet med Jordbekyttesesanlægget;
- generatorene må ikke anvendes i fugtige, våde omgivelser eller udendørs i regnvejr;
- der må ikke anvendes ledninger med dårlig isolering eller løse forbindelser.



- Der må ikke foretages rengøring på beholdere, dunke eller rør, der indeholder eller har indeholdt brændbare væsker eller gasarter;
- samtlige brændbare stoffer (såsom træ, papir, klude) skal fjernes fra arbejdsmiljøet;
- der må ikke foretages rengøring inden i lukkede beholdere, i omgivelser, hvor der ikke er tilstrækkelig udluftning eller der er udformet således, at der kan opnås regdamp; hvis produktet kommer i kontakt med metaller, der skal rennes, kan der dannes hydrogengas og dermed muligvis sprængfarlige blandinger ved kontakt med luften.



- sør g for god elektrisk isolering mellem rengøringsudstyret, emnet der skal rennes, og de (tilgængelige) jordforbundne metaldele, som befinner sig i nærheden. Dette gøres almindeligt ved at benytte handsker og stille sig på isolerende trinbrætter;
- beskyt altid øjnene med gennemsigtige briller eller masker;
- anvend gummihandsker, så huden ikke kommer i kontakt med rengøringsvæsken



- de elektromagnetiske felter, der dannes under rengøringsprocessen, kan forstyrre elektriske og elektroniske apparaters funktion.  
Personer, der anvender livsvigtigt elektrisk eller elektronisk apparatur (såsom Pace-maker, respirator osv...), skal opmøde deres læge, før der opholder sig i nærheden af de områder, hvor dette udstyr anvendes.

Det frarådes, at personer, der anvender livsvigtige elektriske eller elektroniske anordninger, benytter dette udstyr.



### TILBAGEVÆRENDE RISICI

- **VÆLTNING:** Generatoren skal placeres på en plan flade, der kan holde til vægten; i modsætning til fx. skrå, ujævn gulvbelægning osv...) er der fare for væltning;
- **UHENSIGTSMAÆSSIG ANVENDELSE:** Det er farligt at anvende udstyret, især generatorene, til hvilken som helst anden forarbejdning end den forventede (såsom hvilken som helst form for lysbuesvejsning, optønning af vandrør);
- Det er forbudt at anvende håndgrebet til at hænge generatoren op



- Rengøringsmidlet er phosphersyre (H3PO4) fortynnet til 9,5%. Læs sikkerhedsdatakortet på etiketten uden på beholderen omhyggeligt, før der foretages hvilken som helst håndtering.



## YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

- Før rengøringsvæsken håndteres, og kittet anvendes, skal man læse produktsikkerhedsmaerkatet på selve beholderen omhyggeligt genem.
- Rengøringsvæsken må ikke hældes ud i kloaksystemet, grunden eller den offentlige vandforsyning; overhold den nationale lovgivning på området.

## 2. INLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE

Dette udstryk anvendes til rengøring af svejsesomrene i forbindelse med TIG- og MIG-svejsning på rustfrit stål. Ved rengøringen fjernes alle de farve- og oxideringseffekter, der normalt forekommer på materialeter efter en lysbuesvejsning, hvorfod det sveste emne gøres blankt og svejsesommen flotatse på.

### STANDARDTILBEHØR:

- generator med returkabel og jordklemme;
- rengøringsredskab;
- reserveisoleringsbånd;
- beholder med 3 liter phosphersyre fortynet til 9,5%.
- tom dåse til blandning.

## 3. TEKNISKE DATA

### DATASKILT

De vigtigste data vedrørende anvendelsen af generatoren og dens præstationer er sammenfattet på specifikationsmaerkatet med følgende betydning:

Fig. A

- 1 - EUROPÆISK referencestandard vedrørende bygning af lysbuesvejsemaskiner og deres sikkerhed.
- 2 - Symbol : Rengøringsstrømvekselstrøm.
- 3 - Symbol : Angiver at der et muligt at udføre rengøringsarbejder i omgivelser, hvor der er øget risiko for elektrochok (fx. lige i nærheden af store metalmasser).
- 4 - Symbol for forsyningslinien:
  - 1.: Enfaset vekselspænding.
  - 5.: Indpakningens beskyttelsesgrad.
- 5 - Kendetegnende data for forsyningslinien:
  - $U_0$ : Vekselspænding og tilførselsfrekvens til generatoren (tilstede grænser  $\pm 10\%$ ).
  - $I_{1, max}$ : Linjens maksimale strømforbrug.
- 6 - Kendetegnende data for rengøringslinien:
  - $U_0$ : Maskimal spænding uden belastning (rengøringskabsåben).
  - $A/V-A/V$ : Angiver rengøringsstrømmens reguleringsspektrum (minimum-maksimum) ved en bestemt spænding.
- 8 - Serienummer til identifikation af generatoren (strent nødvendig i forbindelse med teknisk assistance, bestilling af reservedele, sognin af produkets herkomst).
- 9 - : Værdi for sikringerne med forsinket aktivering, som skal indrettes til beskyttelse af linjen.
- 10 - Symboler vedrørende sikkerhedsnormer, hvis betydning er fremstillet i kapitel 1 "Almene sikkerhedsnormer vedrørende lysbuesvejsning".

**BEMÆRK:** Det viste specifikationsmaerkat er et vejledende eksempel, hvis formål er at forklare symbolernes og cifrenes betydning; de nojagtige værdier for jeres generators tekniske specifikationer skal aflæses på selve generatorens specifikationsmaerkat.

## 4. BESKRIVELSE AF GENERATOREN

Kontrol-, regulerings- og tilslutningsanordninger

Fig. B

## 5. INSTALLATION

**GIV AGT!** GENERATOREN SKAL SLUKKES OG FRAKOBLES NETFORSYNINGEN, FØR DER FORETAGES HVILKEN SOM HELST INSTALLATIONSPROCEDURE OG ELEKTRISKE FORBINDELSE. DE ELEKTRISKE FORBINDELSER SKAL UDFØRES AF PERSONALE MED DEN FORNØDNE ERFARING OG KOMPETENCE.

## KLARGØRING

Fig. C

Pak generatoren ud, samle de løse dele, der følger med i pakningen.

**GIV AGT!** Stil generatoren på en plan flade, der kan holde

til dens vægt, for at undgå, at den vælter eller flytter sig på farlig vis.

## FORBINDELSE TIL NETFORSYNINGEN

- Før der foretages hvilken som helst elektrisk forbindelse, skal man kontrollere, om generatorens mærkede data stemmer overens med netforsyningens spænding og frekvens på installationsstedet.
- Generatoren må udelukkende forbindes til et forsyningssystem med en jordforbundet nulledning;

## GIV AGT!

Ved tilsladesættelse af ovennævnte regler gøres det af fabrikanten fastlagte sikkerhedssystem (klasse I) uvirksomt og der opstår alvorlige farer for personer (fx. elektrochok) og materielle goder (fx. brand).

## RENGØRINGSKREDSENS FORBINDELSER

**GIV AGT! FØR MAN GÅR I GANG MED AT UDFØRE FØLDENDE FORBINDELSER, SKAL MAN FORVISSE SIG OM, AT GENERATOREN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.**

## Forbindelse af rengøringsredskabet

Fig. D

## Forbindelse af rengøringsstrømreturkablet

Skal forbines med emnet, der skal rense, eller det metalbord, det finder sig på, sa tæt som muligt på det sted, der skal rense.

## 6. RENGØRING: KLARGØRING AF RENGØRINGSREDSKABET OG BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN

Tænd for generatoren vha. hovedaftryderen (Fig. B-1). Rengøringsstrømstyrken kan reguleres ved hjælp af en håndbetjent omstiller (Fig. B-3).

## TERMOSTAT.

En automatisk beskyttelsesanordning beskytter generatoren mod overophedning (termostat med automatisk genopretning). Når virklighederne kommer op på den forindstillede temperatur, frakobles beskyttelsesanordningen forsyningskredsen, og der tændes en gul kontrollampe på forpanelet (Fig. B-2). Efter få minutters afkøling genoprettes beskyttelsesanordningen, generatoren begynder at fungere igen, og den gule kontrollampe slukker.

## KLARGØRING AF RENGØRINGSREDSKABET OG BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN

Klargøringen af rengøringsredskabet skal foregå, mens generatoren er slukket.

Klargør rengøringsredskabet, idet der ved dets spids ved hjælp af de dertil beregnede klæmbånd anbringes glasstrømpen som vist på (Fig. E). Hæld en tilstrækkelig mængde rengøringsmiddel til at foretage rengøringen med i den tomme dåse, der følger med det leverede kit. Forbind rengøringsredskabet med forsyningskilden, der følger med (Fig. D). Forbind forsyningskildens jordforbindelse til det emne, der skal rense. Tænd for forsyningskilden, og vælg den ønskede strømstyrke vha. omstilleren (Fig. B-3). Dyp rengøringsredskabet i dåsen med rengøringsmiddel, og stryg den henover den svejsesom, der skal rense, i begge retninger, (Fig. F). Når rengøringen er udført, skal det behandlede emne skyldes med vand..

Rengøringsstrømstyrken kan reguleres i betragtning af størrelsen på det emne, der skal behandles.

Giv agt: For at undgå skader på rengøringsredskabet, skal man sørge for, at der ikke opstår en elektrisk kontakt mellem dens del af metal og emnet, der skal rense, hvilket kan ske, hvis isoleringsbåndet er meget slidt; i så fald skal det udskiftes.

Når man er færdig med proceduren, skal rengøringsredskabet sættes på plads i lystræt, isoleringsbåndet skal fjernes, og delen af metal, der har været i kontakt med rengøringsmidlet, skal skyldes med rigeligt vand.

## 7. VEDLIGEHOLDELSE

**GIV AGT! FØR MAN GÅR I GANG MED AT UDFØRE FØLGENDE VEDLIGEHOLDELSSESINDGREB, SKAL MAN FORVISSE SIG OM, AT GENERATOREN ER SLUKKET OG**

Rengøringsredskabet har ikke behov for særlig vedligeholdelse, udover skyllingen, der allerede er beskrevet i afsnittet.

**EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE:**  
**DEN EKSTRAORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSE SKAL UDFØRES AF PERSONALE MED DEN FORNØDNE ERFARING OG KOMPETENCE PÅ EL- OG MEKANIKOMRÅDET**

**⚠ GIV AGT! FØR MAN FJERNER GENERATORENS PANELER FOR AT FÅ ADGANG TIL DENNS INDRE. SKAL MAN FORVISSE SIG OM, AT DEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.**

Hvis der foretages kontroller med spænding i generatoren, opstår der fare for alvorlig elektrochok ved direkte kontakt med dele med spænding og/eller læsioner som følge af direkte kontakt med dele i bevægelse.

- Man skal med jævne mellemrum, og under alle omstændigheder afhængigt af anvendelsen og hvor støvet der er i omgivelserne, kontrollere generatoren indvendigt og fjerne støvet fra transformatorer vha. tor trykluft (maks. 10 bar).
- Check ind imellem, om de elektriske forbindelser er godt strammede, samtidig kablernes isolering er intakt;
- Når arbejdet er afsluttet, skal generatorens paneler sættes på plads igen, og låseskruerne skal strammes fuldstændigt.
- Det er strengt forbudt at foretage rengøringsprocedurer, mens generatoren er åben og uden beskyttelsesanordninger.
- **Udskiftning af forsyningskablet:** For udskiftningen af forsyningskablet skal man finde frem til skrueforbindelsesklemmerne L1 og L2 (N) på afbryderen (Fig. G).

(SF)

## KÄYTTÖOHJEKIRJA



**HUOMIO! ENNEN PUHDISTUSLAITTEISTON KÄYTTÖÄ LUE KÄYTTÖOHJEKIRJA HUOLELLISESTI.**

### 1. YLEISTURVALLISUUS

Käytäjän on oltava riittävä opastettu laitteiston turvallista käytööä varten sekä tiedottetu siihen liittyviin puhdistusmenetelmien riskeistä ja varsinkin niistä, joissa käytetään puhdistusaineita, suojauskäytännöistä ja hätilännemennettelyistä.



- Vältä suoraa kosketusta puhdistuspöörin kanssa; generaattorin tuottama tyhjäjännite voi olla vaarallista joissakin tilanteissa;
- puhdistuskaapeleiden kytkeytä, tarkastus- ja korjaustoimenpiteet tehdään generaattorin ollessa sammutettu ja kytkeytyiirti sähköverkosta;
- summuta generaattori ja kytke se irti sähköverkosta ennen minkään huoltotoimenpiteen suorittamista;
- tee sähkökytkentä asetettujen tapaturmanvastaisten sääntöjen ja lakienv Mukaisesti;
- generaattori kytkeytää ainoastaan virransyöttöjärjestelmään, jossa on maadoituksen kytkeytyneutraaliyhödin;
- varmista, että sähköpistorasia on oikein kytkeyty suojausmaidoitukseen;
- älä käytä generaattoria kosteissa tai märissä palkoissa tai sateessa;
- älä käytä kaapeleita, joissa on huonontunut eristys tai löystyneet liitokset.



- Älä tee puhdistustoimenpiteitä säälytysrasioiden, sääliöiden tai putkistojen päällä, jotka sisältävät tai ovat sisältäneet

nestemäisiä tai kaasumaisia syttyviä aineita;

- loitonan työalueelta kaikki sytytystä aineet, (esim. puu, paperi, pyyhekeite jne.);
- älä puhdista suljettuja sääliöiden sisällä, riittämättömästi tuuletetuttilaissa tai tiloissa, joissa saattaa muodostua savukasaantumia, aineen kosketus puhdistettavan metallin kanssa tuottaa vetykaasua, joka saattaa muodostaa räjähtäviä seoksia kosketuksissa ilman kanssa.



- varaa asianmukainen sähköneristys puhdistusvälineen ja puhdistettavan kappaleen välillä sekä mahdollisten lähellä olevien (käsiksi päästääville) maadoitetujiin metallisten osien välillä. Normaalista tämä saadaan aikaan pitämällä käsineitä ja asettamalla pääle eristäväläilustoa;
- suojaa silmät aina suojalaseilla tai läpinäkyvillä naamareilla;
- pidä kumisia käsineitä välttää saattamasta ihoa kosketukseen puhdistusnesteen kanssa.



- Puhdistusmenetelmän tuottamat sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa sähköisten ja elektronisten laitteiden toimintaan. Sähköisiä tai elektronisia henkilösuojalaitteita (esim. Pacemaker, hengityslaitteet jne.) pitävien on kysytty lääkäriltä ennen lämän laitteiston toiminta-alueella oleskelua. Tämän laitteiston käyttö on kielletty sähköisiä ja elektronisia henkilösuojalaitteita ylläpitäville.

### ⚠ JÄÄNNÖSRISKIT

- **KAATUMINEN:** aseta generaattori vaakatasoiselle alustalle, jonka kantokyky kestää sen painon; ellei näin tehdä (esim. kallistunut tai irrallinen lattia jne.), on olemassa kaatumisen vaara;
- **VÄÄRÄ KÄYTÖTÖ:** on vaarallista käyttää latteista ja varsinkin generaattoria miihin tahansa muuhun työhön kuin miihin se on suunniteltu (esim. mikä tahansa kaarihartsaustyö tai hydrauliverkon putkistojen sulattaminen);
- On kiellettyä käyttää käsikahvan generaattorin roikutusvälineenä.



- Puhdistusnesteen on fosforihappoa ( $H_3PO_4$ ), jonka prosenttimäärä on 9,5%. Ennen käsitteelyn aloittamista lue huolellisesti säälytysrasiian ulkopuolella etiketissä oleva turvallisuuskortti.



### LISÄVAROTOIMENPITEET

- Ennen puhdistusnesteen käsittelemistä ja pakkauksen käytööä lue huolellisesti tuotteen turvallisuuskortti, joka on sen säälytysrasiian etiketinä.
- Vältä nesteen hävitämistä viemäriverkostoon, maahan tai julkiseen vesistöön; toimi jokaisessa maassa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

### 2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS

Tällä laitteistolla on mahdollista puhdistaa TiG- ja Mig-menelelmien hitsaussaumat ruostumatonta teräksellä. Puhdistus poistaa kokonaan materiaalin väri- ja hapetusjäljet, jotka ovat normaleja kaarihartsauksen jälkeen, tehdyn hitsatustan kappaleesta kilttävän ja antaan hitsaussaumalle selvävän ulkonäön.

### SARJAVARUSTEET:

- generaattori, jossa on mukana sähköjohto ja maadoituksen paluuakaapelit;
- puhdistusväline;
- eristävää materiaalia oleva vaittonauha;
- säälytysrasiat 3 litraa fosforihappoa, jonka prosenttimäärä on 9,5%;
- tyhjä anniskelupurki.

### 3. TEKNISETIEDOT

#### TIETOKIRJA

Tärkeimminä generaattorin käyttöön ja ominaisuuksiin liittyvät tiedot on koottu ominaisuuskylltiin seuraavien merkityksin:

##### Kuva A

- 1 - EUROPALAINEN kaarihitsauslaitteiden turvallisuuteen ja valmistukseen liittyvä normi.
- 2 - Symboli  :puhdistusvirran vaihtovirta.
- 3 - Symboli  : ilmoittaa, että puhdistustoimenpiteitä voidaan suorittaa paikassa, jossa on lisääntynyt sähköiskunvaara (esim. läheillä isoja metallimassoja).
- 4 - Virransyöttölinjan symboli:  
1-: yksivaiheinen vaihtovirta.
- 5 - Pakkauksen suojausaste.
- 6 - Virransyöttölinjan ominaisuudet:
  - U<sub>0</sub>: Generaattorin virrasyötön vaihtojännite ja taajuus (salitut rajaat ±10%).
  - I<sub>1,max</sub>: Linjan absorboima maksimi virta.
- 7 - Puhdistuspriirin tekniset tiedot:
  - U<sub>0</sub>: Maksimi tyhjäjännite (avoin puhdistuspriiri).
  - A/V-A/V : Ilmoittaa puhdistusvirran säätövalikoiman (minimi ja maksimi) vastaavalla jännitteellä.
- 8 - Sarjanumeron generaattorin tunnistamista varten (välttämätön teknistä huoltoa, varaosien tilaamista ja tuotteen alkuperän etsimistä varten).
- 9 -  Hitaiden sulakkeiden arvo linjan suojausta varten.
- 10 - Turvallisuuteen liittyvien symbolien merkitykset ovat kappaleessa 1 "Kaarihitsauksen yleinen turvallisuus".

**HUOMIO:** Esitetyn kyltin esimerkki on ohjeellinen symbolien ja lukujen merkityksestä; omistamasi generaattorin teknisten tietojen tarkat arvot annetaan suoraan itse generaattorin kyltissä.

### 4. GENERAATTORIN KUVAUS

Valvontalaitteet, säätö ja kytkentä

##### Kuva B

### 5. ASENNUS

**⚠ HUOMIO! TEE KAIKKIASENNUKSET JA LIITOKSET SEKÄ SÄHKÖYKÖTENNÄT GENERAATTORIN OLLESSA EHDOTTOMASTI SAMMUTETTU JA KYTKETTY IRTI SÄHKÖVERKOSTA.**  
**SÄHKÖYKÖTENNÄT TEKEE AINOASTAAN ASIANTUNTEVA JA PÄTEVÄ HENKILÖKUNTA.**

### PAKKAUUS

##### Kuva C

Poista generaattori pakkauksesta, kokoa pakauksessa olevat erilliset osat.

**⚠ HUOMIO!** Sijoita generaattori tasaiselle alustalle, jonka kantokyky kestää sen painon vaarallisen kaatumiseen tai siirtymisen välttämiseksi.

### VERKKOON KYTKENTÄ

- Tarkasta ennen minäkään sähköykkennän tekemistä, että generaattorin kytötiedot vastaavat asennuspaikassa olevaa verkon jännitettä ja taajuutta;
- Generaattori kytetään ainoastaan virrasyöttöjärjestelmään, jossa on maadoitukseseen liitetty neutraaliolohdin;

### ⚠ HUOMIO!

Yliäolevien sääntöjen huomiointi jättäminen tekee valmistajan turvallisuusjärjetelmästä tehottoman (luokka I), josta seuraa vakava riski henkilöille (esim. sähköisku) ja materiaaleille (esim. tulipalo).

### PUHDISTUSPIIRIN KYTKENNÄT

**⚠ HUOMIO! VARMISTA ENNEN KYTKENTÖJEN TEKEMISTÄ, ETTÄ GENERAATTORI ON SAMMUTETTU JA IRROITETTU SÄHKÖVERKOSTA**

### Puhdistusvälilineen kytkentä generaattoriin

#### Kuvas D

##### Puhdistusvirran paluukaapelin kytkentä

Puhdistusvirran paluukaapeli kytketään puhdistettavaan kappaleeseen tai metalliseen tukipenkiin mahdollisimman lähelle puhdistettavaa.

### 6. PUHDISTUS: PUHDISTUSVÄLINEEN VALMISTELU JA MENETELMÄN KUVAUS

Käytä pääkatkaisinta generaattorin käynnistämiseksi (Kuva B-1). Puhdistusvirran tehoa voidaan säätää käsikäytöisen ohjaimen avulla (Kuva B-3).

### LÄMPÖSÖUJOAUS.

Generaattori on suojuuttu lämmön ylikuormitusta vastaan automaatisella suojausella (termoslaatti automaatisella ennaleepulautuksella). Kun lämmityksissä on ennalta asetettu lämpölä, suojaus poistaa virrasyöttöpiirin käytöstä ja etupaneelilla oleva keltainen lamppu syttyy (Kuva B-2). Muutaman minuutin jälkeen lamppu palautuu ennalleen, generaattori alkaa toimia uudelleen ja keltainen lamppu sammuu.

### PUHDISTUSVÄLINEEN VALMISTELU JA MENETELMÄN KUVAUS.

Puhdistusväliline valmistellaan generaattori sammuttuuna.

Valmista puhdistusväliline asetetaan siihen tarkoitettujen nauhojen avulla sen päähan eristävää materiaalia olevan lasisuojuksen kuten (kuva E). Kaada toimitussa pakauksessa olevaan tyhjään purkkiin riittävä määrä ainetta ja puhdista. Yhdistä puhdistusväliline varusteesta olevaan virrasyöttöpiirileen (kuva F). Kytte virrasyötön maadoitus puhdistettavaan kappaleeseen. Käynnistä virrasyötön lähde ja valitse ohjaimen avulla (kuva B-3) haluttu virran taso. Kasta puhdistusväline purkissa, jossa on ainetta, ja pyhi sitä molempien suuntiin puhdistettavaa hiusaasumaan pitkin (kuva G). Puhdistusveni lopuksi huuhdella käsilevy kappale vedellä. Puhdistusvirran teho saädetään käsittelyvän osan mittasuhteiden mukaan.

Huomio: jottei puhdistusväline vaurioituisi väliltä, ettei sen metallinen osa joudu sähköisketukseen puhdistettavan kappaleen kanssa. Niin saattaa käydä, mikäli eristävää materiaalia oleva nauha on hyvin kulunut. Siinä tapauksessa vahvista se.

Toimenpiteen päättäeksi ja ennen puhdistusvälilaineen laittamista takaisin sen säälytyskoteloon poista eristävää materiaalia oleva nauha ja huuhdele runsaalle vedellä metallinen osa, joka on ollut kokeutuksissa puhdistusnesteen kanssa.

### 7. HUOLTO

**⚠ HUOMIO! VARMISTA ENNEN HUOLTOTOIMENPITEITÄ, ETTÄ GENERAATTORI ON SAMMUTETTU JA IRROITETTU SÄHKÖVERKOSTA.**

Puhdistusväliline ei tarvitse erityistä huoltoa lukuunottamatta kappaleessa 6 kuvattua huuhtelua.

#### ERITYISHUOLTO:

ERITYISHUOLTO TOIMENPITEET SUORITTAAN AINOASTAAN ASIANTUNTEVA JA SÄHKÖMEKANIKA-ALAN KOULUTUKSEN SAANUT HENKILÖKUNTA

**⚠ HUOMIO! VARMISTA ENNEN GENERAATTORIN PANEELIEN POISTAMISTA JA SEN SISÄLLÄ TOIMIMISTA, ETTÄ SE ON SAMMUTETTU JA IRROITETTU SÄHKÖVERKOSTA.**

Mahdolliset generaattorin sisällä suoritetut tarkastukset silloin kun, siinä on jänne, voivat aiheuttaa vakavan sähköiskun, joka johtuu suorasta kosketuksesta jänitteisten osien kanssa ja/tai haavautumisia kosketuksesta liikkuviin osiin.

- Tarkasta jaksottaisesti ja kuitenkin usein käytön ja ympäristön pölyisyyden mukaan generaattorin sisäpuoli ja poista muuntajalle kerääntynyt pöly kuulan painehidasulkuun avulla (max 10 baria);
- Tarkasta samalla, että sähköykkennät on kiristetty hyvin ja ettei liitosten eristyksessä ole varioita;
- Näiden toimenpiteiden päättäeksi koko generaattorin paneelit udelleen kiristään kiinnitysruuvit pojhaan asti;
- Vältä edottomasti puhdistamasta generaattorin ollessa auki ja ilman suojuksia;
- **Sähkökaapelin vaihto:** ennen sähkökaapelin vaihtamista tunnista katkaisijalla olevien ruuviliitosten L1 ja L2 (N) liitimet (kuva G).

# HÅNDBOK



**ADVARSEL! FØR DU BRUKER RENGJØRINGSUTSTYRET SKAL DU NØYE LESE HÅNDBOKA.**

## 1. GENERELL SIKKERHET

Operatøren ska ha tilstrekkelig kjenndom om apparatets sikre bruk, om risikoene ved rengjøringsprosedyrene, spesielt ved bruk av opplosningsmidler og sikkerhetsprosedyrer og nødstoppsprosedyrer.



- Unngå alle direkte kontakter med rengjøringskretsen; spenningen som blir forsyt fra generatoren kan være farlig i noen situasjoner;
- koplingen av rengjøringskablene, kontrollprosedyrene og reparasjonene må utføres med generatoren slått fra og frakoplet fra nettet;
- slå fra generatoren og koplen bort fra forsyningssnettet før du utfører noen vedlikeholdsprosedyrer;
- utfør eininstallasjonen i samsvar med normene og lovene for forebyggingse av ulykker;
- generatoren må kun koples til forsyningssystemer med nøytral jordledning;
- forsikre deg om at forsyningssuttalet er korrekt koplet til jordledning;
- bruk ikke generatoren i miljøer hvor der er fukt eller vann eller i regn;
- bruk ikke kablene med en dårlig isolering eller løsnet koplinger.



- Utfor ikke rengjøringsoperasjoner på beholder eller rør som inneholder eller har innholt brannfarlige væsker eller gasser;
- fjerne alle brannfarlige væsker (f.eks. tre, papir, kluter, osv.) fra arbeidsmrådet;
- utfør ikke rengjøringsprosedyrer i beholder som ikke er øpne, i miljøer uten tilstrekkelig ventilasjon eller hvor røyk kan samles eller hvor produktet kan komme i kontakt med metallene osm skal rengjøres og danne hydrogengass som kan danne eksplosiv gass ved kontakt med luften.



- bruk en tilstrekkelig elektrisk isolering mellom rengjøringsutstyret, stykket som skal rengjøres og eventuelle metaldele som er jordet i nærheten (tilgjengelighet). Dette kan normalt oppnås ved å bruke hanskjer og stå på isolerte ramper;
- beskytt alltid øylene med brillar eller gjennemsiktige masker;
- ha på dig gummihansker for å unngå å utsette huden med rengjøringsvæsken



- de elektromagnetiske feltene som blir generert under rengjøringsprosedyrer kan forstyrre elektriske og elektroniske apparaters funksjon.

Personer med elektriske eller elektroniske livsviktige apparater (f.eks. Pace-maker, respiratorer, etc.), må konsultere legen før de går inn i områdene hvor dette apparatet blir brukt.

Personer som bær elektriske eller elektroniske apparater som er livsviktige får ikke bruke dette apparatet.



## ANDRE RISIKOER

- **VELTING:** plasser generatoren på en horisontal overflate som er egnet for vekten av den; ellers (golv med skråning etc.) er der fare for velting;

- **GALT BRUK:** det er farlig å bruke utstyr, spesielt generatorer, for arbeid som ikke er beskrevet i håndboka (f.eks. buesveising av alle typer, smelting av vannledninger);

- Det er forbudt å bruke håndtaket som generatorens løftanlegg



- Rengjøringsoppløsningen er fosforsyre (H3PO4) 9,5%. Les nøyde sikkerhetskortet på etiketten i beholderen før du begynner med håndteringen.



## EKSTRA FORHOLDSREGLER

- Før du begynner med håndteringen av rengjøringsvæsken og bruket av kitet, skal du lese produktets sikkerhetskort på etiketten på produktet.
- Unngå å tømme væsken i kloakkssystemet, på marken eller i offentlige vann; hold deg til de nasjonale lovene.

## 2. INTRODUKSJON OG GENERELL BESKRIVELSE

Dette utstyret som muliggjør rengjøringsprosedyrer av sveisingsskanter i TIG, MIG-prosesser på rustfritt stål. Rengjøringsprosedyrer fjerner all farging og oksidering på materialet, som er normale etter sveisingen og gjør stykket perfekt med en pen sveising irelief.

## TILBEHØR SOM MEDFØLGER:

- generator utstyr med forsyningskabel og returkabel;
- rengjøringsutstyr;
- reservedeler;
- beholder med 3 liter fosforsyre 9,5%;
- tom blandingssbeholder.

## 3. TEKNISKA DATA

### DATASKILT

Hoveddata som gjelder bruk og generatorens prestasjoner står på dataskiltet og har følgende betydning:

Fig. A

- 1 - EU-norm som refererer tilverkningsverdi for sikkerheten og konstruksjonen av maskiner for buesveising.
- 2 - Symbol : vekselstrom for rengjøring.
- 3 - Symbol : indikerer at du kan utføre rengjøringsprosedyrene i en miljø med stor risiko for elektrisk støt (f.eks. i nærheten av store metallmasser).
- 4 - Symbol for forsyningslinjen:  
1-: enfas vekselstrøm.
- 5 - Vernegrad.
- 6 - Karaktsrististiske data i forsyningslinjen:  
-  $U_0$  : vekselstrøm og generatorns forsyningsfrekvens (tilatte grense  $\pm 10\%$ ).  
-  $I_{1,max}$  : maksimal strøm som blir absorbert i linjen.
- 7 - Rengjøringskretsens elektriske data:  
-  $U_0$  : maksimal tomgangsspenning (åpen rengjøringskrets).  
-  $A/V-A/V$  : indikerer rengjøringsstrømmens reguleringsfelt (minimums- og maksimumsverdi) til tilsvarende spennin.
- 8 - Registreringsnummer for identifikasjon av generatoren (trenges for teknisk assistanse, bestilling av reservedeler, søking av produktens opprinnelse).
- 9 - Verdi for sikringer med forsiktig aktivering for linjens vern.
- 10 - Symbol som gjelder sikkerhetsnormene med betydningen som står i kapittel 1 "Generell sikkerhet for buesveising".

**BEMERK:** eksemplet på skiltet indikerer betydningen av symboler og nummer; eksempler verdier for generatorens tekniska data kan leses direkte på generatorens skilt.

## 4. BESKRIVELSE AV GENERATOREN

Anlegg for kontroll, regulering og kopling

Fig. B

## 5. INSTALLASJON

**VARNING!** UTFØR ALLE INSTALLASJONSOPERASJONENE OG ELEKTRISKE KOPLINGENE MED GENERATOREN SLÅTT FRA OG FRAKOPLET FRANETTET.  
DE ELEKTRISKE KOPLINGENE KAN KUN UTFØRES AV PERSONAL MED KORREKT UTDANNING OG KVALIFIKASJONER.

## UTSTYR

Fig. C

Pakk generatoren ut, utfør monteringen av delene i emballasjen.

**△ BEMERK!** Plasser generatoren på en flatt overflate med egnet kapasitet for vekten for å unngå at den velter eller forflytter seg på farlig måte.

## KOPLING TIL NETTET

- Før du utfører elektriske koplinger, skal du kontrollere at informasjonen på generatorens skilt tilsvarer spennin og frekvensen på installasjonsplassen;
- Generatoren må kun koples til et forsyningssystem med nøytral jordledning;

## △ BEMERK!

Hvis du ikke følger reglene ovenfor, kan sikkerhetssystemet som fabrikanten foreskriver dig med ikke fungere korrekt (klasse I) med etterfølgende risikoer for personer (t.ex. elektrisk støt) eller formål (f.eks. brann).

## KOPLINGERTIL RENGJØRINGSKRETSEN

**△ ADVARSEL!** FØR DU UTFØRER FØLGENDE KOPLINGER, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT GENERATOREN ER SLÅTT FRA OG FRAKOPLET FRA NETTET

## Kople rengjøringsutstyret til generatoren

Fig. D

### Kople rengjøringsstrommens returkabel

Den skal koples til stykket som skal rengjøres eller til metallbordet den står på, så nært som mulig til området som skal rengjøres.

## 6. RENGJØRING: FORBEREDELSE AV RENGJØRINGSSUTSTYRET OG BESKRIVELSE AV PROSEDREN

Før å kople på generatoren, skal du bruke hovedbryteren (Fig. B-1). Rengjøringsstrommens intensitet kan reguleres ved hjelp av en deviator som aktiveres på manual måte (Fig. B-3).

### TERMOSTATISK VERNEUTSTYR.

Generatoren beskyttes av termiske overladninger ved hjelp av automatiske verneutstyr (termostat med automatisk tilbakestilling). Når lindringene når innstilt temperatur, kopler verneutstynet mot forsyningsskretsen, den gule lampen på frontpanelet lyser (Fig. B-2). Etter en avgjølingsperiode på noen minutter, tilbakestilles verneutstynet og generatoren fortsetter funksjonen og den gule lampen sløkkes.

### FORBEREDELSE AV RENGJØRINGSSUTSTYRET OG BESKRIVELSE AV PROSEDREN.

Forberedelsen av rengjøringsproseduren skal utføres med generatoren slått fra.

Forbered rengjøringsutstyret ved hjelp av spesielle remmer og bruk stålull som i (Fig. E). Tomm tilstrekkelig mengde opplosning i cen tomme beholderen, som medføljer kitet, for å utføre rengjøringsproseduren. Kople rengjøringsutstyret til medfølgende strømkilde (Fig. D). Kople forsyningsskildene til stykket som skal rengjøres. Kople på strømkilden og velg ønsket strømsnitt ved hjelp av deviatoren (Fig. B-3). Dypp rengjøringsutstyret i beholderen som inneholder opplosningen ogstryk den i begge retningene langs sveisingen som skal rengjøres (Fig. F). Etter rengjøringsproseduren, skal du skylle stykket som behandlets med vann.

Rengjøringsstrommens intensitet skal reguleres i samsvar med mål på detaljen som skal behandles.

Advarsel: før å ikke skade rengjøringsutstyret, skal du unngå at dens metalldel kommer i elektrisk kontakt med stykket som skal rengjøres. Dette kan ske hvis stykket er meget slitt. I slike fall skal du skifte stykket ut.

Etter prosedyren, skal du fjerne stykket og skylle metalldelen som er i kontakt med rengjøringsvæsken med store mengder vann, før du legger rengjøringsutstyret i dens boks.

## 7. VEDLIKEHOLD

**△ ADVARSEL!** FØR DU UTFØR VEDLIKEHOLDET, SKAL DU

## FORSIKRE DEG OM AT GENERATOREN ER SLÅTT FRA OG FRAKOPLET FRA NETTET.

Rengjøringsutstyret trenger ingen spesielt vedlikehold, unntatt skyllingen som er beskrevet i stykke 6.

### USEDVANLIG VEDLIKEHOLD:

DET USEDVANLIGE VEDLIKEHOLDET MÅ UTFØRES DIREKTE AV KVALIFISERT ELLER UTDANNET PERSONAL MED GOD KJENNNDOM OM ELEKTRISKE OG MEKANISKE FRAGER

**△ ADVARSEL!** FØR DU FJERNER GENERATORENS PANELER OG FÅR ADGANG TIL DENNS INNVENDIGE DELER, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT GENERATOREN ER SLÅTT FRA OG FRAKOPLET FRA NETTET.

Eventuelle kontroller som blir utført i generatoren da strømmen er tilkoblet, kan føre til alvorlige elektriske støter ved direkte kontakt med de stromførende delene og/eller skader ved direkte kontakt med de bevegelige delene.

- Kontroller generatoren innvendig regelmessig i samsvar med generatorens bruk og miljøens støvmengde og fjerne støvet som fastner på transformatoren med en tør trykkluftsstråle (maks. 10 bar);
- Kontroller at de elektriske koplingene er korrett strammet og at kablene ikke har skader på isoleringen;
- Etter denne operasjonen skal du montere tilbake generatorens paneler ved å stramme festeskruene ordentlig;
- Unngå å utføre rengjøringsprosedyren med generatoren åpen og uten verneutstyrne;
- Utskifting av strømkabelen: før du skifter strømkabelen ut, skal du identifisere koplingsfestene med skru L1 og L2 (N) på bryteren (Fig. G);

(S)

## BRUKSANVISNINGAR



**VARNING!** INNAN RENGÖRINGSUTRUSTNINGEN ANVÄNDS SKA BRUKSANVISNINGEN LÄSAS NOGGRANT.

### 1. ALLMÄN SÄKERHET

Operatören måste vara tillräckligt insatt rörande användning av utrustningen på ett säkert sätt, riskerna förbundna till rengöringsmetoden, och i särskild mån vid användning av rengöringsmedel, och rörande relativt skyddsåtgärder och nödföraranden.



- Undvik direktkontakt med rengöringskretsen; tomgångsspänning från generatoren kan vara farlig under vissa omständigheter;
- Anslutning till rengöringskablarna, servicekontroller och reparationer ska göras med avstånd generator och som har fräknopplats från strömförsörjningen;
- stäng av generatorn och fräknoppla den från strömförsörjningen innan något underhållsarbete påbörjas;
- utför den elektriska anslutningen i enlighet med de författna normerna och lagar mot olycksfall;
- generatorn får endast kopplas till ett matningssystem med en neutral ledning ansluten till jord.
- kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till jord;
- använd inte generatorn i fuktig miljö eller i regn;
- använd inte kablarna om de har trasig isolering eller med lösa anslutningar.



- Rengör inte förpackningar, behållare eller slangar som innehåller eller har innehållit antändbara produkter i vätske-

eller gasform;

- avlägsna från arbetsområdet alla antändbara ämnen (t.ex. trä, papper, träsor, osv.);
- gör inga rengöringsarbeten på insidan av slutna förpackningar i miljöer utan tillräcklig ventilation eller som kan innehålla rester av rök. Kontakt mellan produkt och metaller som rengörs kan producera vätgas, vilket kan utgöra explosiv blandning tillsammans med luften.



- säkerställ en god elektrisk isolering mellan rengöringsverktyget, stycket som ska rengöras och eventuella jordade metalldelar i näheten (åtkomliga). Detta kan i normala fall uppnås genom att man bär skyddshandskar och ställer sig på isolerande plattformar;
- skydda alltid ögonen med glasögon eller genomskinlig skyddsmask;
- använd gummihandskar och undvik att huden kommer i kontakt med rengöringsmedlet



- de elektromagnetiska fälten som utsöndras av rengöringsprocessen kan orsaka störning av funktionen på elektriska och elektroniska apparater.

Personer som bär elektriska eller elektroniska livsuppehållande apparater (t.ex. pacemaker, respirator, etc.) måste tala med en läkare innan de uppehåller sig i näheten av de områden där denna apparat används.

Förbjudet för användare av livsuppehållande elektriska eller elektroniska apparater att använda denna apparat.



#### ÅTERSTÄNDE RISKER

- **TIPPNING:** placera generatorn på en horisontell yta med lämplig bärformgåva till massan; i annat fall (tex. lutande eller osammanhängande golv, m.m.) finns detrisk för tippning;
- **FELAKTIG ANVÄNDNING:** det är farligt att använda utrustningen och i särskild mån generatorn för något annat än vad den är avsedd för (t.ex. någon som helst typ av bågsvetsning, att titta vattenledningsnätets rör);
- Det är förbjudet att använda handtaget för att hänga upp generatorn



- Rengöringslösningen består av fosforsyra ( $H_3PO_4$ ) med en procenthalt på 9,5%. Läs noggrant säkerhetsbladet på etiketten som sitter på behållarens utsida innan någon som helst handling påbörjas.



#### EXTRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Innan man börjar att använda rengöringsmedlet på något sätt eller kittets innehåll ska man noggrant läsa produkten s säkerhetsblad som sitter som etikett på produktens behållare.
- Undvik att vätskan hälls ut i avloppssystemet, i marken eller i offentligt vatten; föl noggrant landets gällande lagar.

## 2. INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING

Med denna utrustning kan man utföra rengöringsarbeten på svetsfogar från TIG- och MIG-svetsningar på rostfritt stål. Rengöringsmetoden avlägsnar helt och hållet alla färgbildningar och oxideringar på materialet, vilka är normala efter en bågsvetsning, och gör det svetsade arbetstycket blankt och ger svetsfogen ett estetiskt utseende.

#### SERIEUTRUSTNING:

- generator komplett med kraftkabel och återledarkabel för jord;
- rengöringsredskap;
- reservband;
- behållare innehållande 3 liter fosforsyra med en procenthalt på 9,5%;
- tom burk avsedd för blandning.

## 3. TEKNISKA DATA INFORMATIONSSKYLT

Viktiga data rörande användning av generatoren och dess funktion sammanfattas på egenskapskylten med följande betydelse:

Fig. A

- EUROPEISK referensnorm för säkerheten på och tillverkningen av maskiner för bågsvetsning.
- Symbolen : växelström för rengöring
- Symbolen : anvisar att rengöringsarbetet får lov att utföras i miljöer med stor risk för elchock (tex. mycket nära stora metallmassor).
- Symbol för mätarleddning:
  - $U_{av}$  : Växelpartspänning och generatorns matningsfrekvens (tillätna avvikeler  $\pm 10\%$ ).
  - $I_{max}$  : Linjens maximala ineffekt.
- Skyddsgrad på höjlet.
- Mätarleddningens egenskaper:
  - $U_{o}$  : Max totmagaspänning (öppen rengöringskrets).
  - $A/V-A/V$  : Anger rengöringsströmmens inställningsområden (minimum och maximum till motsvarande spänning).
- Serienummer för att identifiera generatorn (umbärlikt vid teknisk service, beställning av reservdelar, sökning efter produkterns ursprung).
- : Värde på de fördjölda säkringarna som ska tillhandahållas för skydd till linjen.
- Symboler som hävvisas till säkerhetsnormer, för dessa symbolers betydelse hävvisas till kapitel 1 "Allmänna säkerhetsanvisningar för bågsvetsning".

**OBS:** Det angivna skyldtexemplet är endast indikativt för symbolernas och siffrornas betydelse; exakta värden på alla tekniska data till generatoren som ni äger ska avläsas på märkskylen som finns på generatoren ifråga.

## 4. BESKRIVNING AV GENERATORN

Anordningar för styrning, reglering och anslutning

Fig. B

## 5. INSTALLATION

**VARNING!** UTFÖR ALLA INSTALLATIONS- OCH ELANSLUTNINGSARBETEN MED GENERATORN HELT AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄNET. DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGARNA FÅR ENDAST UTFÖRAS AV KUNNIG OCH KVALIFICERAD PERSONAL.

## UPPSTÄLLNING

Fig. C

Packa upp generatorn och montera ihop de olika komponenterna som förpackningen innehåller

**VARNING!** Placera generatorn på en jämn yta med lämplig bärformgåva till massan för att undvika att den tippar eller förflyttas, vilket skulle utgöra en fara.

## NÄTANSLUTNING

- Innan någon som helst elektrisk anslutning påbörjas ska man kontrollera att informationen på generatorns märkskyt överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen som finns tillgänglig i installationsområdet.
- Generatorn får endast kopplas till ett matningssystem med en neutralledning ansluten till jord;

## VARNING!

Försommelse att iaktta de ovan nämnda reglerna leder till att säkerhetssystemet som tillverkaren har försedd maskinen med (klass I) blir överksam, vilket utgör allvarliga risker för personer (tex. elchock) och för föremål (tex. brand).

## ANSLUTNING AV RENGÖRINGSKRETSEN

**VARNING!** INNAN FÖLJANDE ANSLUTNINGAR GÖRS SKA

## MAN KONTROLLERA ATT GENERATORN ÄR AVSTÄNGD OCH ATT DEN FRÄNKOPPLATS FRÅN ELNÄTET

### Anslutning av rengöringsverktyget till generatorn Fig. D

#### Anslutning av rengöringsströmmens återledarkabel

Denna ska anslutas till arbetsstycket som ska rengöras eller till metallbandet som det ligger på, och anslutningen ska vara så nära rengöringspunkten som möjligt

#### 6. RENGÖRING: FÖRBEREDNING AV RENGÖRINGSVERKTYGET OCH BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET

Vrid på huvudbrytaren (Fig. B-1) för att sätta på generatorn. Styrkan som rengöringsströmmen utsöndrar kan regleras med hjälp av en manuellt styrd strömställare (Fig. B-3).

#### TERMOSKYDD.

Generatorn är skyddad mot termisk överbelastning med hjälp av automatiskt skydd (en automatiskt återställande termostat). När lindningarna uppnår den förbestämda temperaturen kopplar skyddet från strömförslöjningskretsen och den gula lampan som finns på frontpanelen tänds (Fig. B-2). När tiden för nedkylning har gått, vilken varar några minuter, återställs skyddet och generatorn återupptar driften i samband med att den gula lampan släcks.

#### FÖRBEREDNING AV RENGÖRINGSVERKTYGET OCH BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET.

Förberedningen av rengöringsverktyget ska göras med avstängd generatör.

Gör i ordning rengöringsverktyget genom att placera på dess topp med hjälp av de avsedda klämmorna ett av de medföljande banden tillverkade av isoleringsmaterial så som visas i (Fig. E). Håll ner i den centra behållaren som medföljer kettet i en lagom mängd lösnings för att utforma rengöringsarbetet. Anslut rengöringsverktyget till den medföljande strömkällan, (Fig. D). Anslut strömkällans jord till stycket som ska rengöras. Sätt på strömkällan och välj önskad strömstyrka med hjälp av strömställaren (Fig. B-3). Doppa rengöringsverktyget i behållaren innehållande lösningen och gnid den att alla härl mot svetsfogen som ska rengöras (Fig. F). När rengöringsarbetet är avslutat ska det behandlade stycket sköljas med vatten.

Rengöringsströmmens stryka ska regleras i förhållande till storleken på området som ska behandles.

Varning: för att rengöringsverktyget inte ska förstöras ska man undvika att dess metalldel kommer i elektrisk kontakt med stycket som ska rengöras. Detta skulle kunna inträffa om bandet är förbrukat och ska alltså i dessa fall bytas ut.

När arbetet är avslutat ska man avlägsna bandet och noggrant skölja metalldelen som har kommit i kontakt med rengöringsmedlet med vatten, innan rengöringsverktyget läggs tillbaka i den avseenda förvaringslådan.

## 7. UNDERHÅLL

#### ⚠ VARNING! INNAN FÖLJANDE UNDERHÅLLSARBETEN GÖRS SKA MAN KONTROLLERA ATT GENERATORN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET

Rengöringsverktyget kräver inget särskilt underhåll, utöver att den ska sköljas så som redan beskrivits i paragraf 6.

#### EXTRA UNDERHÅLL: ALLT SOM ÄR EXTRA UNDERHÅLL FÄR ENDAST UTFÖRAS AV KUNNIG PERSONAL ELLER SOM ÄR KVALIFICERAD I ELEKTRISKT OCH MEKANISKT OMRÅDE

#### ⚠ VARNING! INNAN MASKINENS PANELER AVLÄGSNAS FÖR ÅTKOMST TILL DESS INSIDA SKA MAN KONTROLLERA NOGA ATT DEN ÄR AVSTÄNGD OCH ATT DEN FRÄNKOPPLATS FRÅN ELNÄTET.

En eventuell kontroll på insidan av en spänningsförande generator kan leda till allvarlig elchock pga. direktkontakt med

spänningsförande delar och/eller personskador pga. direktkontakt med delar i rörelse.

- Maskinens insida ska inspekteras regelbundet; hur ofta beror på användningen och på stoftet som omgivningens luft innehåller. Dammet som lagrats på transformatorn ska avlägsnas med hjälp av en stråle torr tryckluft (max 10 bar);
- Kontrollera samtidigt även att de elektriska kopplingarna är ordentligt åtdragna och att kabelsystemet inte har någon isolationsskada;
- När de ovan nämnda arbetsskedena är slutförda ska maskinpanelerna monteras tillbaka och fästsprövorna skruvas i ordentligt;
- Undvik absolut att utföra rengöringsarbeten med öppen generator och utan skyddsanordningar;
- **Byte av matningskabeln:** Innan kabeln byts ut ska man identifiera anslutningsklämmorna med skruv L1 och L2 (N) på brytaren (Fig. G).

(GR)

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.

#### 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

O χειριστής πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος πάνω στην ασφαλή χρήση της εγκατάστασης και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ενέργειες καθαρισμού, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται καθαριστικά ουσίες, καθώς και τα σχετικά μέτρα προστασίας και έκταπτης επέμβασης.



- Αποφεύγετε άμεσες επαφές με το κύκλωμα καθαρισμού. Η τάση σε ανοικτό κύκλωμα που παρέχεται από τη γεννήτρια μπορεί να είναι επικίνδυνη σε ορισμένες καταστάσεις.

- Η συνδέση των καλώδιων καθαρισμού, οι ενέργειες ελέγχου και επισκευής πρέπει να εκτελούνται με σβήστη γεννήτρια και αποσυνδεμένη από το δίκτυο τροφοδοσίας.

- Σήμευτε τη γεννήτρια και αποσυνδέστε την από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης.

- Εκτελέστε την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νόμους και κανονισμούς αποφυγής στυχημάτων.

- Η γεννήτρια πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας μες ουδέτερο γειωμένο αγωγό.

- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα τροφοδοσίας συνδέεται σωστά στη γειωση προστασίας.

- Μην χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια σε περιβάλλοντα υγρά ή βρεμεγά ή κάπως από βροχή.

- Μην χρησιμοποιούτε καθώδια με φθαρμένη μόνωση ή χαλαρωμένες συνδέσεις.



- Μην εκτελέστε ενέργειες καθαρισμού σε δοχεία που περιέχουν ή που περιέχαν προηγουμένως εύφλεκτα υγρά ή αέρια.

- Απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας όλες τις εύφλεκτες ουσίες (π.χ. ξύλο, χαρτί, πανία κλπ.).

- Μην εκτελέστε ενέργειες καθαρισμού μέσα σε κλειστά δοχεία, σε περιβάλλοντα δίχως επαρκή αερισμό ή με τέτοια διαμόρφωση που να μπορεί να υπάρξει συσσωρευτά καπνών. Η επαφή του προϊόντος με μέταλλα προς καθαρισμό παράνει αέριο υδρογόνο που μπορεί, σε επαφή με τον αέρα, να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα.



- Υιοθετείτε κατάλληλη ηλεκτρική μόνωση ανάμεσα στο εργαλείο καθαρισμού, το κοιμάτι προς καθαρισμό και ενδέχομένα γειωμένα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται κοντά (προστά). Αυτό επιτυχώνται εύκολα φορώντας γάντια και πατώντας πάνω σε μονωτική σανίδα.

- Προστατεύετε πάντα τα μάτια με γυαλιά ή διαφανείς μάσκες.

- Φοράτε λαστιχένια γάντια αποφεύγοντας να εκθετείτε την



- Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από τη διαδικασία καθαρισμού μπορούν να παρέμβουν με τη λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ατομά που φέρουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές ζωτικές σημασίας (π.χ. Pace-maker, αναπνευστήρες κλπ.) πρέπει να συμβουλευτούν τον ιατρό πριν σταθείσουν κοντά στις περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η εγκατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της εγκατάστασης σε άτομα που φέρουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ζωτικές σημασίας.



### ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- **ΑΝΑΤΡΟΠΗ:** τοποθετήστε την πηγή ρεύματος πάνω σε επίπεδη επιφάνεια με κατάλληλη ικανότητα στήριξης για το βάρος. Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. κεκλιμένα η ανώμαλα δάπεδα κλπ) υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.
- **ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ:** είναι επικινδυνή η χρήση της εγκατάστασης και ειδικά της γεννήτριας για οποιαδήποτε κατεργασία διαφορετική από την προβλεπόμενη (π.χ. ενέργειες συγκόλλησης τόξου οποιουδήποτε ειδους, απόψυξη σωλήνωσεων υδρίου δικύου).
- Απαγορεύεται η χρήση της λαβής σαν μέσο ανύψωσης της γεννήτριας.



- Το διάλυμα καθαρισμού είναι φωσφορικό οξύ (Η3ΡΟ4) σε ποσοστό 9,5%. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο ασφάλειας που αναγράφεται στην επικέτα που βρίσκεται στο εξωτερικό του δοχείου πριν αρχίσετε οποιαδήποτε ενέργεια χειρισμού.



### ΣΥΓΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Πριν αρχίσετε οποιαδήποτε ενέργεια χειρισμού του υγρού καθαρισμού και χρήσης του κιτ, διαβάστε προσεκτικά το δελτίο ασφάλειας του προϊόντος που βρίσκεται σε μορφή ετικέτας πάνω στο ίδιο το δοχείο.
- Αποφεύγετε να διοχετεύετε το υγρό στο δίκτυο υπονόμων, στο έδαφος και σε δημόσια νερά. Τηρείτε τους ισχύοντες σε κάθε χώρα κανονισμούς.

### 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η εγκατάσταση επηρέπει ενέργειες καθαρισμού των κορδωνιών συγκόλλησης διαδικασίας TIG, MIG πάνω σε ανεξειδύ χάλυβα. Η διαδικασία καθαρισμού αφαιρεί εντελώς όλες τις εκείνες τις σύντετες χρωματισμούς και οξειδώστως του υλικού που είναι φιστικές μετά από μια διαδικασία συγκόλλησης τόξου, προσδιδόντας λάμψη στο συγκολλημένο κομμάτι και καλή αισθητική όψη στο κορδόνι.

### ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- γεννήτρια εφοδιασμένη με καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο επιστροφής σταμάτους,
- εργαλείο καθαρισμού,
- λωρίδες αντικαταστάσης,
- δοχείο με 3 λίτρα φωσφορικού οξέος σε ποσοστό 9,5%,
- άσσο δοχείο ανάμειξης.

### 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Τα κύρια στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση και τις αποδόσεις της γεννήτριας συνοւσίζονται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων με την ακόλουθη έννοια:

#### Εικ. A

- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ κανονισμός αναφοράς για την ασφάλεια και την κατασκευή των μηχανημάτων για συγκόλληση τόξου.
- Σύμβολο : εναλλασσόμενο ρεύμα καθαρισμού.
- Σύμβολο : δείχνει ότι μπορούν να εκτελούνται ενέργειες κοπής σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας (π.χ. κοντά σε μεγάλες μεταλλικές μάζες).
- Σύμβολο της γραμμής τροφοδοσίας: 1~16Α λασπομένη μονοφασική φάση.
- Βαθμός προστασίας περιβλήματος:
- Χαρακτηριστικά στοιχεία της γραμμής τροφοδοσίας:
  - **U:** Εναλλασσόμενή τάση και συχνότητα τροφοδοσίας της γεννήτριας (αποδεκτά όρια ±1%).
  - **I<sub>max</sub>:** Μέγιστο ρεύμα που απορροφάται από τη γραμμή.
- Ηλεκτρικά δεδουλμένα κυκλώματος καθαρισμού.

- **U<sub>o</sub>** : Μέγιστη τάση σε ανοικτό κύκλωμα (κύκλωμα καθαρισμού ανοικτό).

- **-ΑΝ-Α/Ν** : Δείχνει την κλίμακα ρύθμισης του ρεύματος καθαρισμού (μέγιστο και έλαχιστο) στην αντίστοιχη τάση.

8 - Αριθμός μητρώου για την αναγνώριση της γεννήτριας (απάριθμός για την τεχνική συμπαράσταση, ζήτηση ανταλλακτικών, αναζήτηση προέλευσης προϊόντος).

9 - ~~█~~ Τιμή των ασφαλειών τηής καθυστερημένης ενεργοτοίσης που πρέπει να προβλέπονται για την προστασία της γραμμής.

10 - Σύμβολα αναφέρομενα σε κανόνες ασφαλείας η έννοια των οποίων αναφέρεται στο κεφάλαιο 1 "Γενική ασφάλεια για τη συγκόλληση τόξου".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το αναφέρομενο παράδειγμα πινακίδας είναι μόνο ενδεικτικό της σημασίας των συμβόλων και των ψηφίων. Οι ακριβείς τιμές των τεχνικών στοιχείων της γεννήτριας που είναι στην κατοχή σας πρέπει να διαβάζονται κατευθείαν στην τεχνική πινακίδα της ίδιας της γεννήτριας.

### 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Συστήματα ελέγχου, ρύθμισης και σύνδεσης Εικ. B

### 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΒΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.  
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ Η ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Εικ. C

Αποσυσκευάστε το μηχάνημα, εκτελέστε τη συναρμολόγηση των διαφόρων τημάτων που περιέχονται στη συσκευασία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Τοποθετήστε τη γεννήτρια πάνω σε οριζόντιο επίπεδο κατάλληλης ικανότητας προς το βάρος ώστε να εμποδίσετε το αναποδογύρισμα ή επικινδυνές μετακίνησης.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

- Πριν εκτελέστε οποιαδήποτε πελεκτρική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά στοιχεία της γεννήτριας που αναγράφονται στην τεχνική πινακίδα αντιστοιχούν στην ταση και συχνότητα του δικτύου που διατίθεται στον τόπο εγκατάστασης.
- Η γεννήτρια πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο αγώγο ουδέτερου.

### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η μη τήρηση των παραπάνω κανόνων καθιστά αναποτελεσματικό το σύστημα ασφαλείας που προβλέπεται από τον κατασκευαστή (κατηγορία I) με επακόλουθους σοβαρούς κινδύνους για άτομα (π.χ. ηλεκτροπληξία) και αντικείμενα (π.χ. πυρκαγιά).

### ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Σύνδεση του εργαλείου καθαρισμού στη γεννήτρια  
Εικ. D

Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος καθαρισμού Πρέπει να συνδεθεί στο κομμάτι προς κάθαρισμον ή στο μεταλλικό πάγκο όπου αυτό στηρίζεται, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο καθαρισμού.

### 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πανάγια από τη γεννήτρια ενεργήστε στο γενικό διάκοπτό (Εικ. B-1). Η ένταση του παραγόμενου ρεύματος καθαρισμού ρυθμίζεται από

έναν εκτροπέα που ενεργοποιείται χειροκίνητα (Εικ. Β-3).

#### ΟΦΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,

Η γεννήτρια προστατεύεται από θερμικές υπερφορώσεις μέσω μιας αυτόματης προστασίας (θερμοστάτης αυτόματης αποκαταστάσης). Οταν ο τυλίγονος φτάνει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία, η προστασία θέτει εκτός λειτουργίας το κύκλωμα τροφοδοσίας και ανέβει η κίτρινη λάμψη του μετωπικού πίνακα (Εικ. Β-2). Μετά από χρονικό διάστημα ψύξεις λίγων λεπτών η προστασία θα αποκαταστάσει, η γεννήτρια θα αρχίσει να λειτουργεί και η κίτρινη λάμψη θα σβήσει.

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η προετοιμασία του εργαλείου καθαρισμού πρέπει να γίνεται με τη γεννήτρια σβηστή.

Προετοιμάστε το εργαλείο καθαρισμού τοποθετώντας στη αιχμή του ίσιου, με τις ειδικές τανίσιες, μια λωρίδα από υαλόνημα δίπως στην (Εικ. E). Μέσα στο άδειο δοχείο που συμπεριλαμβάνεται στο προμηθεύμενο κιτ, χύτε μια επαρκή ποσότητα διάλυματος για να εκτελέσετε την ενέργεια καθαρισμού. Συνδέστε το εργαλείο καθαρισμού στην προμηθεύμενη πηγή τροφοδοσίας (Εικ. D). Συνδέστε τη σώμα της γεννήτριας τροφοδοσίας στο κομμάτι προς συγκόλληση. Ανάψτε την πηγή τροφοδοσίας και επιλέξτε μέσω του εκτρόπεα (Εικ. Β-3) το επιθυμητό επίπεδο ρεύματος. Βουτήξτε το εργαλείο καθαρισμού στο δοχείο που περιέχει διάλυμα και τρίψτε το κορδόνι συγκόλλησης κατά μήκος και στις δύο κατευθύνσεις (Εικ. F). Στο τέλος της ενέργειας καθαρισμού, ξετλύνετε το κομμάτι με νερό. Η ένταση του ρεύματος καθαρισμού ρυθμίζεται σε συνάρτηση με το μένεθος του κομματιού.

Προσοχή: για να μην βλάψετε το εργαλείο καθαρισμού, προσέχετε ώστε η μεταλλική αιχμή μην έρθει σε πληκτρική επαφή με το κομμάτι προς καθαρισμό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περιπτώση που η λωρίδα είναι ιδιαίτερα φθαρμένη και τότε θα πρέπει να την αντικαταστήσετε. Αφού ολοκληρώσατε τη διαδικασία, πριν ξαναποθετήσετε το εργαλείο καθαρισμού στη θήκη του, αφαιρέστε τη λωρίδα και ξεπλύνετε με άσφονο νερό το μεταλλικό μέρος που ήρθε σε επαφή με το υγρό καθαρισμού.

#### 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.**

Το εργαλείο καθαρισμού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση, εκτός από το ξέπλυμα που ήδη περιγράφεται στην παραγράφο 6.

#### ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ Η ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΕΤΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.**

Ενδεχόμενοι έλεγχοι με πληκτρική τάση στο εσωτερικό της γεννητρίας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτροπληξία από άμεση επαφή με μέρη υπό τάση και/ή τραύματα από άμεση επαφή με μέρη σε κίνηση.

- Περιοδικά και οπωσδήποτε με συχνότητα σε συνάρτηση με τη χρήση και τη ποσότητα σκόνης του περιβάλλοντος, ανιγνεύστε το εσωτερικό της γεννητρίας και αφαιρέστε τη σκόνη που συσσωρεύεται στη μετασχηματιστή, με ξέρο πεπτεσμένο αέρα. (υέχοι Θερ).
- Με την ευκαιρία ελέγχετε ότι οι πληκτρικές συνδέσεις είναι σφαλισμένες και τα καμπλάρισμα δεν παρουσιάζουν βλάβες στη μονάση.
- Στο τέλος αυτών των ενεργειών ξαναποθετήστε τις πλάκες της γεννητρίας σαφάλιζοντας μερικό το τέλος της βρίσες στερέωσης.
- Αποφεύγετε απολύτως να εκτελέστε ενέργειες καθαρισμού με ανοιχτή γεννήτρια και χωρίς προστασίες.
- **Αντικαταστάστηκε τον καλώδιο τροφοδοσίας:** πριν αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, ενιστοίστε τους ακροδέκτες σύνδεσης σε μορφή βίδας L1 και L2 (N) πάνω στο διακόπτη (Εικ. G).

(RU)

## РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО



**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОЧИСТКЕ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО.**

#### 1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оператор должен уметь работать на оборудовании в условиях безопасности, должен знать о рисках, связанных с операциями по очистке, в особенностях связанных с используемыми чистящими веществами, а также о средствах безопасности и правилах поведения в случае аварийной ситуации.



- Избегать прямого контакта с контуром очистки; пустое напряжение, подаваемое генератором, может быть опасно в таких условиях;
- Соединение кабелей очистки, операции по проверке и ремонту должны выполняться при отключенном генераторе и отсоединении от сети питания;
- Выключить генератор и отсоединить его от сети питания перед выполнением любых операций по техобслуживанию;
- Выполнить электрический монтаж в соответствии с предусмотренными стандартами и законами по защите от несчастных случаев;
- Генератор должен быть соединен только с системой питания с нулевым проводником, соединенным с заземлением;
- Проверить, что розетка питания правильно соединена с заземлением;
- Не использовать генератор во влажных или мокрых помещениях или под дождем;
- Не использовать кабели с испорченной изоляцией или с ослабленными соединениями.



- Не выполнять операции по очистке на соединителях, резервуарах или трубах, содержащих или ранее содержащих возгораемые жидкости или газы;
- Удалить из рабочей зоны все возгораемые вещества (например, дерево, бумагу, тряпки, и т. д.);
- Не выполнять операции по очистке внутри закрытых резервуаров, в плохо проветриваемых помещениях или в помещениях, имеющих форму, способствующую застаиванию дымов: контакт веществ с очищающими металлами приводит к выделению газообразного водорода, который может образовываться взрывоопасные смеси в соединении с воздухом.



- Применять соответствующую электрическую изоляцию между инструментами очистки, очищаемой деталью и заземленными металлическими частями, находящимися рядом (доступными). Это обычно возможно, надев перчатки и находясь на изолирующей площадке;
- Всегда защищать глаза очками или прозрачным лицевым щитком;
- Надевать резиновые перчатки, избегая подвергать кожу контакту с жидкостью для очистки



- Генерируемые процессом очистки электромагнитные поля могут нарушать работу электрического и электронного оборудования.

Люди, имеющие жизненно важное электрическое и электронное оборудование (например, водители сердечного ритма, респираторы, и т. д.), должны

проконсультироваться с врачом перед тем, как находиться рядом с зонами использования данного оборудования.  
Людям, имеющим жизненно важное электрическое и электронное оборудование, запрещается использование данного оборудования.



### ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

- **ОПРОКИДЫВАНИЕ:** поместить генератор на горизонтальную поверхность с грузоподъемностью, соответствующей его весу; в противном случае (например, наклонный, неровный пол, и т. д.) существует опасность опрокидывания;
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ:** опасно использование оборудования и, в частности, генератора для любой обработки, отличающейся от предусмотренной (например, операции дуговой сварки любого типа, размозживание труб водопроводной сети);
- Запрещается использовать рукоятку в качестве подъемного средства генератора.



- Раствор для очистки, фосфорная кислота (Н3РО4) в разведении 9,5 %. Внимательно прочитать спецификацию по безопасности, приведенную на этикетке, находящейся снаружи на резервуаре, перед началом любых операций по перемещению.



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом любых операций по перемещению жидкости для очистки и использования комплекта, внимательно прочитать спецификацию по безопасности вещества, приведенную на этикетке, находящейся снаружи на резервуаре.
- Избегать слипать жидкость в канализационную сеть, в почву и в общественные водоемы; придерживаться правил, действующих в каждой стране.

### 2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОГИСАНИЕ

Это оборудование позволяет выполнять операции по очистке сварочных швов в процессах сварки TIG, MIG на нержавеющей стали. Процедура очистки полностью удаляет следы окрашивания и окисления материала, обычные после процесса дуговой сварки, делая сваренную деталь блестящей и придавая шву сварки эстетичный рельефный вид.

### СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- генератор, укомплектованный кабелем питания и кабелем возврата массы;
- инструмент очистки;
- запасные ленты;
- резервуар с 3 литрами фосфорной кислоты в разведении 9,5 %;
- пустая банка для разлива.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ТАБЛИЧКА ХАРАКТЕРИСТИК

Основные данные, относящиеся к использованию и эксплуатационным характеристикам генератора представлены на таблице генератора со следующими значениями:

Рис. А

- Справочная ЕВРОПЕЙСКАЯ норма по безопасности и по изготовлению оборудования для дуговой сварки.
- Символ : переменный ток очистки.
- Символ : указывает, что могут быть выполнены операции очистки в помещении с повышенным риском электрического разряда (например, в непосредственной близости от больших металлических масс).
- Символ линии питания:  
1~: однофазный переменный ток.
- Степень защиты корпуса.
- Характеристики линии питания:
  - U<sub>o</sub>: Переменное напряжение и частота питания генератора (допустимые пределы ±10 %).
  - I<sub>max</sub>: Максимальный ток, поглощаемый линией.
- Электрические характеристики контура очистки:
  - U<sub>o</sub>: Максимальное холостое напряжение (открытый контур очистки).
  - ΔV/A-V: Указывает гамму регулировок тока очистки (минимум и максимум) при соответствующем напряжении.
- Серийный номер для идентификации генератора (необходим для оказания технической помощи, при заказе запчастей, поиске происхождения изделия).

9 - ■■■ Величина плавких предохранителей с замедленным действием, предусмотренных для защиты линии.

10- Символы, относящиеся к стандартам безопасности, чье значение указано в главе 1 "Общая безопасность для дуговой сварки".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приведенная в примере табличка носит указательный характер для обозначения значений символов и цифр; точные значения технических характеристик имеющегося у вас генератора должны проверяться на табличке самого генератора.

### 4. ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА

Устройство для управления, регулирования и соединения

Рис. В

### 5. МОНТАЖ

**ВНИМАНИЕ!** ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ С ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

### ОСНАЩЕНИЕ

Рис. С

Снять упаковку с генератора, выполнить монтаж отсоединенных частей, находящихся в упаковке

**ВНИМАНИЕ!** Установить генератор на плоскую поверхность с грузоподъемностью, соответствующей его весу, чтобы избежать опрокидывания или опасного смещения.

### СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ

- Перед выполнением любого электрического соединения, проверить, что данные на табличке генератора соответствуют напряжению и частоте сети, имеющейся месте монтажа;
- Генератор должен быть соединен только с системой питания с нулевым проводником, соединенным с заземлением;

### ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение перечисленных выше правил приводит к неэффективности системы безопасности, предусмотренной производителем (класс I) с вытекающим из этого риском для людей (например, электрический шок) и предметов (например, пожар).

### СОЕДИНЕНИЯ КОНТУРА ОЧИСТКИ

**ВНИМАНИЕ!** ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ДАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ГЕНЕРАТОР ВЫКЛЮЧЕН ИЛИ ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ

Соединение инструмента очистки к генератору  
Рис. D

### Соединение обратного кабеля тока очистки

Он должен быть соединен с очищаемой деталью или с металлическим столом, на котором находится деталь, как можно ближе к очищающей зоне.

### 6. ОЧИСТКА: ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА ОЧИСТКИ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Для включения генератора повернуть главный выключатель (Рис. В-1). Интенсивность вырабатываемого тока очистки регулируется при помощи девиатора, приводимого в движение вручную (Рис. В-3).

### ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА.

Генератор защищен от температурных перегрузок при помощи автоматической защиты (термостат с автоматическим восстановлением). Когда обмотка достигает заданной температуры, защита разъединяет контур питания, и включается желтая лампа на передней панели (Рис. В-2). После периода охлаждения в несколько минут защита восстанавливается, генератор

возобновит работу и желтая лампа погаснет.

## ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА ОЧИСТКИ И ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Подготовка инструмента очистки выполняется с отключенным генератором.

Подготовить инструмент для очистки, установив при помощи специальных обвязок, на наконечник инструмента ленточку из стекловолокна, как показано на (Рис. Е). Налить в пустую банку, входящую в комплект поставки, достаточное количество раствора для выполнения операции очистки. Соединить инструмент очистки с источником питания в комплекте (Рис. D). Соединить массу источника питания с очищаемой деталью. Включить источник питания и выбрать при помощи девиатора (Рис. В-3) требуемый уровень тока. Опустить инструмент очистки в банку, содержащую раствор, и потереть им в одном и в другом направлении вдоль очищаемого сварочного шва, (Рис. F). В конце операции очистки, промыть обработанную деталь водой.

Сила тока очистки должна регулироваться в соответствии с размерами обрабатываемой детали.

Внимание: для того, чтобы не повредить инструмент очистки, избегать, чтобы его металлическая часть вступила в электрический контакт с очищаемой деталью, что может произойти, если ленточка очень сильно изношена, в таком случае необходимо заменить ее.

По окончании процедуры, перед помещением на место инструмента очистки в специальный кожух, снять ленточку и обильно промыть водой металлическую часть, находившуюся в контакте с жидкостью очистки.

## 7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

**△ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ГЕНЕРАТОР ВЫКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

Инструмент очистки не нуждается в особом техобслуживании, за исключением промывки, описанной ранее в параграфе 6.

**ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:**  
ОПЕРАЦИИ ПО ВНЕПЛАНОВОМУ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, РАБОТАЮЩИМ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

**△ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД СНЯТИЕМ ПАНЕЛЕЙ ГЕНЕРАТОРА И ПОЛУЧЕНИЕМ ДОСТУПА ВНУТРЬ ГЕНЕРАТОРА ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ГЕНЕРАТОР ВЫКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНИЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

Возможные проверки, выполняемые под напряжением на генераторе, могут вызвать сильный электрический разряд из-за прямого контакта с частями под напряжением и/или повреждения из-за контакта с частями в движении.

- Периодически, достаточно регулярно, в зависимости от частоты использования и наличия пыли в помещении, проверять внутреннюю часть генератора и удалять отложившиеся на трансформаторе пыль, направляя струю сухого скатого воздуха (макс. 10 бар);
- Проверить, что электрические соединения хорошо закручены и кабелепроводка не имеет следов повреждения изоляции;
- По окончании указанных операций вновь монтировать панели генератора, до конца закрутить крепежные винты;
- Категорически запрещается выполнять операции очистки при открытом генераторе, не имеющем защит;
- Замена кабеля питания: перед тем, как заменять кабель питания, идентифицировать соединительные винтовые клеммы L1 и L2 (N) на выключателе (Рис. G).

(H)

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS



FIGYELEM! A TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

**1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**  
A kezelőnek kellő információ birtokában kell lennie a berendezés biztonságos használatáról, a tisztítási eljárásokkal, különösképpen a tisztítószerek használatával kapcsolatos kockázatokról, a védelmi rendszabályokról és a vész helyzetben alkalmazandó eljárásokról.



- A tisztítási áramkörrel való közvetlen érintkezés elkerülendő; a generátor által létrehozott üresjárási feszültség nemely helyzetben veszélyes lehet;
- a tisztító kábelek csatlakoztatását, az ellenőrzési és javítási műveleteket kikapcsolt és a táphálózatból kicsatlakoztatott generátorral kell elvégezni;
- kapcsolja ki a generárt és csatlakoztassa ki a táphálózatból bármilyen karbantartási művelet végrehajtása előtt;
- végezz el az elektromos összeszerelést a biztonságvédelmi normák és szabályok előírásai szerint;
- a generárt kizárálag egy földelt, semleges vezetékkel szabad a táprendszerbe csatlakoztatni;
- győződjön meg arról, hogy a tápaljazat helyesen csatlakoztatva van a földeléshez;
- ne használja a generárt nedves, nyirkos környezetben vagy esőben;
- ne használjon sérült szigetelésű vagy meglazult csatlakozású kábeleket.



- Ne végezzen tisztítási műveleteket olyan tartályokon, edényeken vagy csővezetékeken, melyek gyűlékony folyadékokat vagy gáznemű anyagokat tartalmaznak vagy tartalmazhattak;
- távolítsa el a munkaterületről minden gyűlékony anyagot (pl. fa, papír, rongy, stb.);
- ne végezzen tisztítási műveleteket zárt tartályok belsőjében, nem kilegítő szellőzésű vagy oly módon kialakított környezetekben, ahol a füstök megrekedhetnek, a termékek a tisztítandó fémekkel való érintkezése során hidrogéngáz keletkezik, amely a levegővel érintkezve robbanó keveréket alkothat.



- megfelelő elektromos szigetelést alkalmazzon a tisztító szerszám, a tisztítandó munkadarab és a közben a földön esetleg elhelyezett (megközelíthető) fémmunkatárszék között. Ez általában védőszekrény viselése mellett és szigetelőszönyegen állva végezhető el;
- mindig védeje a szemét átlátszó védőszemüveggel vagy védőmaszkkal;
- gumikesztyű viseljen annak elkerülése érdekében, hogy a bőr felhámrétege a tisztító folyadékkal érintkezzen.



- a tisztítási folyamat során kialakuló elektromágneses mezők hatást gyakorolhatnak az elektromos és elektronikus készülékek működésére.

Azon személyeknek, akik szervezetében életfenntartó elektromos vagy elektronikus készülék van beépítve (pl. pacemaker, légzőkészülék, stb.), orvossal kell konzultálniuk azt megelőzően, hogy ilyen használatban lévő berendezés közelébe mennének.

Tilos ennek a berendezésnek a használata azon személyek számára, akik szervezetébe életfenntartó elektromos vagy elektronikus készülék van beépítve.



## EGYÉB KOCKÁZATOK

- FELBORULÁS:** helyezze a generárt a súlyának megfelelő teherbírású, vízszintes felületre; ellenkező esetben (pl. lejtős, különváll padlózatok, stb.) a felborulás veszélye fennáll;
- NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT:** a felszerelés és különösképpen a generátor használata veszélyes bármilyen, nem előirányzott munkafolyamat véghajtására (pl. bármilyen típusú ivhegesztő műveletek, a vizhálózás csővezetékeinek felolvásztása);
- Tilos a fogantyút felhasználni a generátor felakasztásához.



- A tisztítóoldat foszforsav (H3PO4), 9,5%-os arányban. Figyelmesen olvassa el a tartály külsején lévő címken feltüntetett biztonsági adatlapot bármilyen kezelési művelet megkezdése előtt.



## KIEGÉSZÍTŐ ÖVINTÉZKEDÉSEK

- A tisztító folyadékkel való bármilyen kezelési művelet megkezdése és a készlet felhasználása előtt figyelmesen olvassa el a tartályon címke formájában megtalálható termékbiztonsági adatlapot.
- Kerülje a folyadék leeresztését a csontháztartóba, a talajba és a közvizekbe; tartsa be az adott országban érvényes rendszabályokat.

## 2. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Ez a berendezés lehetővé teszi az inox acélon TIG, MIG eljárással képződő hegesztési varratok tisztítási műveleteit. A tisztítási eljárás teljesen megszünteti az alapanyagnak az ivhegesztő folyamat után törvényszerűn kialakuló, valamennyi elszíneződést és oxidációs megjelenést, miközben a hegesztett munkadarabot fénymessé teszi és a hegesztési varratnak egy esztétikusan kidomborodó aspektust kölcsönöz.

## SZÉRIA KIEGÉSZÍTÓK:

- tűpkábellel és visszakötő testkábellel kiegészített generátor;
- tisztító szerszám;
- tartály szalagok;
- tartály 3 liter, 9,5%-os foszforsavval;
- üres keverőfegyel.

## 3. MŰSZAKIADATOK

### ADAT-TABLA

A generátor használataira és teljesítményére vonatkozó, alapvető adatok a karakteristikák táblázatában vannak feltüntetve a következő jelentéssel:

#### A ábr.

- Az ivhegesztő gépek biztonságára és gyártására vonatkozó EUROPALI szabvány.
- [S] jel: tisztítási váltóáram.
- Jel: azt jelöli, hogy végrehajtásra kerülhetnek tisztítási műveletek olyan környezetben is, ahol az áramütés megnöveült veszélye áll fenn (pl. nagy fémtörmegek közvetlen közelében).
- Az áramellátás vezetékének jele.  
1~: egyfázisú váltófeszültség.
- A burkolat védelmi szintje.
- Az áramellátási vezeték jellemzőinek adatai:  
-U<sub>0</sub>: A generátor áramellátásának váltófeszültsége és frekvenciája (megengedett határ ±10%).  
-I<sub>max</sub>: Tápegysétekkel maximálisan felvett áram.
- A tisztítás áramkörének elektromos adatai:  
-U<sub>0</sub>: Maximális üresjárási feszültség (nyitott tisztítási áramkör).  
-A/V-A/V : A tisztítási áramnak (minimum-maximum) a megfelelő feszültségekhez való szabályozási tartományát mutatja.
- A generátor beazonosítására szolgáló törzsszám (nélkülözhetetlen a műszaki részegységjűítőhöz, cseréalkatrészek igényének benyújtásához, a termék eredetének felkutatásához).
- A készleltetett működésű olvadóbiztosítók azon értéke, mely a vezeték védelméről írányzandó elő.
- Azony biztonsági szabványokra vonatkozott jelek, melyek feltehetően az 1. fejezet "Az ivhegesztés általános biztonsági szabályai" tartalmazza.

**MEGJEGYZÉS:** A feltüntetett táblán szereplő jelek és számok fiktívek, az Önök tulajdonában álló generátor pontos értékei és műszaki adatai közvetlenül a generátor tábláján láthatók.

## 4. A GENERÁTOR LEÍRÁSA

Ellenőrző, szabályozó és összekötő berendezések

B ábr.

## 5. ÖSSZESZERELÉS

**FIGYELEM! MINDEN EGYES ÖSSZESZERELÉSI ÉS ELEKTROMOS BEKÖTÉSI MŰVELETET SZIGORÚAN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LÉVŐ ÉS A TÁPHALÓZATBÓL KICSATLAKOZTATOTT GENERÁTORRAL VÉGEZZEN EL, AZ ELEKTROMOS BEKÖTÉSEKET KIZÁRÓLAG TAPASZTALT VAGY KÉPESITETT DOLGOZO VÉGEZHETI.**

## ELRENDEZÉS

C ábr.

Csomagolja ki a generárt, szerejre össze a csomagban található, különálló részeket.

**FIGYELEM!** Helyezze a generárt a súlyának megfelelő teherbírású, sík felületre a felborulás vagy veszélyes elmozdulások elkerülése végett.

## HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS

- Bármely villamos összeköttetés létesítése előtt ellenőrizze, hogy a generátorablaján feltüntetett értékek az összeszerelés helyén rendelkezésre álló hálózati feszültség és frekvencia értékeknek megfelelnek;
- A generátor kizárolag egy földelt, semleges vezetékkel szabad a táprendszerbe csatlakoztatni;

## FIGYELEM!

A fentiekben leírt szabályok be nem tartása a gyártó által megvalósított (1. osztályú) biztonsági rendszer hatékonytalanságához vezet, illetve további súlyos személyi (pl. áramütés) és anyagi károk (pl. tűzveszély) kockázatával jár.

## A TISZTÍTÁSI ÁRAMKÖR ÖSSZEKÖTÉSEI

**FIGYELEM! A KÖVETKEZŐ ÖSSZEKÖTÉSEK ELVÉGEZÉSE ELŐTT GYÖZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A GENERÁTOR KI VAN KAPCSOLVA ÉS A TÁPHALÓZATBÓL KI VAN HÚZVA.**

## A tisztító szerszám csatlakoztatása a generátorhoz

D ábr.

## A tisztítási áram visszakötő kábelnek csatlakoztatása

A tisztítárdó munkadarabhoz, vagy ahoz a fém munkaasztalhoz kell csatlakoztatni, amelyre rá van helyezve, a lehető legközelebb a tisztítandó részhez.

## 6. TISZTÍTÁS: A TISZTÍTÓ SZERSZÁM ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A FOLYAMAT LEÍRÁSA

A generátor bekapsolásához nyomja be a fókapcsolót (B-1 ábr.). Az adagon tisztítási áramerősséggel szabályozható egy kézzel működtethető váltókapcsoló segítségével (B-3 ábr.).

## TERMOSZTÁT VÉDELEM.

A generátor termikus túlerhelésekkel szemben az automatikus védelmi berendezésekkel (automatikus visszahúzású termosztát) véde van. Amikor a terekerék elérik az előre meghatározott hőmérsékletet, akkor a védelem kikapcsolja a táparamkört és kigylíthat az előlapon elhelyezett sárga lámpa (B-2 ábr.). Néhány perces hűtési idő elteltével utána a védelem visszaáll, a generátor ismételten működni kezd és a sárga lámpa elaltszik.

## A TISZTÍTÓ SZERSZÁM ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A FOLYAMAT LEÍRÁSA.

A tisztító szerszám előkészítését kikapcsolt generátorral kell elvégezni. Készítse elő a tisztító szerszámot úgy, hogy helyezzen annak hegycére egy üveg tisztítószalagot az (E ábr.) szerint. Töltön a leszállított készleltemben található, üres téglében a tisztítási művelet végrehajtásához elegendő mennyiségű oldatot. Csatlakoztassa a tisztító szerszámot a tartózékként nyújtott tápfárra (D ábr.). Csatlakoztassa a tápfárra a tisztítási műveletet a tisztítandó munkadarabhoz. Kapcsolja be a tápfárra és válassza ki a váltókapcsoló (B-3 ábr.) segítségével a kívánt áramszintet. Mártsa a tisztító szerszámot az oldatot tartalmazó téglélyre és dörzsölje a tisztítandó hegesztési varrat mentén az egyik, majd a másik irányba, (F ábr.). A tisztítási művelet végén vízzel öblítse le a kezelt munkadarabot.

A tisztítási áramerősséget a kezelésre szánt darab méretének függvényében kell beállítani.

Figyelem: a tisztító szerszám károsodásának elkerülése végett akadályozza meg azt, hogy a fémrész elektromos érintkezésbe kerüljön a tisztítandó munkadarabbal; ez abban az esetben történhet meg, amikor a szalag nagyon elhasználódott, illetve azzal, hogy a tisztító szerszámnak az adott tartójából való visszahelyezése előtt vegye le a tisztítószalagot és bő vízzel öblítse le a fémrészét, amely a tisztító folyadékkel érintkezett.

## 7. KARBANTARTÁS

**⚠ FIGYELEM! A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT GYŐZDÖJÖN MEG ARRÓL, HOGY A GENERÁTOR KI VAN KAPCSOLVA ÉS A TÁPHÁLOZATBOL KI VAN HÚZVA.**

A tisztító szerszám rendkívüli karbantartást nem igényel, kivéve a 6. bekezdésben már említett öblítést.

**RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS:**  
**A RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS MŰVELETEIT KIZÁRÓLAG TAPASZTALT SZEMÉLY VAGY SZAKKÉPZETT ELEKTROMÜSZERESZ HAJTJA VEGRE.**

**⚠ FIGYELEM! A GENERÁTOR PANELJEINEK ELMOZDÍTÁSA ÉS A BELSEJÉBE VALÓ BENYÜLÉS ELŐTT GYŐZDÖJÖN MEG, ARRÓL, HOGY A GENERÁTOR KI VAN KAPCSOLVA ÉS A TÁPHÁLOZATBOL KI VAN HÚZVA.**

A feszültség alatt lévő generátoron belüli eselleges ellenőrzések súlyos áramütést okozhatnak, melyet a feszültség alatt álló alkatrészekkel való közvetlen érintkezés eredménye és/vagy olyan sérülésekkel váltathatnak ki, amelyek a mozgásban lévő részeken kívül közvetlen érintkezés következményeit.

- Időszakonként, a használatról és a környezet porosságáról függően ellenőrizni kell a generátor belséjét az általában a transzformátorról raktárolt port, száraz, sűrített levegősgárral (max. 10 bar) segítségével;
- Alkalmasan ellenőrizni kell, hogy az elektromos kapcsolások jól összeszorítottak-e, valamint azt, hogy a kábelezések szigetelésén nem mutatkoznak-e sérülések;
- A fentemlített műveleteket befejezésekor a rögzítőcsavarok teljes megszorításával vissza kell szereznia a generátor paneljét;
- Feltétlenül kerülni kell a nyitott és védetlen nélküli generátorral történő tisztítási műveletek végrehajtását;
- A tápkábel lecserélése: a tápkábel lecserélése előtt azonosítása be az L1 és L2(N) csavaros csatkozószorítót a kapcsolón (Gábr.).

(RO)

## MANUAL DE INSTRUCTIUNI



**ATENȚIE! ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI DE CURĂTAT CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE INSTRUCTIUNI.**

### 1. SIGURANȚA GENERALĂ

Operatorul trebuie să fie destul de instruit pentru folosirea în siguranță a aparatului și informat asupra riscurilor care pot proveni din procedeele de curătare și în special din folosirea substanțelor detergente, asupra măsurilor de protecție și asupra procedurilor de urgență.



- Evită contactul direct cu circuitul de curătare; tensiunea în gol transmisă de generator poate fi periculoasă în anumite cazuri;
- conectarea cablurilor de curătare, operațiile de control precum și reparațiile trebuie efectuate cu generatorul oprit și deconectat de la rețea de alimentare;
- opriți generatorul și deconectați-l de la rețea de alimentare înainte de efectuarea oricărlei operații de întreținere;
- realizați instalația electrică corespunzător normelor și legilor în vigoare referitor la prevenirea accidentelor de muncă;

- generatorul trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor nelegat la pământ;
- asigurați-vă că priza de alimentare este corect conectată la împământarea de protecție;
- nu folosiți generatorul în medii cu umiditate, igrasie sau sub ploaie;
- nu folosiți cabluri cu izolare deteriorată sau cu conectoare slabite.



- Nu efectuați operații de curătare pe containere, recipiente sau tubulaturi care conțin sau care au conținut produse inflamabile lichide sau gazoase;
- îndepărtați de zona de lucru toate substanțele inflamabile (de exemplu lemn, hârtie, carpe, etc.);
- nu efectuați operații de curătare în interiorul containerelor închise, în medii insuficient de ventilate sau în spații unde pot stagna gazele; contactul produsului cu metalele ce trebuie curătate produce gaz hidrogen care poate forma amestecuri explozive în contact cu aerul.



- efectuați o izolare electrică adecvată între echipamentul de curătare, piesa de curățat și eventualele părți metalice legate la pământ, situate în apropiere (accesibile). Acest lucru se obține în mod normal purtând mănuși și poziționându-se deasupra unor platforme izolante;
- protejați intotdeauna ochii cu ochelari sau măști transparente;
- purtați mănuși din cauciuc evitând expunerea epidermei la contactul cu lichidul de curătare



- cîmpurile electromagnetice generate în timpul procesului de curătare pot interfera cu funcționarea aparatelor electrice și electronice.  
Persoanele purtătoare de aparete electrice și electronice vitale (ex. Pace-maker, aparete de respirat etc..), trebuie să consulte medicul înainte de a staționa în apropierea zonelor în care această aparatură este utilizată.

Nu se recomandă folosirea acestei aparaturi de către persoanele purtătoare de aparete electrice și electronice vitale.

### ⚠ ALTE RISCRU

- **RÄSTURNARE:** aşezați generatorul pe o suprafață orizontală cu capacitate corespunzătoare greutății acestuia; în caz contrar (ex. podele inclinate, denivelate etc..) există pericolul de răsturnare;
- **FOLOSIRE IMPROPRIE:** este periculoasă folosirea echipamentului și îndeosebi a generatorului pentru orice lucrare diferită de cea prevăzută (ex. operații de sudură cu arc de orice fel, decongelarea tubulaturilor rețelei hidrice);
- Se interzice folosirea mânărelui ca mijloc de susținere a generatorului



- Soluția de curătare este acid fosforic ( $H_3PO_4$ ) în procent de 9,5%. Citiți cu atenție fișa de siguranță de pe eticheta prezentă în exteriorul containerului înainte de a începe orice operație de manipulare.



### MĂSURI PRECAUȚIE SUPLIMENTARE

- Citiți cu atenție fișa de siguranță a produsului de pe eticheta aflată pe containerul acestuia înainte de a începe orice operație de manipulare a lichidului de curătare și de folosire a kitului.
- Evită aruncarea lichidului în rețea de canalizare, în teren și în apele publice; respectați regulamentele în vigoare în fiecare țară.

### 2. INTRODUCERE ȘI DESCRIERE GENERALĂ

Acest echipament permite operații de curătare a cordoanelor de sudură din procese TIG, MIG pe otel inox. Procedeul de curătare îndepărtează complet toate efectele de colorare și de oxidare a

materialului, normale după un proces de sudură cu arc, făcând ca piesa sudată să devină strălucitoare și conferind cordonului de sudură un aspect estetic considerabil.

#### ACCESORII DE SERIE:

- generator prevăzut cu cablu de alimentare și cu cablu de întoarcere de masă;
- aparatul de curățare;
- panglici de schimb;
- recipient cu 3 litri de acid fosforic în procent de 9,5%;
- borcan gol de colectare.

#### 3. DATE TEHNICE

##### PLĂCA INDICATOARE

Principalele date referitoare la utilizarea și randamentul generatorului sunt menționate pe placă indicatoare a acestuia cu următoarea semnificație:

Fig. A

- 1 - Norma EUROPEANĂ de referință pentru siguranță și construcția aparatelor de sudură cu arc.
- 2 - Simbol : curent alternativ de curățare.
- 3 - Simbol : arată că poate fi efectuate operații de curățare într-un mediu cu risc ridicat de electrocucare (de ex. foarte aproape de mari mase metalice).
- 4 - Simbolul liniei de alimentare:  
1~ : tensiune alternativă monofazată.
- 5 - Gradul de protecție a carcăsei.
- 6 - Date caracteristice ale liniei de alimentare:  
-  $U_1$  : Tensiune alternativă și frecvență de alimentare a generatorului (limite admise  $\pm 10\%$ ).  
-  $I_{1, \max}$  : Curent maxim absorbit de linie.
- 7 - Datele electrice ale circuitului de curățare:  
-  $U_0$  : Tensiune maximă în gol (circuit de curățare deschis).  
-  $A/V-A/V$  : Indică gama de reglare a curentului de curățare (minimum și maximum) la tensiunea corespunzătoare.
- 8 - Număr de înregistrare pentru identificarea generatorului (îndISPENSABIL pentru asistență tehnică, solicitarea pieselor de schimb, identificarea originali produsului).
- 9 - Valoarea siguranțelor cu temporizare prevăzute pentru protecția liniei.
- 10 - Simboluri care se referă la normele de siguranță a căror semnificație este indicată în capitolul 1 "Măsuri de siguranță generale pentru sudura cu arc".

**OBSERVAȚIE:** Exemplul de placă indicatoare prezentat este orientativ în ceea ce privește semnificația simbolurilor și a cifrelor; valorile exacte ale datelor tehnice ale generatorului achiziționat trebuie să fie indicate direct pe placă indicatoare a aparatului respectiv.

#### 4. DESCRIEREA GENERATORULUI

##### Dispozitive de control, reglare și conexiune

Fig. B

#### 5. INSTALARE

**ATENȚIE! EFECTUAȚI TOATE OPERAȚIILE DE INSTALARE ȘI CONECTARE ELECTRICĂ NUMAI CÂND GENERATORUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA ALIMENTARE.**

**LEGATURILE ELECTRICE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL EXPERT SAU CALIFICAT.**

#### PREGĂTIRE

Fig. C

Dezamblați generatorul, efectuați montajul părților desprinse, conținute în ambalaj.

**ATENȚIE!** Poziționați generatorul pe o suprafață plană corespunzătoare pentru a suporta greutatea acestuia și pentru a preveni răsturnarea sau depăsările periculoase ale aparatului.

#### CONNECTARE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

- Înainte de efectuarea oricărui legături electrice, controlați că tensiunea și frecvența de rețea disponibile la locul de instalare corespund cu datele de pe placă indicatoare a generatorului;
- Generatorul trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ;

#### ATENȚIE!

Nerespectarea regulilor mai sus menționate poate duce la nefuncționarea sistemului de siguranță prevăzut de fabricant (clasa I) cu riscuri grave pentru persoane (de ex. electrocucare)

sau pentru obiecte (de ex. incendiu).

#### CONNECTĂRILE CIRCUITULUI DE CURĂȚARE

**ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA CONECTĂRILOR DE MAI jos, ASIGURAȚ-VĂ CĂ GENERATORUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE**

##### Conectarea aparatului de curățare la generator

Fig. D

Conectarea cablului de întoarcere a curentului de curățare Trebuie conectat la piesa de curățat sau la buncan metalic pe care este așezată, cât mai aproape posibil de zona de curățat.

#### 6. CURĂTARE: PREGĂTIREA APARATULUI DE CURĂȚAT ȘI DESCRIEREA PROCEDEULUI

Pentru apriminderea generatorului actionați interupătorul general (Fig. B-1). Intensitatea curentului de curățare debătut se poate regla prin intermediul unui deviator actionat manual (Fig. B-3).

#### PROTECTIE TERMOSTATICA.

Generatorul este protejat de suprasarcini termice prin protecția automată (termostat cu reluare automată). Atunci când bobinajele ating temperatură prestatibila, protecția deconectează circuitul de alimentare și se aprinde lampa galbenă situată pe panoul frontal (Fig. B-2). După o perioadă de răcire de cătreva minute protecția se va restabili, generatorul își va relua funcționarea, iar lampa galbenă se va stinge.

#### PREGĂTIREA APARATULUI DE CURĂȚAT ȘI DESCRIEREA PROCEDEULUI.

Pregătirea aparatului de curățat trebuie făcută cu generatorul oprit. Pregătiți aparatul de curățat, poziționând, cu ajutorul unor benzi speciale prevăzute, în vîrful acestuia o panglică cu manta de sticlă ca în (Fig. E). Vărsați în borcanul gol, aflat în kitul ce a fost furnizat, o cantitate de soluție suficientă pentru a efectua operația de curățare. Conectați aparatul de curățat la sursa de alimentare din dotare, (Fig. D). Conectați masa sursei de alimentare la piesa de curățat. Aprindeti sursa de alimentare și alegeți printr-intermediu deviatorul (Fig. B-3) nivelul de curent dorit. Înțingeți aparatul de curățat în borcanul cu soluție și frecăți-l într-un sens și în celălăt de-a lungul cordoanelui de sudură ce trebuie curățat, (Fig. F). La sfârșitul operației de curățare, clătiți piesa tratată cu apă.

Intensitatea curentului de curățat trebuie reglată în funcție de dimensiunea detaliului ce trebuie tratat.

Atenție: Pentru a nu deteriora aparatul de curățat, evitați ca partea sa metalică să intre în contact electric cu piesa de curățat, acest lucru s-ar putea întâmpla în cazul în care panglica ar fi foarte uzată; în acest caz înclocuiti-o.

După terminarea procedurii, înainte de a pune aparatul de curățat în cutia sa, scoateți panglica și clătiți din abundență cu apă partea metalică care a intrat în contact cu lichidul de curățat.

#### 7. ÎNTREȚINERE

**ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAȚIILOR DE ÎNTREȚINERE, ASIGURAȚ-VĂ CĂ GENERATORUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.**

Aparatul de curățat nu necesită o întreținere deosebită, în afară de călătoria descrisă deja în paragraful 6.

#### ÎNTREȚINERE SPECIALĂ:

**OPERAȚIILE DE ÎNTREȚINERE SPECIALĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT SAU EXPERT ÎN DOMENIUL ELECTRIC ȘI MECANIC**

**ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNLĂTURA PLĂCILE CARCASEI GENERATORULUI PENTRU AVEA ACCES LA INTERIORUL ACESTUIA, ASIGURAȚ-VĂ CĂ GENERATORUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.**

Eventualele verificări efectuate sub tensiune în interiorul generatorului pot cauza electrocucare grave datorate contactului direct cu părțile sub tensiune și/sau leziuni datorate contactului direct cu părți în mișcare.

- Verificați interiorul generatorului periodic sau frecvent, în funcție de utilizare și de gradul de praf din mediul în care se lucrează cu acesta și înlăturați praful depozitat pe transformator prin insuflarea cu aer comprimat uscat (max 10 bar);
- În timpul acestei operații verificați ca legăturile electrice să fie

- strânsse bine iar cablurile să nu prezinte daune la nivelul izolației;
- La terminarea acestor operații reposiționați panourile generatorului strângând bine șuruburile de fixare;
- Evitați cu desăvârșire efectuarea operațiilor de curățare cu generatorul deschis și fără protecții;
- **Înlăturarea cablului de alimentare:** înainte de înlocuirea cablului de alimentare, identificați bornele de conexiune cu șurub L1 și L2 (N) pe întreupător (Fig. G).

(PL)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



**UWAGA! PRZED UŻYCIMI URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA NALEŻY UWÄZNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!**

### 1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Operator powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego używania urządzenia, jak również poinformowany o zagrożeniach związanych z procesami czyszczenia, a w szczególności z tymi procesami, które są związane z zastosowaniem środków czyszczących. Powinien on być również poinformowany o odpowiednich środkach ochronnych i procedurach awaryjnych.



- Unikać bezpośrednich kontaktów z obwodem do czyszczenia; w niektórych okolicznościach napięcie jałowe wytwarzane przez prądnice może być niebezpieczne.
- podłączenie przewodów do czyszczenia, operacje mające na celu kontrolę oraz naprawa powinny być wykonywane po wyłączeniu prądnicy i odłączeniu jej od sieci zasilania;
- przed wykonaniem wszelkich operacji konserwacyjnych należy upewnić się, że prądnica jest wyłączona i odłączona od sieci zasilania.
- wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- prądnice należy podłączać wyłącznie do sieci zasilania, w której znajduje się uziemiony przewód neutralny;
- upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do uziemienia ochronnego;
- nie używać prądnicy w środowisku wilgotnym lub mokrym lub też podczas deszczu;
- nie używać kabli z uszkodzoną izolacją lub poluzowanymi połączeniami.



- Nie wykonywać operacji czyszczenia pojemników, zbiorników lub przewodów rurowych, które zawierają lub zawierały ciekłe lub gazowe substancje łatwopalne;
- usuwać z obszaru pracy wszelkie substancje łatwopalne (np. drewno, papier, szmaty, itp.);
- nie wykonywać operacji czyszczenia w zamkniętych zbiornikach, w środowisku o niedostatecznej wentylacji lub ukształtowanych w taki sposób, że może w nich następuwać zatrzymywanie się dymów, w przypadku zetknięcia się z metalami przeznaczonymi do czyszczenia powstaje wodór, który może tworzyć mieszanki wybuchowe w wyniku zetknięcia się z powietrzem.



- pola elektromagnetyczne, wytwarzane podczas procesu czyszczenia mogą nakładać się na funkcjonowanie aparatury elektrycznych i elektronicznych.

Osoby stojące elektryczne lub elektroniczne urządzenia wspomagające funkcje życiowe (np. Pace-maker, aparaty tlenowe itp...) powinny skonsultować się z lekarzem przed zatrzymywaniem się w pobliżu obszarów stosowania niniejszego urządzenia.

Osobom stosującym elektryczne lub elektroniczne urządzenia wspomagające funkcje życiowe zabrania się używania niniejszego urządzenia.



### RYZYKA SZCZÄTOWE

- **PRZEWÓCENIE:** umieścić źródło prądu na równej powierzchni, o nośności odpowiadającej dla jego ciężaru; w przeciwnym przypadku (np. posadzka pochyła, nierówna, itp..) istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia urządzenia;
- **ZASTOSOWANIE NIEWŁAŚCIWE:** używanie urządzenia a w szczególności prądnicy do jakiegokolwiek obróbki odmiennej od zalecanej jest niebezpieczne ( np. wszelkiego rodzaju operacje spawania łukowego, rozrażanie przewodów sieci wodnej);
- Zabrania się używania rączki jako środka do zawieszania prądnicy



- Roztwór przeznaczony do czyszczenia jest kwasem fosforowym ( $H_3PO_4$ ) w ilości procentowej 9,5%. Przed rozpoczęciem wszelkich operacji należy uważnie przeczytać kartę bezpieczeństwa zamieszczoną na etykiecie znajdującej się na zewnątrz opakowania.



### DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed rozpoczęciem wszelkich operacji mieszania płynu do czyszczenia oraz przed użyciem zestawu, należy uważnie przeczytać kartę bezpieczeństwa produktu znajdującą się na etykiecie opakowania.
- Nie wylewać płynu do sieci kanalizacyjnej, do gleby i wód publicznych; stosować się do przepisów obowiązujących w każdym kraju.

### 2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS

Niniejsze urządzenie umożliwia wykonywanie operacji oczyszczania spoin spawalniczych pochodzących z procesów spawania stali nierdzewnej metodą TIG i MIG. Proces oczyszczania powoduje całkowite usunięcie wszelkich skutków przebarwienia i oksydowania materiału, który następuje zwykle podczas procesu spawania łukowego, powodując, że zespawany przedmiot jest błyszczący i nadając spoinie spawalniczej estetyczny wypukły wygląd.

### AKCESORIA W ZESTAWIE:

- prądnica wraz z przewodem zasilania i przewodem powrotnym masy;
- przyrząd do czyszczenia;
- taśma z włókna szklanego na zmianę;
- zbiornik zawierający 3 litry kwasu fosforowego 9,5%;
- pusty pojemnik do nalewania.

### 3. DANE TECHNICZNE

#### TABLICZKA ZNAMIONOWA

Główne dane dotyczące zastosowania i wydajności prądnicy są podane na tabliczce znamionowej o następującym znaczeniu:

Rys. A

- Norma EUROPEJSKA dotycząca bezpieczeństwa i produkcji urządzeń przeznaczonych do spawania łukowego.
- Symbol : przed przerwami do czyszczenia.
- Symbol : oznacza, że operacje czyszczenia mogą być wykonywane w środowisku o zwiększym zagrożeniu szoku elektrycznego (np. w pobliżu wielkich skupisk metalu).
- Symbol linii zasilania:  
1-: napięcie przerwienne jednofazowe.
- Stopień zabezpieczenia obudowy.
- Dane charakterystyczne linii zasilania:  
- U : Napięcie przerwienne i częstotliwość zasilania prądnicy (dopuszczalny limit  $\pm 10\%$ ):  
-  $I_{1\max}$  : Maksymalny prąd pobierany z sieci.
- Dane elektryczne obwodu czyszczenia:  
- U<sub>o</sub> : Maksymalne napięcie jałowe (obwód czyszczenia otwarty).  
- ÁV/A/V: Wskazuje zakres regulacji prądu czyszczenia (minimalny i maksymalny) przy odpowiednim napięciu.

- 8 - Numer seryjny służący do identyfikacji prądnicy (niezbędny dla pogotowia technicznego, zamówienia części zamiennych i badania pochodzenia produktu).
- 9 - Wartość bezpieczeństwa z opóźnionym działaniem, której należy przygotować dla zabezpieczenia linii.
- 10- Symbole dotyczące norm bezpieczeństwa, których znaczenie podane jest w rozdziale 1 "Ogólne bezpieczeństwo podczas spawania lukowego".

**UWAGA:** Na tabliczce znamionowej podane jest przykładowe znaczenie jednostki i cyfr; dokładne wartości danych technicznych prądnicy znajdującej się w Waszym posiadaniu należy odczytać bezpośrednio na tabliczce samego urządzenia.

#### 4. OPIS PRĄDNICY Urządzenie kontroli, regulacji i podłączenie

Rys. B

#### 5. INSTALOWANIE

**⚠ UWAGA! WSZELKIE OPERACJE INSTALOWANIA I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY BEZWZGLĘDNIĘ WYKONAC PO UPŘEDNIM WYŁĄCZENIU PRĄDNICY I ODŁĄCZENIU JEJ OD SIECI ZASILANIA.  
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWALIFIKOWANY.**

#### PRZYGOTOWANIE

Rys. C

Rozpakować prądnice i zamontować wszystkie części znajdujące się w opakowaniu.

**⚠ UWAGA! Ustawić prądnice na powierzchni płaskiej, o nośności odpowiedniej dla jej ciężaru, celem uniknięcia wywrócenia lub przesunięcia, które są niebezpieczne.**

#### PODŁĄCZENIE DO SIECI

- Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy dane podane na tabliczce źródła prądu odpowiadają wartościom napięcia i częstotliwości sieci, będącymi do dyspozycji w miejscu instalacji;
- Prądnice należy podłączyć wyłącznie do sieci zasilania, w której znajduje się uziemiony przewód neutralny.

#### ⚠ UWAGA!

Nieprzestrzeganie wyżej podanych zaleceń powoduje nieszkuteczne działanie systemu zabezpieczającego, przewidzianego przez producenta (klasy I), z konsekwentnymi poważnymi zagrożeniami dla osób (np. szok elektryczny) oraz dla przedmiotów (np. pożar).

#### PODŁĄCZENIA OBWODU CZYSZCZENIA

**⚠ UWAGA! PRZED WYKONANIEM NIŻEJ PODANYCH PODŁĄCZEŃ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŹRÓDŁO PRĄDU JEST WYŁĄCZONE I ODŁĄCZONE OD SIECI ZASILANIA**

#### Podłączenie przyrządu do czyszczenia do prądnicy

Rys. D

#### Podłączenie przewodu powrotnego prądu czyszczenia

Podłączyć do przeznaczonego do czyszczenia przedmiotu lub do metalowego stołu, na którym został umieszczony, najbliżej jak tylko jest możliwe do czyszczonej strefy.

#### 6. CZYSZCZENIE: PRZYGOTOWANIE PRZYRZĄDU DO CZYSZCZENIA I OPIS PROCESU

Aby włączyć prądnice należy wcisnąć wyłącznik główny (Rys. B-1). Natężenie wytwarzanego prądu czyszczenia jest regulowane za pomocą przełącznika włączanego ręcznie (Rys. B-3).

#### ZABEZPIECZENIE TERMOSTATYCZNE.

Prądnica jest zabezpieczona przed przełożeniami termicznymi za pośrednictwem automatycznego zabezpieczenia (termostat z automatycznym resetowaniem). W przypadku, kiedy uzujenia osiągną wcześniej ustaloną temperaturę, zabezpieczenie wyłączy obwód zasilania i zasiedzie się żółta lampa umieszczona na przednim panelu (Rys. B-2). Po upływie kilkuminutowego okresu chłodzenia zabezpieczenie zostanie zresetowane, prądnica wznowi

funkcjonowanie a żółta lampa zgaśnie.

#### PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA I OPIS PROCESU.

Przygotować urządzenie do czyszczenia po uprzednim wyłączeniu prądnicy.

Przygotować urządzenie do czyszczenia ustawiając laśmę, wykonaną z oplotu z włókną szklanego, w końcówce urządzenia używając specjalnych zacisków, jak pokazano na (Rys. E). Włożyć do pustego pojemnika, znajdującego się w zestawie urządzenia, odpowiednią ilość roztworu, wystarczającą do wykonania operacji czyszczenia. Podłączyć urządzenie do czyszczenia do źródła zasilania znajdującego się w wyposażeniu (Rys. D). Podłączyć masę źródła zasilania do przedmiotu przeznaczonego do czyszczenia. Włączyć źródło zasilania i ustawić za pomocą przełącznika (Rys. B-3) żądany poziom prądu. Zamoczyć przyrząd do czyszczenia w pojemniku zawierającym roztwór i potrwać nim w obu kierunkach, wzduł przeznaczony do czyszczenia spoiny spawalniczej, (Rys. F). Po zakończeniu operacji czyszczenia wypłukać czyszczony przedmiot wodą.

Natężenie prądu spawania należy regulować w zależności od wymiarów elementu poddawanego czyszczeniu.

Uwaga: aby nie uszkodzić przyrządu do czyszczenia należy unikać kontaktu elektrycznego części metalowej z czyszczonym przedmiotem, co może nastąpić w przypadku, kiedy taśma z włókną szklanego jest bardzo zużyta; w tym przypadku należy ją wymienić. Po zakończeniu procesu i przed schowaniem przyrządu do czyszczenia do specjalnego pokrowca należy wyjąć taśmę i wypłukać w dużej ilości wody część metalową, która zetknęła się z płynem do czyszczenia.

#### 7. KONSERWACJA

**⚠ UWAGA! PRZED WYKONANIEM OPERACJI KONSERWACJI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRĄDICA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA OD SIECI ZASILANIA.**

Przyrząd do czyszczenia nie wymaga szczególnej konserwacji, za wyjątkiem plukania, opisanego wcześniej w paragrafie 6.

#### NADZWYCZAJNA KONSERWACJA: OPERACJE NADZWYCZAJNEJ KONSERWACJI POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWALIFIKOWANY W ZAKRESIE ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYM

**⚠ UWAGA! PRZED ZDJECIEM PANELI URZĄDZENIA I DOSTANIEM SIĘ DO JEGO WNĘTRZA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYŁĄCZONE I ODŁĄCZONE OD SIECI ZASILANIA.**

Ewentualne kontrole pod napięciem, wykonywane wewnętrz prądnicy mogą grozić poważnym szkodem elektrycznym, powodowanym przez bezpośredni kontakt z częściami znajdująymi się pod napięciem.

- Okresowo, z częstotliwością zależną od używania urządzenia i stopnia zakurzenia otoczenia, należy sprawdzać wewnętrzne urządzenia i usuwać kurz, osadzający się na transformatorze za pomocą suchego strumienia sprężonego powietrza (maks. 10 bar).
- Przy okazji należy sprawdzić, czy podłączenia elektryczne są odpowiednio zaciśnięte a na okablowaniach nie występują uszkodzeń izolacji;
- Po zakończeniu wyżej opisanych operacji należy ponownie założyć panele prądnicy, dokręcając do końca śrub mocujące;
- Bezwzględnie unikać wykonywania operacji czyszczenia podczas, kiedy prądnica jest otwarta i pozbawiona zabezpieczenia;
- **Wymiana przewodu zasilania:** przed dokonaniem wymiany przewodu zasilania należy zlokalizować zaciski śrubowe L1 i L2 (N) na wyłączniku (Rys. G).

# NÁVOD K POUŽITÍ



**UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM ČISTICÍHO ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ**

## 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsluha musí být dostatečně poučena o bezpečném použití zařízení a o rizicích spojených s postupy čištění, zejména o rizicích při použití čisticích prostředků a příslušných ochranných opatřeních a o postupech v nouzovém stavu.



- Zabraňte přímému styku s čisticím obvodem; napětí naprázdno, dodávané generátorem, může být za daných okolnostech nebezpečné;
- připojení čisticích kabelů, kontrolní operace a opravy musí být prováděny při vypnutém generátoru, odpojeném od napájecí sítě;
- před jakýmkoli úkonom údržby vypněte generátor a odpojte jej od napájecí sítě;
- provedte elektrickou instalaci v souladu s platnými předpisy a zákony pro předcházání úrazům;
- generátor musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem;
- ujistěte se, že je napájecí zásuvka řádně připojena k ochrannému zemnicímu vodiči;
- nepoužívejte generátor ve vlhkém nebo mokrém prostředí ani za deště;
- nepoužívejte kabely s poškozenou izolací nebo s uvolněnými spoji.



- Neprovádějte úkony čištění na nádobách, zásobnicích nebo potrubích, které obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné produkty;
- odstraňte z pracovního prostoru všechny zápalné látky (např. dřevo, papír, hadry atd.);
- neprovádějte úkony čištění uvnitř uzavřených nádob, v nedostatečně větrných prostorách ani v prostorách uspořádaných způsobem, který umožňuje hromadění dýmu, protože styl výrobku s kovy na čištění produkuje plyn vodík, který může vytvářet při styku se vzduchem výbušné směsi;



- zabezpečte vhodnou elektrickou izolaci mezi čisticím nástrojem, dílem určeným k vycíšení a případnými uzemněnými kovovými součástmi, umístěnými v blízkosti (dostupnými). Obvykle je toho možné dosáhnout tak, že použijete rukavice a postavíte se na izolační plošinu;
- pokážte si chránět zrak ochrannými brýlemi nebo průsvitnými maskami;
- používejte gumové rukavice, abyste zabránili vystavení pokožky styku s čisticím prostředkem;



- elektromagnetická pole vznikající při procesu čištění mohou rušit činnost elektrických a elektronických zařízení. Držitel životně důležitých elektrických nebo elektronických zařízení (např. pace-makerů, respirátorů atd.) musí předtím, než se budou zdržovat v blízkosti prostorů, kde se používá toto zařízení, konzultovat tuto možnost s lékařem. Držitelem elektrických nebo elektronických životně důležitých zařízení se použití tohoto zařízení nedoporučuje.



## ZBYTKOVÁ RIZIKA

- **PŘEVŔACENÍ:** Umístěte generátor na vodorovný povrch s nosností, která je úměrná jeho hmotnosti; v opačném případě

(např. na nakloněné, poškozené podlaze atd.) existuje nebezpečí převrácení.

- **NESPRÁVNÉ POUŽITÍ:** použití zařízení a zejména generátoru na jakékoli jiné použití, než je použití, pro které byla tato zařízení určena (např. úkon obloukového svařování, odmrzování potrubí vodovodní sítě);
- Je zakázano používat rukojet' jako prostředek k zavěšení generátoru.



- Čisticí roztok je tvořen 9,5% kyselinou fosforečnou (H3PO4). Před zahájením jakékoli úkonu manipulace si pozorně přečtěte bezpečnostní list, uvedený na štítku, který se nachází na vnější straně nádoby.



## DALŠÍ OPATŘENÍ

- Před zahájením jakékoli operace manipulace s čisticí kapalinou a před použitím sady si pozorně přečtěte bezpečnostní list, který je přítomen v podobě štítku na samotném obalu.
- Zabraňte likvidaci kapaliny v kanalizační sítí, volně v terénu a ve veřejných vodách; dodržujte právní předpisy platné v jednotlivých zemích.

## 2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS

Toto zařízení slouží k provádění úkonů čištění svarů svařování TIG, MIG na nerezavějící oceli. Postup čištění umožňuje odstranit všechny projevy zabarvení a oxidace materiálu, běžné po procesu obloukového svařování, získat lesklý svařovaný kus a udělit svaru estetický vzhled reliéfu.

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- generátor s napájecím kabelem a zemnicím kabelem;
- čisticí nástroj;
- náhradní pásky izolačního materiálu;
- 3-litrová nádoba s 9,5% kyselinou fosforečnou;
- prázdná nálevací nádoba.

## 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

### IDENTIFIKAČNÍ STÍTEK

Hlavní údaje týkající se použití a vlastností generátoru jsou shrnuty na identifikačním štítku a jejich význam je následující:

Obr. A

- 1 - Příslušná EVROPSKÁ norma pro bezpečnost a konstrukci strojů pro obloukové svařování.
- 2 - Symbol : střídavý čisticí proud.
- 3 - Symbol : Poukazuje na možnost provádět úkony čištění v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. v těsné blízkosti velkých kovových součástí).
- 4 - Symbol napájecího vedení:  
1: střídavé jednofázové napětí.  
5 - Stupeň ochrany obalu.
- 6 - Technické údaje napájecího vedení:  
- U<sub>1</sub>: Střídavé napětí a frekvence napájení generátoru (povolené mezní hodnoty ±10%).  
- I<sub>1,max</sub>: Maximální proud absorbovaný vedením.
- 7 - Elektrické údaje čisticího obvodu:  
- U<sub>0</sub>: Maximální napětí naprázdno (rozepnutý čisticí obvod).  
- A-V/A-V : Poukazuje na regulační řadu čisticího proudu (minimální a maximální) při odpovídajícím napětí.
- 8 - Výrobní číslo pro identifikaci generátoru (nezbýtné pro servisní službu, objednávky náhradních dílů, vyhledávání původu výrobku).
- 9 - Hodnota pojistek s opožděnou aktivací, potřebných k ochraně vedení.
- 10 - Symboly vztahující se k bezpečnostním normám, jejichž význam je uveden v kapitole 1 „Základní bezpečnostní pokyny pro obloukové svařování“.

**POZNAMKA:** Uvedený příklad štítku má pouze indikativní charakter poukazující na symboly a orientační hodnoty; přesné hodnoty technických údajů vašeho generátoru se musí odečítat přímo z identifikačního štítku samotného generátoru.

## 4. POPIS GENERÁTORU

Kontrolní zařízení, regulace a zapojení  
Obr. B

## 5. INSTALACE

- **UPOZORNĚNÍ! VŠECHNY OPERACE SPOJENÉ S INSTALACÍ A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY PŘI VYPNUTÉM GENERATORU, ODPOJENÉM OD NAPÁJECÍ SÍTĚ.**

## ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝŤ PROVEDENO VÝHRADNE ZKUŠENÝM KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM.

### MONTÁŽ

Obr. C

Rozbalte generátor a provedte montáž oddelených častí nacházejúcich sa v obalu.

**⚠️ UPOZORNENÍ!** Umistite generátor na rovný povrch s nosnosťou, ktorá je úmerná jeho hmotnosti, aby ste predeli jeho prevráceniu alebo nebezpečnému presunu.

### PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

- Před realizací jakéhokoli elektrického zapojení zkонтrolujte, zda jmenovité údaje generátoru odpovídají napětí a frekvenci sítě, která je k dispozici v místě instalace;
- Generátor musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem;

### ⚠️ UPOZORNENÍ!

Nerespektování výše uvedených pravidel bude mít za následek neúčinnosť bezpečnostního systému navrženého výrobcem (tridy 1) a následný významný ohrozením osob (např. zásah elektrickým proudem) a majetku (např. požár).

### ZAPOJENÍ ČISTICÍHO OBVODU

**⚠️ UPOZORNENÍ!** PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÁJECÍ SÍTĚ.

Připojení čisticího nástroje ke generátoru  
Obr. D

#### Zapojení zemnicího kabelu čisticího proudu

Je třeba jej připojit ke svárovánímu dlu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložen, co neblíže k čistěnému prostoru.

### 6. ČISTĚNÍ: PŘÍPRAVA ČISTICÍHO NÁSTROJE A POPIS POSTUPU

Generátor se zapíná hlavním vypínačem (obr. B-1). Intenzita dodávaného čisticího proudu je regulovatelná manuálně, prostřednictvím manuálně ovládaného spínače (obr. B-3).

#### TERMOSTATICKÁ OCHRANA.

Generátor je chráněn před teplotním přetížením prostřednictvím automatické ochrany (termosta): s automatickým obnovením čistění). Když vnitřní dosáhnou předurčené teploty, ochrana vypne napájecí obvod a rozsvítí žlutou kontrolku na čelném panelu (obr. B-2). Po uplynutí několika málo minut potřebných k ochlazení generátor obnoví svou činnost a dojde ke zhasnutí žluté kontroly.

#### PŘÍPRAVA ČISTICÍHO NÁSTROJE A POPIS POSTUPU.

Příprava čisticího nástroje se provádí při vypnutém generátoru.

Připravte čisticí nástroj, umístěte jej prostřednictvím příslušných pásek a na jeho hrot aplikujte izolační skleněný pás způsobem uvedeným na (obr. E). Napřítejte prázdnou nádobu z příslušenství dostatečným množstvím roztoku a provedte samotné čištění. Připojte čisticí nástroj k zdroji napájení z příslušenství (obr. D). Připojte ukostení zdroje napájení k dílu určenému k vycistění. Zapněte zdroj napájení a prostřednictvím spínače (obr. B-3) zvolte požadovanou úroveň proudu. Namocitě čisticí nástroj do nádoby s roztokem a otřetejte jej jediným i druhým směrem podél svaru, který má být vycistěn (obr. F). Na závěr čištění opakujte čištění dílky.

Intenzita čisticího proudu se nastavuje v závislosti na rozmeru čistěného dílu.

Upozornění: Abyste předešlo poškození čisticího nástroje, zabraňte, aby jeho kovová část přišla do styku s čistěním dílem; mohlo by k tomu dojít v případě značného opotrebení izolačního pásu, a proto je v takovém případě třeba páš vyměnit.

Po ukončení uvedeného postupu sejměte dírky, než uložíte čisticí nástroj do příslušného obalu, izolační páš a opakujte dostatečným množstvím vody jeho kovovou část, která přišla do styku s čisticí kapalinou.

### 7. ÚDRŽBA

**⚠️ UPOZORNENÍ!** PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUT A ODPOJEN OD NAPAJECÍ SÍTĚ.

Cisticí nástroj nevyžaduje mimořádnou údržbu, s výjimkou opakujícího se výkonu.

### MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA:

OPERACE MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBY MUSÍ BÝŤ PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM SE ZKUSENSTVEM ZELEKTRICKO-STROJNÍ OBLASTI.

**⚠️ UPOZORNENÍ!** PŘED ODLOŽENÍM PANELŮ GENERÁTORU A PŘÍSTUPEM K JEHO VNITŘKU SE UJISTĚTE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUT A ODPOJEN OD NAPAJECÍ SÍTĚ.

Případné kontroly prováděné uvnitř generátoru pod napětím mohou způsobit zásah elektrickým proudem s vážnými následky, způsobenými přímým stykem se součástmi pod napětím a/nebo přímým stykem s pohybujícími se součástmi.

- Pravidelně a s frekvencí odpovídající použití a prasnosti prostředí kontrolejte vnitřek generátoru a odstraňte prach nahromaděný na transformátorech prostřednictvím proudu suchého stlačeného vzduchu (max. 10 bar);
- Při uvedení příslušného zkонтrolujte, zda jsou elektrické spoje řádně utaženy a zda jsou kabely bez viditelných známek poškození izolace;
- Po ukončení uvedených úkonů proveďte zpětnou montáž panelů generátoru a utáhněte na doraz upevňovací šrouby;
- Jednoznačně zabraňte provádění úkonů čištění s otevřeným generátorem nebo s generátorem zavřeným ochrannými kryty;
- **Výměna napájecího kabelu:** před výměnou napájecího kabelu proveděte identifikaci spojovacích šroubových svorek L1 a L2 (N) na vypínací (obr. G).

(SK)

### NÁVOD NA POUŽITIE



UPOZORNENIE! PRED POUŽITIM ČISTIACHEGO ZARIADENIA SI POZORNE PRECÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

#### 1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Obsluha musí byť doštočne poučená o bezpečnom použití zariadenia a o rizikách spojených s postupmi čistenia, hlavne o tých, ktoré súvisia s použitím čistiacich prostriedkov a o príslušnych ochrannych opatreniach a o postupoch v nudzovom stave.



- Zabránte priamemu styku s cistiacim obvodom; napájet naprázdno, dodávané generátorom, môže byť za daných okolností nebezpečné;
- pripojenie čistiacich kábelov, kontrolné operácie a opravy musia byť vykonávané pri vypnutom generátore, odpojenom od napájacej sieti;
- pred akýmkolvek úkonom údržby vypnite generátor a odpojte ho od napájacej sieti;
- vykonajte elektrickú inštaláciu v súlade s platnými predpismi a zákonnimi na predchádzanie úrazom;
- generátor musí byť pripojený výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom;
- uistite sa, že napájacia zásuvka je správne pripojená a vypavená zemniacím vodičom;
- nepoužívajte generátor vo vlhkom alebo mokrom prostredí, alebo v daždi;
- nepoužívajte káble s poškodenou izoláciou alebo s uvoľnenými spojmi.



- nečistite nádoby, zásobníky alebo potrubia, ktoré obsahujú alebo obsahovali zápalné kvapalné alebo plynné látky;
- odstráňte z pracovného priestoru všetky zápalné látky (napr. drevo, papier, handry, atď.);
- nevykonávajte čistenie vo vnútri uzavorených nádob, v nedostatočne vetraných priestoroch ani v priestoroch, v ktorých sa zhromažďuje dym, pretože styk výrobku s

čistenými kovmi produkuje plyn vodík, ktorý môže vytvárať pri styku so vzduchom výbušné zmesi;



- zabezpečte vhodnú elektrickú izoláciu medzi čistiacim nástrojom, čisteným dielom a prípadnými uzemnenými kovovými časťami, umiestnenými v blízkosti (dostupnými). Obvykle je to možné dosiahnuť použitím rukavíc a postavením sa na izolačnú plošinu;
- zakaždým si chráňte zrak ochrannými okuliarmi alebo ochranným štítom;
- používajte gumené rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s čistiacim prostriedkom;



- elektromagnetické polia vznikajúce pri procese čistenia môžu rušiť činnosť elektrických a elektronických zariadení.

Osoby, používajúce živote dôležité elektrické alebo elektronické zariadenia (napr. srdcové strojčeky, respirátory, atď.) musia možnosť zdržiavať sa v blízkosti priestorov, kde sa používa toto zariadenie, konzultovať s lekárom.

Osobám, používajúcim elektrické alebo elektronické životne dôležité zariadenia, sa použitie tohto zariadenia neodporúča.



### ZVÝŠKOVÉ RIZIKÁ

- PREVRÁTENIE: Umiestnite generátor na vodorovný povrch s dostatočnou nosnosťou pre toto zariadenie; v opačnom prípade (napr. na akonkrajenej, poškodenej podlahe, atď.) vzniká riziko, že sa zariadenie prevráti.
- NESPRÁVNE POUŽITIE: použitie zariadenia a hlavne generátora na akékoľvek iné použitie ako je určené (napr. pre oblikové vzáranie, odmrzavanie potrubí vodovodnej siete);
- Je zakázané vešať generátor za rukoväť.



- Čistiaci roztok je tvorený 9,5% kyselinou fosforečnou (H3PO4). Pred akokoľvek manipuláciou s čistiacou kvapalinou a pred použitím sady si pozorne prečítajte bezpečnostný list, nachádzajúci sa na vonkajšej strane nádoby.



### ĎALŠIE OPATRENIA

- Pred akokoľvek manipuláciou s čistiacou kvapalinou a pred použitím sady si pozorne prečítajte bezpečnostný list, nachádzajúci sa na samotnom obale.
- Zabráňte likvidácii kvapaliny v kanalizačnej sieti, volne v teréne a vo verejných vodach; dodržujte právne predpisy platné v jednotlivých krajinách.

## 2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS

Toto zariadenie slúží na čistenie zvarov vytvorených zváraním TIG, MIG nehrdzavejúcej ocele. Čistenie umožňuje odstrániť všetky náznaky zafarbenia a oxidácie materiálu, bežné po procese oblikového zvárania, docieli sa lesklý povrch zvareného dielu a zvar bude mať estetický vzhľad.

### STANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

- generátor s napájacím káblom a zemniacim káblom;
- čistiaci nástroj;
- hárardné pásky izolačného materiálu;
- 3-litrová nádoba s 9,5% kyselinou fosforečnou;
- prázdná nálevkacia nádoba.

### 3. TECHNICKÉ ÚDAJE IDENTIFIKÁCNY ŠTÍTKO

Základné údaje, týkajúce sa použitia a vlastností generátora, sú uvedené na identifikačnom štítku a ich význam je nasledovný:

Obr. A

- 1 - Príslušná EURÓPSKA norma pre bezpečnosť a konštrukciu strojov pre oblikové vzáranie.
- 2 - Symbol : striedavý čistiaci prúd.
- 3 - Symbol : informuje o možnosti čistenia v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (napr. v tesnej blízkosti veľkých kovových častí).
- 4 - Symbol napájacieho vedenia:  
1: striedavé jednofázové napätie.
- 5 - Stupeň ochrany obalu.

- 6 - Technické údaje napájacieho vedenia:  
-  $U_1$  : Striedavé napätie a frekvencia napájania generátora (povolené medzinné hodnoty  $\pm 10\%$ ):  
-  $I_{1,\max}$  : Maximálny prúd absorbovaný vedením.
- 7 - Elektrické údaje čistiaceho obvodu:  
-  $U_0$  : Maximálne napätie naprázdno (rozopnutý čistiaci obvod);  
-  $A/V-A/V$  : Poukazuje na regulačnú radu čistiaceho prúdu (minimálneho a maximálneho) pri odpovedajúcom napätií obľúka.
- 8 - Výrobne číslo na identifikáciu generátora (nevýhnutné pre servisnú službu, objednávky náhradných dielov, vyhľadávanie pôvodu výrobku).
- 9 - : Hodnota poistiek s oneskorenou aktiváciou, s ktorými je potrebné počítať na ochranu vedenia.
- 10 - Símboly vztahujúce sa k bezpečnostným normám, význam ktorých je uvedený v kapitole 1 „Základné bezpečnostné pokyny pri oblikovom zváraní“.

**POZNÁMKA:** Uvedený príklad štítku má len indikatívny charakter informujúci o symboloch a orientačných hodnotach; presné hodnoty technických údajov vášho generátora musia byť odčítané priamo z identifikačného štítku samotného generátora.

### 4. POPIS GENERÁTORA

Kontrolné, regulačné a signalačné zariadenia  
Obr. B

### 5. INŠTALÁCIA

**⚠️ UPOZORNENIE! VŠETKY OPERÁCIE SPOJENÉ S INŠTALÁCIAMI A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM MUSIA BYŤ VYKONANÉ PRI VYPNUTOM GENERÁTORE, ODPOJENOM OD NAPÁJACEJ SIETE.**  
**ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE MUSÍ BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE SKÚSENÝM ALEBO KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM.**

### MONTÁŽ Obr. C

Rozbalte generátor a vykonajte montáž oddelených časťí nachádzajúcich sa v obale.

**⚠️ UPOZORNENIE! Umiestnite generátor na rovný povrch s nosnosťou, ktorá je dostatočná pre jeho hmotnosť, aby sa neprevrátil alebo aby nedošlo k jeho nebezpečným presunom.**

### PRÍPOJENIE DO SIETE

- Pred realizáciou akéhokoľvek elektrického zapojenia skontrolujte, či menovité údaje generátora odpovedajú napätiu a frekvencii elektrického rozvodu, ktorý je k dispozícii v mieste inštalácie;
- Generátor musí byť pripojený výhradne k napájaciemu systému s uzemneným hulovým vodičom;

### ⚠️ UPOZORNENIE!

Nerešpektovanie výšie uvedených pravidiel bude mať za následok vyradenie bezpečnostného systému navrhnutého výrobcom (tryed I) z činnosti, s následným väzom ohrozením osôb (napr. zásah elektrickým prúdom) a majetku (napr. požiar).

### ZAPOJENIE ČISTIACEHOO OBVODU

**⚠️ UPOZORNENIE! PRED REALIZÁCIOU NASLEDUJÚCICH ZAPOJENÍ SA UISTITE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACEJ SIETE.**

Pripojenie čistiaceho nástroja ku generátoru  
Obr. D

### Zapojenie zemniackého kábla čistiaceho prúdu

Je potrebné ho pripojiť k čistenému dielu, alebo ku kovovému stolu, na ktorom je diel uložený, čo najbližšie k čistejnej oblasti.

### 6. ČISTENIE: PRÍPRAVA ČISTIACEHOO NÁSTROJA A POPIS POSTUPU

Generátor sa zapína hlavným vypínačom (obr. B-1). Intenzita dodávaného čistiaceho prúdu je regulovateľná manuálne, prostredníctvom manuálne ovládaného spínača (obr. B-3).

### TERMOSTATICKÁ OCHRANA.

Generátor je chránený pred tepelným preťažením prostredníctvom

automatickej ochrany (termostat s automatickým obnovením činnosti). Ked vnutie dosiahne prednastavenú teplotu, ochrana vypne napájací obvod a rozsvietí žltú kontrolku na celom paneli (obr. B-2). Po uplynutí niekoľko mážut potrebných na ochladenie, generátor obnoví svoju činnosť a žltá kontrolka zhásne.

#### PRIPRAVA ČISTIACEHO NÁSTROJA A POPIS POSTUPU.

Pripráva čistiaceho nástroja sa vykonáva pri vypnutom generátore. Pripravte čistiaci nástroj, umiestnite ho prostredníctvom príslušných pások a na jeho hrot aplikujte izolačný sklenený pás, spôsobom uvedeným na (obr. E). Napríteľ prázdnu nádobu z príslušenstva dostatočným množstvom roztoku a pristúpte samotnému čisteniu. Pripojte čistiaci nástroj k zdroju napájania z príslušenstva (obr. D). Pripojte zemiaci kábel k dielu, určenému na čistenie. Zapnite zdroj napájania a prostredníctvom spínača (obr. B-3) zvolte požadovanú úroveň prúdu. Namočte čistiaci nástroj do nádoby s roztokom a otierajte ho jedným i druhým smerom pozdĺž zvaru (obr. F). Na záver opláchnite čistený diel vodou.

Intenzita čistiaceho prúdu sa nastavuje v závislosti od rozmeru čisteného dielu.

Upozornenie: aby sa predišlo poškodeniu čistiaceho nástroja, zabráňte, aby jeho kovová časť príšla do styku s čisteným dielom; mohlo by k tomu dojst' v prípade značne opotrebovaného izolačného pásu a preto je v takom prípade potrebné ho vymeniť.

Po ukončení uvedeného postupu, skôr ako uložíte čistiaci nástroj do príslušného obalu, odložte izolačný pás a opäťnite dostatočným množstvom vody jeho kovovú časť, ktorá príšla do styku s čistiacou kvapalinou.

#### 7. ÚDRŽBA

**⚠️ UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM ÚKONOV ÚDRŽBY SA UJSTITE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUTÝ A ODOPOJENÝ OD NAPAJACEJ SIETE.**

Cistiaci nástroj nevyžaduje mimoriadnu údržbu, s výnimkou opáchnutia, popísaneho v odstavci 6.

**MIMORIADNA ÚDRŽBA:**  
UKONY MIMORIADNEJ ÚDRŽBY MUSIA BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE SKÚSENÝM ALEBO KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM SO SKÚSENOSTAMI Z ELEKTRICKO-STROJNEJ OBLASTI.

**⚠️ UPOZORNENIE! PRED DEMONTÁŽOU PANELOV GENERÁTORA A PRÍSTUPOM DO JEHO VNÚTRA SA UJSTITE, ŽE JE GENERÁTOR VYPNUTÝ A ODOPOJENÝ OD NAPAJACEJ SIETE.**

Pripadné kontroly vykonávané vo vnútri generátora pod napätiom môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom s vážnymi následkami, spôsobenými priamym stykom so súčasťami pod napätiom a/alebo priamym stykom s pohybujúcimi sa časťami.

- Pravidelne a s frekvenciou odpovedajúcou použitiu a prášnosti prostredia kontrolujte vnútore generátora a odstraňujte prach nahromadený na transformátore, prúdom suchého sťačeného vzduchu (max. 10 bar);
- Pri uvedenej činnosti skontrolujte, či sú elektrické spoje dostatočne dotiahnuté a či je kábeláž bez viditeľných známok poškodenia izolácie;
- Po ukončení uvedených úkonov späť namontujte panely generátora a dotiahnite na doraz upevňovacie skrutky;
- V ziadnom prípade nezačnite čistenie s otvoreným generátorom alebo s generátorom bez ochranných krytov;
- **Výmena napájaciego kábla:** pred výmenou napájaciego kábla vykonajte identifikáciu spojovacích skrutkovacích svoriek L1 a L2 (N) na vypínači (obr. G).

(SI)

## PRIROČNIK ZA UPORABO



**POZOR! PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI OPREMO ZA ČIŠČENJE, POZORNO PREBERITE PRIROČNIK ZA NAVODILA.**

#### 1. SPLOŠNA VARNOST

Operater mora biti dovolj poučen o varni uporabi naprave, o tveganjih, povezanih s postopki čiščenja in še posebej z uporabo detergentov, pa tudi o ustreznih varnostnih ukrepih in postopkih v sili.



- Izogibajte se neposrednemu stiku s tokokrogom čiščenja; napetost v prazno, ki jo ustvarja generator, je lahko v nekaterih primerih nevarna;
- povezavo kablov za čiščenje ter postopke za preverjanje in popravila je treba izvesti, ko je generator ugasnjén in izključen iz napajalnega omrežja;
- ugasnjite generator in ga izključite iz napajalnega omrežja, preden izvedete katerikoli postopek vdžrevanja;
- električne povezave izvedite v skladu s predvidenimi predpisi in zakoni o varnosti pri delu;
- Generator se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo;
- preprečite se, da je vtičnica za napajanje pravilno priključena na ozemljitev;
- Generatorja ne uporabljajte v vlažnih in mokrih okolijih ali v dežu;
- ne uporabljajte kablov z iztrošeno izolacijo in ali z razmajanimi spojniki.



- Ne čistite vsebnikov, posod ali cevi, v katerih so ali so bile vnetljive tekoče ali plinaste snovi;
- iz delovnega območja odstranite vse vnetljive materiale (npr. les, papir, krpe itd.);
- ne izvajajte postopkov čiščenja v zaprtih posodah, v ne dovolj prezračenih okoljih ali prostorih, ki so oblikovani tako, da se v njih lahko задružujejo plini; stik izdelka s kovinami, ki jih je treba očistiti, proizvaja vodik, ki lahko v stiku z zrakom povzroči eksplozivno mešanico.



- med čistilno napravo, kosom, ki ga morate očistiti in morebitnimi kovinskimi deli, odloženimi na tla v bližini (ki so dostopni), morate uporabiti ustrezno električno izolacijo. To lahko običajno dosežete tako, da uporabljate rokavice in stojite na izolativnih ploščah;
- vedno si zaščitite oči z očali ali prozornimi maskami;
- vedno nosite rokavice, da ne bi kože izpostavljal tekočini za čiščenje.



- elektromagnetna polja, ki jih ustvari postopek čiščenja, lahko vplivajo na delovanje električnih in elektronskih naprav. Nosiči življenjsko pomembnih električnih ali elektronskih naprav (npr. srčni spodbujevalnik, respiratorji) se morajo posvetovati z zdravnikom, preden se zadružujejo v bližini območja, ki ga zadeva ta naprava.  
Nosičem življenjsko pomembnih električnih ali elektronskih naprav je uporaba tega aparata prepovedana.



#### PREOSTALA TVEGANJA

- **PREKUCEVANJE:** generator postavite na vodoravno površino z ustrezno nosilnostjo za njegovo težo; v nasprotnem primeru (npr. nagnjene, nepovezane površine) obstaja nevarnost prekucevanja;

- **NEPRIMERNA RABA:** uporaba naprave je nevarna, še posebej uporaba generatorja, za vse rabe, ki se razlikujejo od rabe, za katero je naprava predvidena (npr. kakršnikoli postopki varjenja, odtaljevanje cevi vodovodne napeljave);
- Klikne ne smete uporabljati za obešanje generatorja



**CISTILNA RAZTOPINA JE FOSFORNA KISLINA (H3PO4), RAZREDČENA NA 9,5%.** Pozorno preberite varnostna navodila na nalepki, ki je na zunanjih strani vsebnika, preden začnete ravnati z napravo.



### DODATNI VARNOSTNI UKREPI

- Preden začnete delati s cistilno tekočino in uporabljati komplet, pozorno preberite varnostna navodila na izdelku, ki so na nalepki na vsebniku.
- Izogibajte se izlivanju tekočine v kanalizacijske odtote, v zemljo ali v javno dostopne vode; upoštevajte predpise v svoji državi.

### 2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS

Ta oprema omogoča čiščenje zavarov iz procesov TIG, MIG na nerjavnem jeklu. Postopek čiščenja popolnoma odstrani vse učinkne razbarvanja ali rjavjenja materiala, ki so po običajnem postopku obloženega varjenja normalni. Varjeni kos se blešči in zvaru da estetski videz reliefsa.

### SERIJSKA OPREMA:

- kompleten generator z napajalnim kablim in kablom za povratno maso;
- orodje za čiščenje;
- rezervni trakovi;
- vsebnik s 3 litri fosforne kisline, razredčene na 9,5%;
- prazna embalaža za načinjanje.

### 3. TEHNIČNI PODATKI PLOŠČICA S PODATKI

Glavni podatki, ki se nanašajo na uporabo in delovanje generatorja so povzeti na ploščici z lastnostmi z naslednjim pomenom:

Slika A

- EVROPSKI predpis, ki se nanaša na varnost in izdelavo naprave za obloženo varjenje.
- Simbol : izmenični tok za čiščenje.
- Simbol : kaže, da se lahko izvaja čiščenje v prostoru, kjer je povečana nevarnost električnega šoka (npr. bližina velikih kolčin kovin).
- Simbol napajalne linije:

  - 1: izmenična enofazna napetost.

- 5 - Stopnja zaščite pokrova.
- 6 - Podatki o napajalni liniji:
  - $U_0$ : Izmenična napetost in frekvence napajanja generatorja (dovoljeni limiti ±10%).
  - $I_{max}$ : Maksimalni tok, ki ga prenesеe linija.
- 7 - Električni podatki tokokroga za čiščenje:
  - $U_0$ : Maksimalna napetost v prazno (odprt tokokrog čiščenja).
  - A/V/A-V : Kaže razpon uravnavanja toka za čiščenje (minimum in maksimum) pri ustrezem toku.
- 8 - Matična številka za identifikacijo generatorja (nujno potrebno za tehnično pomoč, za narocila rezervnih delov in iskanje originalnih nadomestnih delov za izdelek).
- 9 - : Vrednost varovalk z zakasnjenvim vklopom, potrebnih za zaščito linije.
- 10 - Simboli, ki se nanašajo na predpise o varnosti, katerih pomer je opisan v poglavju 1 "Splošna varnost pri obloženem varjenju".

**POZOR:** Prikazani zgled ploščice je le zgled za pomen simbolov in številk; natančne vrednosti tehničnih podatkov generatorja, ki je v vaši lasti, morate odrditati neposredno na tablici na generatorju.

### 4. OPIS GENERATORJA

Kontrolna naprava, nastavljanje in povezave  
Slika B

### 5. NAMESTITEV

**POZOR! VSE FAZE NAMESTITVE IN PRIKLJUČITVE NAPRAVE NA ELEKTRIČNI TOK MORAJO BITI IZVEDENE, KO JE GENERATOR IZKLJUCEN IN IZKLOPLJEN IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.**  
**ELEKTRIČNO PRIKLJUČITEV SME IZVESTI LE USPOSOLJENO OSOBEJE.**

SESTAVLJANJE  
Slika C

Iz ovoja odstranite dele generatorja, pritrдite priložene dele, ki so v embalaži



**POZOR!** Da bi preprečili nevarne premike in morebitno prevracanje generatorja, mora biti ta postavljen na ravno površino s primerno nosilnostjo glede na svojo težo.

### PRIKLJUČITEV V OMREŽJE

- Preden napravo priključite, se prepričajte, da se vrednosti na ploščici z lastnostmi generatorja ujemajo z napetostjo in frekvenco omrežja, ki je na razpolago v prostoru, v katerem je nameščena naprava;
- Generator se lahko priključi izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo;



### POZOR!

Če zgoraj navedeni predpisov ne upoštevate, varnostni sistem proizvajalca (razred I) ni več učinkovit, zato lahko pride do težkih poškodb pri človeku (npr. električni udar) in pri starih (npr. požar).

### POVEZAVE TOKOKROGA ZA ČIŠČENJE



**POZOR! PREDEN IZVEDETE NASLEDNJE POVEZAVE, SE PREPRIČAJTE, DA JE GENERATOR UGASNJEN IZ IZKLJUČEN IN NAPAJALNEGA OMREŽJA**

Povezava čistilne opreme z generatorjem  
Slika D

### Povezava povratnega električnega kabla za čiščenje

Povezati jo je treba s kosom, ki ga želite očistiti ali na kovinski mizo, na katero je naslonjeno, kar najbolje območju, ki ga je treba očistiti.

### 6. ČIŠČENJE: PRIPRAVA OPREME ZA ČIŠČENJE IN OPIS POSTOPKA

Da bi vključili generator, preklopite glavno stikalo (Slika B-1). Moč toka za čiščenje, ki jo oddaja generator, je mogoče uravnavati z ročno preklopno ročico (Slika B-3).

### TERMOSTATSKA ZAŠČITA.

Generator je zaščiten pred termično preobremenitvijo s samodejno zaščito (termostat s samodejno povrnitvijo v prvotno stanje). Ko na njiju dosegne prej določeno temperaturo, zaščita izključi napajalno vezje in vključi se rumena svetleča dioda, ki je na čelni plošči (Slika B-2). Po nekaj minutah ohlajjanju se zaščita spet vzpostavi, generator bo spet deloval in rumena lučka bo ugasnila.

### PRIPRAVA OPREME ZA ČIŠČENJE IN OPIS POSTOPKA.

Praprava opreme za čiščenje mora potekati, ko je generator ugasnjen. Pripravite opremo za čiščenje in postavite z ustreznimi vezicami Kovinski orodja v objemni trakci za steklo, kot je prikazano na (Slika E). V priloženo prazno posodo, ki je del kompletja, nalijte zadostno količino raztopine za postopek čiščenja. Povežite orodje za čiščenje s prizemnim vodom napajanja (Slika D). Povežite maso vira napajanja s kosom za čiščenje. Vključite napajalni tok in izberite način preklopa (Slika B-3) na zeleni nivo toka. Orodje za čiščenje pomočite v posodo z raztopino in ga v eno ali drugo smer podignite po zvaru, ki ga morate očistiti (Slika F). Na koncu postopka čiščenja splaknite obdelovanec z vodo.

Moč čistilnega toka nastavite v skladu z merami dela, ki ga morate obdelati.

Opozorilo: da ne bi poškodovali orodja za čiščenje, pazite, da njegov kovinski del ne bo prisel v električni stik z delom, ki ga morate očistiti. To bi se lahko zgodilo, če bi bil trakec zelo obrabljen. V tem primeru ga zamenjajte.

Ko končate postopek, preden orodje za čiščenje pospravite v njegovo škatlo, odstranite trakec in z vodo močno splaknite kovinski del, ki je bil v stiku s tekočino za čiščenje.

### 7. VZDRŽEVANJE



**POZOR! PREDEN IZVEDETE NASLEDNJE VZDRŽEVALNA DELA, SE PREPRIČAJTE, DA JE GENERATOR UGASNJEN IZ IZKLJUČEN IN NAPAJALNEGA OMREŽJA.**

Orodja za čiščenje ni treba posebej vzdrževati, morate ga le splakniti, kot je opisano v poglavju 6.

**POSEBNO VZDRŽEVANJE:**  
POSTOPKE POSEBNEGA VZDRŽEVANJA SME IZVAJATI  
IZKLJUČNO STROKOVNO IZVEDENO ALI KVALIFICIRANO  
OSBEJJE NA ELEKTRIČARSKO-MEHANSKEM PODROČJU

**⚠️ POZOR!** PREDEN ODSTRANITE PLOŠČE  
GENERATORJA IN POSEGATE V NJEGOVU NOTRANJOST, SE  
PREPRICAJTE, DA JE GENERATOR UGASNJEN IN IZKLJUČEN  
IN NAPAJALNEGA OMREŽJA.

Morebitna preverjanja, ki bi jih izvajali v notranjosti generatorja, ko je ta pod napetostjo, lahko povzročijo hud električni udar, ki je posledica neposrednega stika z gibanimi deli.

- Periodično in dovolj pogosto glede na uporabo in pravnost okolja pregledujte notranjost generatorja in odstranjujte prah, ki se nabere na transformatorju, s curkom suhega stisnjenega zraka (maks. 10 barov);
- Preverite tudi, ali so električne povezave pravilno pritrjene, ter morebitne poškodbe na izolaciji kablov;
- Ob koncu spet sestavite dele generatorja ter preverite, ali so vseki dobro privit;
- Na vsak način se izogibajte izvajanju postopkov čiščenja, ko je generator odprt in nezaščiten;
- **Nadomestitev napajalnega kabla:** preden zamenjate napajalni kabel, poštepite povezovalne krlatice z vijakom L1 in L2 (N) na stikalu (Slika G).

(HR/SCG)

## PRIRUCNIK ZA UPOTREBU



**POZOR! PRIJE UPOTREBE OPREM EZA ČIŠĆENJE**  
**POTREBNO JE PAŽLJIVO PROCITATI PRIRUCNIK ZA**  
**UPOTREBU.**

### 1. OPĆA SIGURNOST

Operater mora imati prikladnu obuku o upotretbi stroja, o rizicima vezanim za čišćenje, a posebno o rizicima vezanim za upotrebu deterđenata i zaštitne mјere kao i o procedurama u slučaju hitnoće.



- Potrebno je izbjegavati izravan dodir sa krugom čišćenja; napon u prazno koji isporučuje generator može u određenim okolnostima biti opasan;
- spajanje kablova za čišćenje, provjera i popravak moraju biti vršeni dok je generator ugašen i isključen iz struje;
- ugasiti generator i isključiti ga iz struje prije vršenja bilo kakvog servisiranja;
- izvršiti električno spajanje u skladu sa predviđenim naputcima i zakonima o zaštiti na radu;
- generator mora biti priključen isključivo na sustav napajanja sa neutralnim provodnikom sa uzmjenjem.
- provjeriti da je priključak za napajanje ispravno uzmjen.
- generator se ne smije upotrebljavati u vlažnim ili mokrim prostorima ili na kiši.
- ne smiju se upotrebljavati kablovi sa oštećenom izolacijom ili sa nezategnutim priključcima.



- Ne smije se vršiti čišćenje na posudama, sudovima ili cijevima koji sadrže ili su sadržavali zapaljive tekuće ili plinovite tvari.
- udaljiti od radnog mјesta sve zapaljive tvari (npr. drvo, papir, krep, itd.)
- ne smije se vršiti čišćenje unutar zatvorenih posuda, u nedovoljno prozračenim ili prilagođenim prostorijama gdje bi se mogao zadržati dim, dodir sa metalima koji se čiste proizvodi vodikov plin koji u dodir sa zrakom može prouzročiti eksploziju.



- Potrebno je primijeniti prikladnu električnu izolaciju izmedu alatke za čišćenje, komada koji se čisti i eventualnih metalnih dijelova položenih na pod u blizini (dostupni). To se može postići koristeći prikladne zaštitne rukavice i postavljajući se na izolacijske prostirače.

- uvijek je potrebno zaštititi oči prikladnim maskama ili prozirnim kacigama.
- upotrebljavati gumene rukavice izbjegavajući da koža dode u dodir sa tekućinom za čišćenje.



- elektromagnetska polja koja e stvaraju prilikom čišćenja mogu utjecati na rad električnih i elektronskih uređaja. Nositelji električnih ili elektronskih vitalnih uređaja (npr. Pacemaker, respiratori itd...), moraju se posavjetovati sa liječnikom prije boravljenja u blizini mјesta gdje se koristi ovaj uređaj. Savjetuje se da nositelji električnih ili elektronskih vitalnih uređaja ne upotrebljavaju ovaj uređaj.



### OSTALI RIZICI

- **PREVRTANJE:** postaviti generator na vodoravnu plohu prikladne nosivosti u odnosu na teret; u protivnom (npr. nagnuti pod, isprekidani pod itd...) postoji opasnost od prevrtanja.
- **NEPRIKLADNA UPOTREBA:** opasno je upotrebljavati sustav za rezanje plazmom za bilo koju svrhu koja se razlikuje od predviđene (npr. lučno varenje bilo koje vrste, odleđivanje vodovodnih cijevi);
- **Zabranjeno je vještanje generatora na ručku**



- Otopina za čišćenje je fosforna kiselina (H3PO4) u postotku od 9,5%. Pažljivo pročitati sigurnosne podatke koji su navedeni na etiketi postavljenoj na vanjskom dijelu posude prije početka rukovanja istim.



### DODATNE MJERE OPREZA

- Prije početka bilo kakvog rukovanja tekućine za čišćenje i prije upotrebe kompleta za čišćenje, potrebno je pažljivo pročitati sigurnosne podatke navedene na etiketi proizvoda.
- Izbjegavati izljev tekućine u kanalizacijski sustav, na tlo i u sustav javnih voda; pridržavati se pravila koja su na snazi u svakoj državi posebno.

### 2. UVOD I OPĆI OPIS

Ova oprema omogućava čišćenje traka varenja u procesu TIG, MIG na nehrđajućem čeliču. Procedura čišćenja uklanja sve efekte bojanja i oksidacije materijala, do kojih dolazi nakon lučnog varenja i daje zavarenom komadu sjaj, a traci varenja daje znatni estetski izgled .

### SERIJSKA DODATNA OPREMA:

- generator sa kablom napajanja i povratnim kablom uzemljenja;
- alatka za čišćenje;
- rezervne trakice;
- posuda sa 3 litre fosforne kiseline u postotku od 9,5%;
- prazna posuda za mješanje.

### 3. TEHNIČKI PODACI PLOČICA SA PODACIMA

Glavni podaci koji se odnose na upotrebu i na rezultate stroja za varenje navedeni su na pločici sa osobinama sa sljedećim značenjem:

Fig. A

- EUROPASKA odredba o sigurnosti i izradu strojeva za lučno varenje.
- Simbol : izmjenična struja čišćenja.
- Simbol : označava da se čišćenje može vršiti u prostoriji gdje postoji opasnost od strujnog udara (npr. blizu velikih metalnih masa).
- Simbol linije napajanja:
  - 1- jednofazni izmjenični napon.
- Zasićiti stupanj kućištva.
- Karakteristični podaci linije napajanja:
  - $U_{\text{f}}$  : izmjenični napon i frekvencija napajanja stroja (prihvativne granice  $\pm 10\%$ ).
  - $I_{\text{fmax}}$  : maksimalna struja koju linija apsorbira.
- Električni podaci kruga čišćenja:

- **U<sub>A/V-A/V</sub>** : maksimalni napon u prazno (otvoren krug čišćenja).
- Označava niz regulacija struje za čišćenje (minimalna - maksimalna) sa odgovarajućim naponom.
- 8 - Matični broj za identifikaciju stroja (neophodno za tehničko servisiranje, za naručivanje rezervnih dijelova, potragu porijekla proizvoda)..
- 9 - Vrijednost osigurača sa kasnim paljenjem za zaštitu linije.
- 10 - Simboli koji se odnose na sigurnosne mјere čišćenja je značenje navedeno u poglaviji 1 "Opća sigurnost za ljudno varenje".

**NAPOMENA:** Značaj simbola i brojki na navedenom primjeru pločice indikativan je; točni tehnički podaci generatora kojime raspolažete moraju biti navedeni izravno na pločici generatora.

#### 4. OPIS GENERATORA Uredaji za kontrolu, regulaciju i priključivanje Fig. B

#### 5. POSTAVLJANJE STROJA

**⚠ POZOR! IZVRŠITI POSTAVLJANJE STROJA I ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE DOK JE GENERATOR UGAŠEN I ISKLJUCENIZ ELEKTRIČNE MREŽE.**  
**ELEKTRIČNE PRIKLJUČKE MORA IZBRŠITI ISKLJUČIVO ISKLUSNO ILIKVALIFICIRANO OSOBLJE.**

#### PRIPREMA

Fig. C

Izvaditi generator iz ambalaže, postaviti odvojene dijelove sadržane u ambalaži.

**⚠ POZOR!** Postaviti generator na ravnu površinu prikladnu za težinu samoga stroja kako bi se izbjeglo prevrtanje ili opasna pomicanja.

#### PRESPAJANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije vršenja bilo kakvog električnog spajanja, provjeriti da se podaci na pločici generatora podudaraju sa naponom i frekvencom mreže na raspolaganju na mjestu postavljanja stroja.
- Generator mora biti prespojen na sustav napajanja sa neutralnim provodnikom sa uzemljenjem.

#### ⚠ POZOR!

Nepoštivanje navedenih pravila onesposobljava sigurnosni sustav kojeg je predvio proizvođač (klasa I) sa posljedičnim teškim opasnostima po osobama (npr. strujni udar) i stvarima (npr. požar).

#### PRESPAJANJE KRUGA ČIŠĆENJA

**⚠ POZOR! PRIJE IZVRŠENJA SLIJEDEĆIH PRESPAJANJA PROVJERITI DA JE GENERATOR E ISKLJUČEN IZ MREŽE NAPAJANJA.**

#### Priključivanje alatke za čišćenje na generator Fig. D

#### Priključivanje povratnog kabela struje čišćenja

Spajaju se na komad koji se čisti ili na metalni stol na koji ne naslonjen, što je bliže moguće području koje se čisti.

#### 6. ČIŠĆENJE: PRIPREMA ALATKE ZA ČIŠĆENJE I OPIS PROCEDURE

Generatoru se pristupa pomoću opće sklopke (Fig. B-1). Intenzitet struje čišćenja koja se isporučuje može se regulirati putem devijatora koji se uključuje ručno (Fig. B-3).

#### TERMOSTATSKA ZAŠTITA.

Generator je zaštićen od termičkog preopterećenja putem automatskih zaštitnih sustava (termostat sa automatskim ponovnim paljenjem). Kada navoji dostižu prethodno određenu temperaturu, zaštitni sustav isključuje krug napajanja i pali se žuto svjetlo koje se nalazi na prednjoj ploči (Fig. B-2). Nakon nekoliko minuta hlađenja zaštitni sustav se ponovno uključuje, generator ponovno počinje raditi, a žuto se svjetlo gasi.

#### PRIPREMA ALATKE ZA ČIŠĆENJE | OPIS PROCEDURE.

Priprema alatke za čišćenje vrši se dok je generator ugašen. Pripremiti alatku za čišćenje, postavljajući pomoću prikladnih trakica, na vrh iste, izolacijsku traku staklene vune kao što je opisanu u (Fig. E). Ulići u praznu posudu koja se dostavlja dovoljno količinu otopine i izvršiti čišćenje. Priključiti alatku za čišćenje na izvor struje koji se dostavlja, (Fig. D). Spojiti uzemljenje izvora struje na komad koji se čisti. Upaliti izvor struje i odabrat putem devijatora (Fig. B-3) željenu razinu struje. Umoći alatku za čišćenje u posudu sa otopinom i trljati istom u jednom ili drugom smjeru duž trake varenja koji se čisti, (Fig. F). Na kraju čišćenja, isprati komad vodom.

Intenzitet struje čišćenja regulira se ovisno o dimenzijama komada koji se obrađuje.

Pozor: kako bi se izbjeglo oštećivanje alatke za čišćenje, izbjegavajte da njegov metalni dio dođe u strujni dodir sa komadom koji se čisti, do toga bi moglo doći u slučaju da je izolacijska traka istrošena, a u tom slučaju potrebno ju je zamjeniti.

Kada je ta procedura gotova, prije spremanja alatke za čišćenje u prikladnu futrolu, skinuti izolacijsku traku i dobro isprati vodom metalni dio koji je došao u dodir sa tekućinom za čišćenje.

#### 7. SERVISIRANJE

**⚠ POZOR! PRIJE ZAPOČIMANJA RADOVA SERVISIRANJA, POTREBNO JE PROVJERITI DA JE GENERATOR UGAŠEN I ISKLJUCEN IZ MREŽE NAPAJANJA.**

Za alatku za čišćenje nije potrebno posebno servisiranje, osim ispiranja opisanog u poglaviju 6.

**IZNAREDNO SERVISIRANJE  
RADOVE IZNAREDNOG SERVISIRANJA MORAJU VRŠITI ISKLJUČIVO STRUČNE I KVALIFICIRANE OSOBE ELEKTROMECHANICKE STRUKE.**

**⚠ POZOR! PRIJE UKLANJANJA OKLOPA GENERATORA I POČIMANJA RADOVA U UNUTARNJEM DIJELU STROJA POTREBNO JE PROVJERITI DA JE GENERATOR UGAŠEN I ISKLJUCEN IZ MREŽE.**

Eventualne provjere izvršene pod naponom unutar generatora mogu prouzroci strujni udar uslijed izravnog dodira sa dijelovima pod naponom ili ozljede uslijed izravnog dodira sa dijelovima u pokretu.

- Potrebno je povremeno i u svakom slučaju često, ovisno o upotrebi i prašnjavosti prostora, provjeriti unutrašnjost generatora i ukloniti prašinu koja se nakupila na transformatoru, pomoću mlaza suhog komprimiranog zraka (max 10 bara).
- Tom prilikom potrebno je provjeriti da su električni priključci prikladno zategnuti i da su kablovi prikladno izolirani.
- Nakon tih provjera potrebno je ponovno postaviti oklop generatora i naviti do kraja vijke.
- Potrebno je apsolutno izbjegavati čišćenje dok je generator otvoren i bez sigurnosnih sustava.
- **Zamjena kabla za napajanje:** Prije mijenjanja kabla za napajanje, identificirati pritezače za priključivanje sa vijkom L1 i L2 (N) na sklopci (Fig. G).

# INSTRUKCIJŲ VADOVAS



**ISPĖJIMAS! PRIEŠ NAUDODANT VALYMO ĮRANGĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠĮ INSTRUKCIJŲ VADOVĄ.**

## 1. BENDRI SAUGOS REIKALAVIMAI

Operatorius turi būti pakankamai susipažinęs su saugiu įrango naudojimu ir informuotas apie riziką, susijusią su valymo procesu, ypač apie pavojų, susijusį su išvairių tirpiklių naudojimui, taip pat turi žinoti apie atitinkamas apsaugos priemones ir apie veiksmus avarinių situacijų atveju.



- Vengti tiesioginio kontakto su valymo grandine; generatoriaus tiekama tuščios eigos įtampa prie tam tikrų salygų gali būti labai pavojinga;
- Valymo laidų sujungimas, patikrinimo bei remonto darbai turi būti atliekami išjungus generatorių ir jį atjungus nuo maitinimo tinklo;
- Prieš atliekant bet kokias techninės priežiūros operacijas, išjungti generatorių ir atjungti nuo maitinimo tinklo;
- Elektros instalacija turi būti atliekama laikantis galiojančių darbo saugos reikalavimų ir normatyvų;
- generatorius turi būti prijungtas prie maitinimo sistemos tik neutraliai laidu su žeminiimu;
- išsitinkinti, ar maitinimo tinklas yra taisyklėliai sujungtas su apsauginiu žeminiimu;
- nenaudoti generatoriaus drėgnose ar šlapiose vietose ar lyjant lietui;
- nenaudoti laidų su pažeista izoliacija arba blogu kontaktu sujungimo vietose.



- Neatlikinėti valymo darbų ant taros, indų arba vamzdžių, kuriuose yra arba buvo laikomos degios skystos arba dujinės medžiagos;
- pašalinti iš darbo vietas visas lengvai užsiidegančias medžiagas (pavyzdžiu, medieną, popierių, skudurus, ir t.t.);
- neatlikinėti valymo operacijų uždaros taros viduje, nepakankamai védinamoje aplinkoje arba patalpose, kur susiformuoja stovintys dūmai, priešingu atveju, produkto kontakto su valomu metalu metu gali susidaryti hidrogeninės dujas, tai gali salygoti sprogstamų mišinių susiformavimą saveikoje su oru.



- parinkti tinkamą elektros izoliaciją tarp valymo įrankio, valomo gaminio ir galimomų netoliес esančių žemintų metalinių detaliių (prieigose). Tai paprastai pasiekiamā dėvint tam tikslui skirtas pirtis ir naudojant izoliuojančias pakylas;
- visada saugoti akis, naudojant apsauginius akinius ir peršviestiniams kaukes;
- dėvėti gumines pirštines, tokiu būdu bus išvengiama paviršinio odos slukošnio kontaktu su valymui skirtu skyčiu.



- Valymo proceso metu sukeliama elektromagnetinė laukai gali paveikti elektros ar elektroninės įrango veikimą.  
Asmenys, naudojantys gyvybiškai svarbius elektrinius ar elektroninius prietaisus (pavyzdžiu, širdies stimulatorių, respiratorius, ir t.t.), prieš patekdami į aplinką, kurios prieigose yra naudojama ši įranga, privalo pasikonsultuoti su medikais.  
Asmenims, besinaudojantiems gyvybiškai svarbiams elektromagnetiniams prietaisais, griežtai draudžiama dirbtis su šia įrangą.



## KITIPAVOJAI

- NUVIRTIMAS: pastatyti generatorių ant horizontalaus paviršiaus, galinčio atlaikyti atitinkama svori; priešingu atveju, (pavyzdžiu prie nelygių arba sutrūkinėjusios grindų dangos ir t.t.) egzistuoja apvirimo rizika;
- NAUDOJIMAS NE PAGAL PASKIRTĮ: irangos, o ypač generatoriaus naudojimas bet kokiemis darbams, skirtiniams nei numatyta pagal teisioginę paskirtį (pavyzdžiu, visų rūšių lankinio suvirinimo operacijoms, hidraulinų vamzdynų atitinkaminiui), yra pavojingas;
- Draudžiama naudoti rankeną kaip priemonę generatoriaus išjungimui.



- Valymo skytis yra 9,5% fosforo rūgštis (H3PO4). Prieš pradendant bet kokius valymo darbus, atidžiai perskaityti saugos instrukcijas, esančias produkto etiketėje, užklijuotoje minėto skyčio talpos išorėje.



## PAPILDOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

- Prieš pradendant bet kokius darbus, kuriuose bus naudojamas valymo skytis ir komplektas valymo darbams, būtina atidžiai perskaityti saugos instrukcijas, esančias produkto etiketėje, užklijuotoje minėto skyčio talpos išorėje.

- Neišplisti skyčio į kanalizacijos tinklą, ant žemės ar į vandenį viešoje vietoje; laikytis specifinių normatyvų, galiojančių atskiroje salyje, kuriuoje produktas yra naudojamas.

## 2. IVADAS IR BENDRAS APRĀŠYMAS

Šie įrankiai leidžia atlikti suvirinimo siūlės išvalymo operacijas TIG, MIG procesuose naudojant nerūdijantį plieną (inox). Išvalymo procedūros metu visiškai pašalinami visi medžiagos dazymai ir oksidacijos efektai, kurie yra prasti po lankinio suvirinimo darbų. Tokiu būdu apdirbamas gaminis tampa žvilgs, o suvirinimo siūlei suteikiamas reljefiskai estetiskas aspektas.

### SERIJINIAI PRIEIDAII:

- generatorius su maitinimo kabeliu ir gržtamuju žeminiimu kabeliu;
- valymo įrankis;
- juostelės pakeitimui;
- 3 litru talpos indas su 9,5% fosforo rūgštimi;
- tuščiás indas pilstymui.

### 3. TECHNINIAI DUOMENYS DUOMENŲ LENTELĖ

Pagrindiniai duomenys, susiję su generatoriaus naudojimu ir darbo galimybėmis yra aplbendrinti duomenų lentelėje su šiomis reikšmėmis:

#### Pav. A

- 1 - EUROPOS normatyvai, susiję su aparatu, skirtu lankiniams suvirinimui, sauga ir konstrukcijomis.
- 2 - Simbolis : kintamoji valymo srovė.
- 3 - Simbolis 
- 4 - Maitinimo linijos simbolis:  
1~: vienfaizė kintamoji įtampa.
- 5 - Dangos apsaugos laipsnis.
- 6 - Maitinimo linijos pagrindiniai duomenys:  
- U<sub>i</sub>: Kintamoji įtampa į generatoriaus maitinimo dažnįs (ledžiamos ribos ±10%).
- 7 - Valymo kontūrų pagrindiniai parametrai:  
- I<sub>1,max</sub>: Maksimali srovė naudojama iš linijos.
- 8 - A/V-A/V : Parodo valymo srovės reguliavimą ribas (minimaliai ir maksimaliai) prie atitinkamos įtampos.
- 9 - Gamintojo serijinis numeris generatoriaus identifikacijai (būtinas atliekant techninių aptarnavimų, užsakant atsargines dalis, nustatant produkto kilme).
- 10 - 
- 11 - Simbolai, susiję su saugos normomis, kurių reikšmės yra patelkiamos iš skyrybės "Bendri saugumo reikalavimai lankiniams suvirinimui".

**PASTABA:** Auksčiau pateiktas duomenų lentelės pavyzdys yra skirtas tik simbolių ir skaičių reikšmių paaiškinimui; tikslus jūsų turimo generatoriaus techninių duomenų dydziai turi būti pateikti duomenų lentelėje ant paties generatoriaus.

## 4. GENERATORIAUS APRĀŠYMAS

Valymo įtaisai, reguliavimas ir sujungimas

#### Pav. B

## 5. INSTALAVIMAS

**⚠ DĒMESIO! ATLIKTI VISAS INSTALAVIMO IR ELEKTRINIŪ JUNGIMU OPERACIJAS, TIK KAI GENERATORIUS YRA VISISKAI ISJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.**  
VISUS ELEKTRINIUS SUJUNGIMUS TURI ATLIKTI TIK PATYRĖS IR KVALIFIKUOTAS PERSONALAS.

### PARUOŠIMAS

Pav. C

Išspakuoti generatorių, sumontuoti atskiras dalis, esančias pakuočėje.

**⚠ ISPĖJIMAS!** Generatorių pastatyti ant plokštuminiu paviršiaus, galinio atlaikyti atitinkamą svorį, tokiu būdu bus išvengiamas generatorius nuvirtimo ar jo pavojingo judėjimo.

### PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO

- Prieš vykdant bet kokiui elektriniui sujungimui, būtina patikrinti, ar generatorius duomenų lentelės dydžiai atitinka instalacijos vietoje disponuojama įtampos ir tinklo dažni;
- Generatorius turi būti prijungiamas tik prie maitinimo sistemos su neutraliu laidininku, sujungtu su žemę;

**⚠ ISPĖJIMAS!**

Aukščiau išdėstyti taisyklių nesilaikymas sumažina gamintojo numytos apsauginių sistemų (I klase) efektyvumą ir gali sukelti pavojų asmenims (pavyzdžiui, elektros smūgio) ir materialinėms gėrybėms (pavyzdžiui, gaisro).

### VALYMO KONTŪRO SUJUNGIMAI

**⚠ ISPĖJIMAS!** PRIEŠ VYKYDAMI ŠIUOS SUJUNGIMUS, ISITINKITE, KAD GENERATORIUS YRA ISJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.

Valymo įrankio prijungimas prie generatoriaus

Pav. D

### Valymo srovės atgalinio kabelio sujungimas

Turi būti prijungiamas prie valomų gaminio arba prie metalinio darbastalo, ant kurio yra padėtas gaminių, kaip galinė arčiau prie norimos išvalyti zonos.

### 6. VALYMAS: VALYMO ĮRANKIO PARUOŠIMAS IR PROCESO APRAŠYMAS

Norint jungti generatorių, paspausti pagrindinių jungiklių (Pav. B-1). Tiekiamas valymo srovės intensyvumas gali būti reguliuojamas rankiniu būdu per jungiklio pagalba (Pav. B-3).

### ŠILUMINIS SAUGIKLIS.

Generatorius yra apsaugotas nuo šiluminės perkrovos automatiniu šiluminiu saugikliu (termostatas su automatiniu darbo atnaujinimu). Kai apyvios pasieka atitinkamą temperatūrą, apsauginis itaisas atjungia maitinimus grandine, užsiđeja geltona lempė, esanti ant prieškinio skydo (Pav. B-2). Praėjus kelios minuutės po atšūrimo fazes, itaisas atnaujina darbą, generatorius vėl pradeda veikti, o geltona lempė užgesta.

### VALYMO ĮRANKIO PARUOŠIMAS IR PROCESO APRAŠYMAS.

Valymo įrankio paruošimas turi būti atliekamas tik išjungus generatorių.

Paruošti valymo įrankį, nustatant juosteles specialių dirželių pagal viršutinę padėtį kaip parodyta paveikslėlyje (Pav. E). I tūščią gamintinio kartu su prietaisų tiekiamą indą, įjilti atitinkamą kiekį tirpiklio, tiek, kad užtektų valymo operacijos atlikimui. Sujungti valymo įrankį su tiekiamiu maitinimo šaltiniu, (Pav. D). Sujungti maitinimo šaltiniu įžeminimui su norimiu išvalyti gaminiu. Jungti maitinimo šaltinių ir per jungiklio pagalba pasirinkti norimą valymo srovės lygi (Pav. B-3). Pamiršti valymo įrankį inde su skydiniu ir braukti juo abejomis kryptimis išigai norimos išvalyti suvirinimo siūlės (Pav. F). Valymo operacijos pabaigus praskalaudit apdirbtinam gaminiui vandeniu.

Valymo srovės intensyvumas yra regulejiamas pagal norimo apdirbtinam gaminiui išmatavimus.

(Spėjimas: noredami nesugadinti valymo įrankio, venkite, kad jo metalinis dalis suetų į kontakta su norimu išvalyti gaminiu, tai gali atsikisti, jei juosteles yra smarkiai susidėvėjusi. Tokiu atveju jų pakeiskite naujas).

Baigus valymo procesą, pirmiausia vėl sudėkite valymo įrankį į jo speciālų dekią, išsimkite juosteles ir gerai praskalaükite vandeniu metalinę prietaiso dalį, kuri sąveikavo su valymo skydiniu.

## 7. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

**⚠ ISPĖJIMAS! PRIEŠ VYKDANT BET KOKIAS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS, ISITINKINTI, KAD GENERATORIUS YRA ISJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.**

Valymo įrankis nereikalauja ypatingos techninės priežiūros, išskyrus praskalaivimą, jau aprašytą 5 paragrafe.

**SPECIALIOJI PRIEŽIŪRA:**  
VISAS SPECIALIOSIOS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS TURI ATLIKTI TIK PATYRĖS SPECIALIZUOTAS PERSONALAS ARBA ASMENYS, KVALIFIQUOTI ELEKTROS-MECHANIKO SRITYJE.

**⚠ ISPĖJIMAS!** PRIEŠ NUIMANT GENERATORIAUS ŠONINIUS SKYDUS IR ATLEIKANT BET KOKIAS OPERACIJAS JO VIDUE, ISITINKINTI, KAD GENERATORIUS YRA ISJUNGTAS IR ATJUNGTAS NUO MAITINIMO TINKLO.

**Bet kokie patikrinimai generatoriaus viduje, atliekami neįtingus, įtampos, dėl tiesioginio kontakto su detalėmis, kuriomis teka srovė, gali sukelti stipru elektros smūgi ir/arba salygoti suzeidimus dėl tiesioginio kontakto su judančiomis dalimis.**

- Regulieriai (periodiškumas priklauso nuo naudojimo dažnio ir nuo dulkių kiekio aplinkoje) tikrinant generatoriaus vidų ir pašalinant dulkes, susikauptas ant transformatoriaus, suspausto sauso oro srove (maks. 10 barų);
- Esant proga, patikrinti, ar elektriniai sujungimai yra gerai priveržti, ir as nepažeista laidu izoliacija;
- Minėtų operacijų pabaigoje vėl sumontuoti generatoriaus šoninius skydus gerai prisukant blokuojančius varžtus;
- Absoliučiai vengti vykdyti valymo operacijas prie atviro bei neapribinto apsaugos įtaisais generatoriais;
- **Maitinimo kabelio pakeitimas:** prieš pakeiciant maitinimo kabelį, atrasti sujungimo gnybtų varžtus L1 ir L2 (N), esančius ant jungiklio (Pav. G).

(EE)

## KASUTUSJUHEND



TÄHELEPANU! ENNE PUHASTUSSEADME KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHISED HOOLIKALT LÄBI.

### 1. ÜLDISED TURVANÖUDED

Seadme kasutaja peab olema piisavalt teadlik selle ohutust kasutamisest ning informeeritud puhastustoimingute, eriti pindaktiivsete aineite kasutamisega seotud protseduuriidega kaasnevatest riskidest, nendega seonduvatest kaitsejuhistest ja hädaabi protseduuridest



- Vältige ottest kokkupuudet puhastamise vooluringiga; generaatori poolt toodetud tühijooksupinge võib teatud juhtudel ohtlik olla;
- puhastuskaablit ühendust, kontrolli ja parandust teostades peab generaator olema välja lülitatud ja vooluvõrgust välja vöetud;
- enne mistahes hooldustööde teostamist lülitage generaator välja nii lülitist kui võtke see vooluvõrgust välja;
- elektrihendused tuleb teostada ohutust puudutavate normide ja seaduseste kohaselt;
- generaatori tohib ühendada ainult sellisesse toitesüsteemi, mis on varustatud maandusega ühendatud nulljuhiga;
- kontrollige, et kasutatav pistik oleks korrektselt maandatud;
- ärge kasutage generaatorit niiskestes või märgades ruumides või vihma käes;
- ärge kasutage katkise isolatsiooniga või lahtilainud ühendustega juhtmeid.



- Ärge puhastage paaake, mahuteid või torusid, milles on või on olnud tuleohvitkud vedelikud või gaasid;

- eemaldage tööpiirkonnast kõik tuleohlikud materjalid (nt. puit, paber, puustuslapid jne.)
- puhistustöid ei tohi teostada suletud anumates, ruumides, mis on halvasti õhutatud või millede iseärasustest johtuvalt võib suits seal koguneda, puhistustahendि kokkupuutel puhistatava metalliga tekib vesinikgaas, mis võib õhuga kokku puutudes moodustada plahvatusohliku segu.



- puhistusriist, puhistatav detail ja kõik võimalikud läheduses olevad maandatud (ja ligipääsetavad) metallsemed peavad olema sobilikul moel isoldeeritud. Enamasti piisab sellest, kui töötaja kannab vastavaid kindaid ning kasutab isoldeerimisploormi;
- kaitske silmi alati vastavate prillide või läbipaistva maskiga;
- kasutage kummikindaid, et vältida puhistusvedeliku kokkupuudet nahaga



- puhastamisel tekkivad magnetväljad võivad häirida elektri- ja elektroonikaseadmete tööd. Meditsiiniliste elektro- ja elektroonikaseadmete (nt. südamestimulaatorid, hingamisaparaadid jne.) kandjad peavad enne seadme kasutamise läheduses viibimist konsulteerima arstiga. Puhistusseadet ei tohi kasutada isikud, kes kasutavad meditsiinilisi elektri- ja elektroonikaseadmeid.



#### TEISED VÕIMALIKUD OHUD

- ÜBERMINEK: pange generaator horisontaalsele ja selle kaalu kannatavale pinnaile; vastasel juhul (kui seadme all olev pind on kaldus või konarlik), võib see ümber minna.
- EBAÖIGE KASUTAMINE: seadme ja ennekõike generaatori kasutamine mistahes muul kui ettenähtud eesmärgil on ohtlik (näiteks mistahes tüüpi kaarkeevituse teostamiseks, kinnikülmunud veeorude üleslussutamiseks jne.);
- Keelatud on kasutada käepidet generaatori ülesriputamiseks



- Puhastusvedelikuna kasutatakse ortofosforhappe (H3PO4) 9,5% lahust. Enne mistahes toimingut vedelikuga lugege tähelepanelikult läbi mahutil olevad turvajuhisid.



#### TÄIENDAVAD HOIATUSED

- Enne mistahes toimingut puhastusvedelikuga ja enne puhastuskomplekti kasutamist lugege tähelepanelikult läbi vedeliku mahuti etiketile märgitud turvajuhisid.
- Kasutatud vedelikku ei tohi lasta kanalatsiooni, valada maha või veekogudesse; järgige selle kasutamise maal kehitvat seadusandlust.

#### 2. SIISSEJUHATUS JA ÜLDINE KIRJELDUS

Seade võimaldab puhastada TiG-ja MIG-tehnoloogia abil roosteabaval terasel teostatud keevõimblus. Puhastamise abil on võimalik materjalid täielikult eemaldada kaarkeevitust harilikult tekkivad pliekid ja oksidid, muutnes detaili nii säravalt puhtaks ja andes keevõimbluseid lättmatu valimuse.

#### STANDARDVARUSTUS

- toitejuhtme ja maanduskaabliga varustatud generaator;
- puhistusrüst;
- varu-klasikiulindid;
- mahuti 3 litril 9,5% ortofosforhappe lahusega;
- tühji vedeliku väljavalamismõu.

#### 3. TEHNILISED ANDMED ANDMEPLAAT

Pearmisid andmed generaatori kasutamise ja ornaduste kohta on ära toodud seadme andmeplaadi, andmete tähdendused on järgnevad:

Joon. A

- EUROOPA normatiiv, mida kohaldatakse kaarkeevituspõrastatud ohutuse ja tootmise kohta.
- Sümbool : puhastamiseks kasutatav vahelduvvool.
- Sümbool : näitab, et seadet saab kasutada kohtades, kus on surenenud elektrilöögi saamise oht (nt. suure metallikoguste

vahetus läheduses).

- 4 - Toiteliini sümbool:

- I-: ühefaasiline vahelduvpinge.

- 5 - Korpuse kaitseaste:

- 6 - Toiteliini omadused:

- U<sub>o</sub> : Vahelduvpinge ja generaatori toitesagedus (lubatud kõikumine ±10%):

- I<sub>1,max</sub> : Maksimaalne voolutarve.

- 7 - Puhastusel kasutatava vooluringi elektrilised näitajad:

- U<sub>o</sub> : Maksimaalne tühijooksupinge (puhastuse vooluring avatud).

- A/V-A/V : Näitab puhastusvoolu reguleerimisskaalat (minimaalne - maksimaalne) ja sellele vastavat pinget.

- 8 - Generaatori identifitseerimisnumber (seda peab teadmata tehnoabi saamiseks, varusade tellimiseks ja töötaja päritolu tuvastamiseks).

- 9 - Liini kaitseks vajalikke viittoimega kaitsmete väärthus.

- 10 - Ohutusnrone puudutavad sümbole, mille tähendus on ära toodud peatükis 1 "Ülcine ohutus kaarkeevitusel".

**NB:** Äratoodud andmeplat illustreerib sümbole ja väärustuse tähendusi; iga konkreetse generaatori täpsed tehnilised andmed on ära toodud seadmel olevad andmeplaadil.

#### 4. GENERAATORI KIRJELDUS

Kontroll-, seadistamis- ja ühendusmehanismid

Joon. B

#### 5. PAIGALDAMINE

**⚠ TÄHELEPANU! MISTAHES PAIGALDUSTÖÖDE JA ELEKTRIÜHENDUSTE TEOSTAMISEKS PEAB GENERAATOR OLEMA VALJA LÜLITATUD JA VOOLUVORGUST VALJAS. ELEKTRIÜHENDUST TOIBI TEOSTADA AINULT SELLE ALA SPETSIALIST VÕI VASTAVAT KVALIFIKATSIOONI OMAVISK.**

#### KOKKUPANEK

Joon. C

Võtke generaatori pakendist lahti ning pange peakorpuse külge pakendisolevad lahtised detailid.

**⚠ TÄHELEPANU! Et vältida generaatori mahakukumist või libisemahakkamist, mis võib olla ohtlik, tuleb see panna tasasele, seadme kaalu kannatavale pinnale.**

#### ÜHENDAMINE VOOLUVÖRKU

- Enne mistahes elektrühenduste teostamist kontrollige, et generaatori andmeplaadi olevad andmed langeksid kokku paigaldamiskoha elektrivõrgu pinge ja sagedusega;
- Generaatori tohib ühendada ainult sellisesse tootesüsteemi, mis on varustatud maandusega ühendatud nulljuhiga;

**⚠ TÄHELEPANU!**

Ülaltoodud reeglite eiramine nullib töötaja poolt ettenähtud turvastüsteemi (klass I) ning paneb seotuks töisisesse ohtu inimesed (oht saada elektrilöök) ja esemed (tulekahjuhoid).

#### VOOLUAHEDA ÜHENDUSED

**⚠ TÄHELEPANU! ENNE JÄRGNEVATE ÜHENDUSTE TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET GENERAATOR OLEKS VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVORGÜST VALJAS.**

Puhastusriista ühendamine generaatoriga  
JOON. D

**Puhastuseks kasutatava voolu tagasisidekaabli ühendamine**  
Uhendatakse puhastatava detaili või töö aluseks oleva metallpingi külge, võimalikult lähedale detaili puhastatavale osale.

#### 6. PUHASTAMINE: PUHASTUSRIISTA TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA PUHASTUS LÄBIVIIMINE:

Generaatori sisselülitamiseks vajutage pealülitile (Joon.B-1). Edastatavat puhastusvoolu saab reguleerida käsitsijuhtimisega kommutaatoril abil (Joon.B-3).

#### TERMOKAITS.

Generaatori on kaitseks ülepingest tuleneva kuumenemise eest automaatkaitse (automaatse lähetestut termostaat). Kui määratud temperatuur töuseb eelnevalt sissestatud temperatuuriini, lülitab kaitsesteem voolutoite välja ja süttib espaneelil olev kollane

lambike (Joon.B-2). Peale mõneminutist jahtumist kaitsesüsteem lähtestub, generaator hakkab uuesti tööle ja kollane lambike kustub.

## PÜHASTUSRISTA ETTEVALMISTAMINE JA PUHASTUSE LÄHVIMINE.

Pühastusriista tööks ettevalmistamiseks peab generaator voolu alt väljaolema.

Pange puhastusriisti valmis – selleks seadke vastavate ribade abil selle otsa peale klaaskiudlit, nagu näidatud (Joon.E). Valage komplekti kuuluvasse nõusse puhastustööks piisav kogus lähus. Ühendage puhastusriisti kaasasolev tollteallikaga (Joon.D). Ühendage tollteallikas maandus puhastatava detaili külge. Lülitage tollteallikas sisse ja valige kommutatorite (Joon.B-3) abil soovitud voolutugevus. Kastke puhastusriist lähus sisalduvasse nõusse ning hõrusega. Seda vastu puhastatava keeviõmblist (Joon.F). Puhastamise järel loputage töödeldud detaili veega.

Puhastuseks kasutava voolu tugevus tuleb reguleerida vastavalt töödeldava oosa suurusele.

Tähelepanu! puhastusriista vigastamine võltimiseks ei tohi selle metallosa sattuda puhastatava detailiga elektrilisesse kontakti – see võib juhtuda, kui klaaskiudlit on tugevasti kulunud, nii et viimasel juhul tuleb see välja vahetada.

Peale puhastust lõppu ja enne pühastusriista selle ümbrisesse ärapanekut võtke klaaskiudlit maha ja loputage rohke veega puhastusvedelikuga kokku puitunud metallosa.

## 7. HOOLDUS

### ⚠ TÄHELEPANU! ENNE HOOLDUSTÖÖDE TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET GENERATOR OLEKS VÄLJA LÜLITATUD JA VOLUUVORGUST VALJAS.

Puhastusriisti ei vaja erihooldust, välja arvatud paragrahvist 6 kirjeldatud loputamisest.

### ERAKORRALINE HOOLDUS:

ERAKORRALIST HOOLDUST TOHIB TEOSTADA AINULT ELEKTRI-JA MEHHANIKAATÖÖDE SPETSIALIST VÕI SIIS VASTAVAT KVALIFIKATSIOONI OMAVISIK.

### ⚠ TÄHELEPANU! ENNE GENERATORI KATTEPANEELIDE EEMALDAMIST JA SELLE SEES MISTAHES OPERATSIOONIDE TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET SEE OLEKS VALJA LÜLITATUD JA VOLUUVORGUST VALJAS.

Voolu all oleva generaatori sisemuse kontrollimisel võib tööde teostaja saada ränga elektriköögi, kui ja tujuh kohu puutuma pingi all olevate osadega, ja/või mehaanilisi vigastusi liikuvate osade vastuminekul.

- Kontrollige regulaarselt, et samas ka generaatori kasutamisest ja töökseksonna folmusaisaldusest sõlustevastava veheaegade järel selle sisemust ning eemaldage trafole kogunenud tolm kuiva suruühuga (maks 10 Baari).
- Lisaks puhastustöödele kontrollige masina sisemuses tegutsedes ka seda, et elektrihündused oleksid korralikult kinni ja et juhtmeisotsalustoleks terve.
- Peale hooldustööde lõppu pange generaatori kattepaneelid tagasi ja keerake kinnituskrüvid lõpuini kinni;
- Puhastust ei tohi mitte mingil juhul läbi viia avatud ja kaitsekate tähta;
- **Toitejuhitme väljavahetamine:** enne toitejuhitme väljavahetamist tehke kindlaks kruvidega ühendusklemmid L1 ja L2 (N) lülitil (Joon. G).

(LV)

## ROKASGRĀMATA



UZMANĪBU! PIRMS TĪRĀNAS APARĀTA IZMANTOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU.

### 1. DROŠĪBAS PAMATNOTEIKUMI

Lietotājam jābūt pieteikši labi instruētam par aparāta drošu izmantošanu, par ar tīrānu saistītajiem riskiem, it īpaši par tiem, kuri saistiti ar tīrānas vielu izmantošanu, par atbilstošajiem aizsardzības līdzekļiem un par darbību kārtību negadījuma laikā.



- Izvairieties no tiešajiem pieskārieniem pie tīrānas kontūra, jo īgeneratora ejošt tukšgaitas spriegums dažos apstākjos var būt bīstams;
- pieslēdzot tīrānas vadus, veicot pārbaudes un remontdarbus, īgeneratoram jābūt izslēgtam un atslēgtam no barošanas tīkla;

- pirms jebkādu tehniskās apkopes darbu veikšanas izslēdziet īgeneratoru un atvienojiet to no barošanas tīkla;
- veicot elektriskos pieslēgumus ievērojet attiecīgas drošības tehnikas normas un likumdošanu;
- īgeneratoru drīkst pieslēgt tikai pēc tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālis vads ir izemēts;
- pārliecinieties, ka barošanas rozete ir pareizi izemēta;
- neizmantojiet īgeneratoru mitrās vai slapjās vides, kā arī kad liest;
- neizmantojiet vadus ar bojāto izolāciju vai ar izjodzītām savienošanas detajām.



- Netiriet tvertnes, traukus un caurujvadus, kuri satur vai saturēja šķidrus vai gāzveida uzliesmojošus produktus;
- novāciet no darba vietas visus uzliesmojošus materiālus (piemēram, koka izstrādājumus, papīru, lupatas utt.);
- netiriet slēgtu tvertu iekšpusē, telpās, kas nav pietiekoši labi vedinātas vai kuri forma nenodrošina pietiekošu labu dumju novādināšanu, produktam saskaroties ar tūriņiem metāliem rodas ūdergradis, kas, nonācot saskarē ar gaisu, var izveidot sprādziennedrošus maisijumus.



- nodrošiniet atbilstošu elektroizolāciju starp tīrāšanas aparātu, tīrāno detailu un tuvumā esošām izemētām metāla detaljām (kurām var piekļūt). Parasti to var nodrošināt, izmantojot cimdus un stāvot uz izolejošā paliktna;
- vienmēr aizsargājiet acis ar caurspīdigu briļļu vai masku palielīzību;
- velciet gumiņas cimdus, novēršot tīrāšanas līdzekļa nokļūšanu uz ādas



- elektromagnētiskais laukums, kas rodas tīrāšanas laikā, var traucīt elektrisko un elektronisko ierīču darbību. Elektrisko vai elektronisko medicīnisko ierīču lietotājiem (piemēram, sirds, elpošanas stimulatori utt.) ir jākonsultējas ar ārstu par iespēju aistrasties tuvu tai vietai, kurā tiek izmantots šis aparāts.

Elektrisko vai elektronisko medicīnisko ierīču lietotājiem ir aizliegts izmantot šo aparātu.



### ATLIKUŠIE RISKI

- **APGĀSANĀS:** novietojiet īgeneratoru uz horizontālās virsmas, kurai ir aparāta svaram atbilstoša kravnesība; pretējā gadījumā (piemēram, grīda, līpa, slipe) varētu ietekmēt īgeneratoru;
- **NEPAREIZA IZMANTOŠANA:** ir bīstami izmantot aparātu un it īpaši īgeneratoru nolūkum, kuriem tas nav paredzēts (piemēram, jebkāda veida lokmetināšana, ūdensvada cauruļa atsaldešana);
- Ir aizliegts izmantot rokturi, lai aiz tā kārtu īgeneratoru



- Tīrāšanai tiek izmantoti 9.5% fosforskābes šķidums (H3PO4). Pirms jebkādu darbu veikšanas ar šķidrumu, uzmanīgi izlasiet drošības informāciju uz etiketes, kas ir piestiprināta pie tvertnes ārējās virsmas.



### PAPILDUS DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms jebkādu darbu veikšanas ar tīrāšanas šķidrumu un pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiketes par produkta drošu izmantošanu, kas ir piestiprināta pie tvertnes.
- Šķidrumu ir aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un publiskās atdenstilpēs; ievērojiet jūsu valstī spēkā esošo likumdošanu.

### 2. IEVADS UN VISPĀRĪGAS APRAKSTS

Sāparātu var izmantot TIG un MIG nerūsošā tērauda metināto šuvju tīrāšanai. Tīrāšanas laikā tiek pilnīgi likvidēti visi tādi materiāla

krāsojuma un oksidēšanas defekti, kuri parasti rodas pēc lokmetināšanas, rezultātā metinātā detalja kļūst spīdīga un šuves izliektas dajās izskats kļūst estētiskāks.

#### SĒRIJAS PIEDERUMI:

- ar barošanas vadu un ar strāvas atgriešanas masas vadu aprīkots generators;
- tīršanas piedermers;
- rezerves strāmēles;
- tvertnes ar 3 lītriem 9,5% fosforskābes šķidumu;
- tukša burka šķiduma uzpildei.

#### 3. TEHNISKIE DATI PLĀKSNIETĀR DATIEM

Pamatdati par generatora pielietošanu un par tā ražgumu ir izklāstīti uz plāksnītes ar tehniskajiem datiem, kuru nozīmē ir paskaidrota zemāk:

Zīm. A

- 1 - EIROPAS norma, kurā ir aprakstīti ar loka metināšanas iekārtu drošību un ražošanu saistītie jautājumi.
- 2 - Simbols : tīršanas maiņstrāva.
- 3 - Simbols : norāda uz to, ka tīršanas darbus var veikt vidē ar pauaugstinātu elektrošoku risku (piemēram, ja tiešā tuvumā atrodas ielas metāla konstrukcijas).
- 4 - Simbols, kas apzīmē barošanas līnijas tipu:  
1~: vienfāzes mainīgais spriegums.
- 5 - Kopiena aizsardzības pakāpe.
- 6 - Barošanas līnijas tehniskie dati:
  - U<sub>0</sub>: Generatora mainīgais spriegums un frekvence (pieļaujama mīnoriere 410%).
  - I<sub>0, max</sub>: Maksimāla no barošanas līnijas patērieta strāva.
- 7 - Tīršanas kontūra elektriskie dati:
  - U<sub>0</sub>: Maksimālais tukšgaitas spriegums (tīršanas kontūrs ir atvērts).
  - A/V-A/V : Norāda uz iespējamo tīršanas strāvas reģulešanas intervālu (no minimuma līdz maksimumam) dotajam spriegumam.
- 8 - Generatora sērijas numurs (loti svarīgi tehniskās palīdzības pieprasīšanai, rezerves daļu pasūtīšanai, izstrādājumā izcelšmes identifikācijai).
- 9 -
- 10 - Ar drošības noteikumiem saistītie simboli, kuru nozīmē ir paskaidrota 1. nodalā "Loka metināšanas drošības pamatotheikumi".

**PIEZĪME:** Atlikotajam plāksnītes piemēram ir ilustratīvs raksturs, tas ir izmazināts tā, lai paskaidrotu simbolu un ciparu nozīmi; jūsu generatora precīzas tehnisko datu vērtības var atrast uz generatora esošās plāksnītes.

#### 4. GENERATORA APRAKSTS

Vadības, reģulešanas un savienošanas ierīces

Zīm. B

#### 5. UZSTĀDĪŠANA

**⚠️ UZMANĪBU! UZSTĀDOT GENERATORU UN VEICOT ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS, GENERATORAM IR JĀBŪT PILNĪGI IZSLĒGTAM UN ATSLEĢTAM NO BAROŠANAS TIKLĀ, ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS DRĪKST IZPILDIT TIKAI PIEREDZEJŪSAIS VAI KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS.**

APRĪKOJUMS

Zīm. C

Izpakojiet generatoru, samontējet lepkajomā esošās atsevišķas dajās

**⚠️ UZMANĪBU!** Novietojiet generatoru uz plakanas virsmas, kurās kravnesība atbilst aparāta svaram, lai nepieļautu tā apgošanos vai spontānu kustību, kas var būt joti bīstami.

#### PIESELĀŠANA PIE TIKLĀ

- Pirms jebkāda elektriskā piesēguma veikšanas pārbaudiet, vai dati uz generatora plāksnītes atbilst uzstādīšanas vietā pieejamā tīkla spriegumam un frekvenci;
- Generatoru drīkst pieslekt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vadis ir lezemets;

**⚠️ UZMANĪBU!**

Augstāk aprakstīto noteikumu neievērošana būtiski samazinās ražotāja uzstādīšanas drošības sistēmas (klase I) efektivitāti, līdz ar ko būtiski pieauga riska pakāpe personālam (piemēram, elektrošoka risks) un mantai (piemēram, ugunsgrēka risks).

#### TĪRŠANAS KONTŪRA SAVIENOJUMI

**⚠️ UZMANĪBU! PIRMS SEKOJOŠO SAVIENOJUMU VEIKŠĀNAS PĀRLIECINIES, KĀ GENERATORS IR IZSLĒGTS UN ATSLEĢTS NO BAROŠANAS TIKLĀ**

Tīršanas ierīces pievienošanas pie generatora  
Zīm. D

#### Tīršanas strāvas atgriešanas vada pievienošana

Sis vads liek savienotis ar tīrmo dāļu vai ar metāla stendu, uz kura ir novietoti, tīklu tīrāmajai vietai, cik vien iespējams.

#### 6. TĪRŠANA: TĪRŠANAS IERĪCES SAGATAVOŠANA UN DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS

Lai ieslēgtu generatoru, pagrieziet galveno slēdzi (Zīm. B-1). Ar manuālu pārslēgu palīdzību ir iespējams regulēt padodamas tīršanas strāvas intensitāti (Zīm. B-3).

#### TERMOSTATISKĀ AIZSARDZĪBĀ.

Generators ir aizsargāts no termiskās pārslodzes ar automātiskās aizsargierīces palīdzību (termostats ar automātiskās darbības atjaunošanu). Kad tīnuma temperatūra sasniedz iestatīto vērtību, aizsargierīce atvieno barošanas kēdi un uz priesējā panelja iedegas dzelzlenā lampīna (Zīm. B-2). Pēc dažām minūtēm, kad ierīce atdzīsīs, aizsargierīce atjaunojas, generators atsāk darbību un dzelzlenā lampīna nodzīst.

#### TĪRŠANAS IERĪCES SAGATAVOŠANA UN DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS.

Tīršanas ierīces sagatavošanas laikā generatoram jābūt izslēgtam. Sagatavojet tīršanas ierīci, nostiprinot uz tās uzauga ar speciālo spalvu palīdzību strēmeli ar stiklu appinumu, kā parādīts (Zīm. E). Komplektācijā esošajā tukšā burkā ielejiet tīršanai pieliekosu šķidumu daudzumu. Pieļevojiet tīršanas ierīci pie komplektācijā esošās barošanas avota (Zīm. D). Pieļevojiet barošanas avota masu pie tīrmas detaļas. Ieslēdziet barošanas avotu un ar pārlēpību (Zīm. B-3) palīdzību izvēlēties vēlamo strāvas līmeni. Legrendējiet tīršanas ierīci burķa ar šķidumu un noslēciet tīrāmo metināšanas uguns virzīni un tad pretējā virzīnē (Zīm. F). Tīršanas beigās noskalojiet apstrādāto detaļu ar ūdeni. Tīršanas strāvas intensitāte tiek regulēta atkarībā no tīrāmās detaļas izmēra.

Uzmanību, lai izvairītos no tīršanas ierīces bojājuma, nelaujiet, lai tās metāla dala nohāktu elektrošokā kontaktā ar tīrāmo detaļu, tas var gadīties, ja strēmeli ir loti nodilusi, šajā gadījumā tā ir jānomaina. Pēc tīršanas pabeigšanas un pirms tīršanas ierīces novietošanas uzglabāšanai, nonemiet strēmeli un noskalojiet ar lielu ūdens daudzumā metāla daļu, kas nonāca saskarē ar tīršanas šķidrumu.

#### 7. TEHNISKĀ APKOPĒ

**⚠️ UZMANĪBU! PIRMS TEHNISKĀS APKOPES DARBU VEIKŠĀNAS PĀRLIECINIES, KĀ GENERATORS IR IZSLĒGTS UN ATSLEĢTS NO BAROŠANAS TIKLĀ.**

Tīršanas ierīce neprasa īpašu apkopi, izņemot 6. paragrāfā aprakstīto skalošanu.

**ĀRKĀRTĒJĀ TEHNISKĀ APKOPĒ:**  
**ĀRKĀRTĒJO TEHNISKO APKOPKI VAR VEIKT TIKAI PIEREDZEJŪSAIS VAI KVALIFICĒTAIS PERSONĀLS, KURAM IR ZINĀŠANAS ELEKTRĪBAS UN MEHĀNIKĀS JOMĀ**

**⚠️ UZMANĪBU! PIRMS GENERATORA PANELU NONEMĀNAS UN TUVOŠĀNOŠAS IEKŠĒJAI DALAI PĀRLIECINIES, KĀ GENERATORS IR IZSLĒGTS UN ATSLEĢTS NO BAROŠANAS TIKLĀ.**

Veicot pārbaudes kad generatora iekšējas dajās atrodas zem sprieguma, var gūt smagu elektrošoku pieskaroties pie zem sprieguma esosām detaļām, kā arī var ievainoties, pieskaroties pie kustīgām daļām.

- Periodiski, biežums ir attartīgs no ekspluatācijas režīma un apkārtējās vides piesārņojuma, pārbaudiet generatora iekšējo daļu un nofrietuz transformatora esosās puteklus ar sausā spāslepti gaisa strāvas palīdzību (maksimāls spiediens 10 bar);
- Laikā pa laikam pārbaudiet, vai elektrošoku savienojumi ir labi pieskrūvēti, un ka vadu izolācijas nav bojājumi;
- Kad visas augstāk aprakstītās operācijas ir paveiktas, uzstādīet generatora panelējus atpakaļ un pieskrūvējiet līdz galam nosuprinātajās krūvēs;
- Ir kategoriski aizliegts veikt tīrīšanu, ja generatora atrodas atvērtā stāvoklī un no tā ir nōjemētas aizsargierīces;
- **Barošanas vada nominais:** pirms barošanas vada nomaiņas atrodiet slēdža skrūvsavienojuma spailes L1 un L2 (N) (Zīm. G).

# РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ



**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО С ИНСТРУКЦИИ!**

## 1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Операторът трябва да бъде достатъчно осведомен относно безопасната употреба на апаратура и рисковете, свързани с различните методи на почистване, особено тези, свързани с употребата на почистващи вещества, съответните мерки за безопасност и действие в критични ситуации.



- Избегвайте директен контакт със системата за почистване; напрежението на празен ход, създавано от генератора може да бъде опасно при някои обстоятелства;
- свързвате на кабелите за почистване, операциите за контрол и ремонт, трябва да се извършват само при изгасен и изключен от захранващата мрежа генератор;
- изгасете генератора и го изключете от захранващата мрежа, преди да извършите каквато и да е операция по поддръжка;
- електрическата инсталация трябва да бъде направена съгласно действащите норми и действащите закони за предпазване от трудови злонапуски;
- генераторът трябва да бъде свързан единствено със захранваща система с неутрален заземен проводник;
- уверете се, дали контактът за електрическо захранване е правилно заземен;
- не използвайте генератора във влажна или мокра среда или при дъжд;
- да не се използват кабели с повредена изолация или разхлабени връзки.



- Да не се извършват операции по почистване върху контейнери, съдове или тръбопроводи, които съдържат или са съдържали запалими течни или газообразни вещества;
- да се поставят дамеч от работното място всякаак лесно запалими предмети (например: дърво, хартия, парцали и т.н.);
- да не се извършват операции по почистване във вътрешността на затворени контейнери, в не добре проветрявани помещения или помещения, структурирани, така че да се образува задържане на пушещи, при контакт на продукта с металите за почистване, се предизвиква образуването на водороден газ, който може да формира експлозивни смеси при контакт с въздуха.



- да се направи подходяща електрическа изолация между устройството за почистване, детайла за почистване и евентуалните метални части, поставени в близост до работното място (достиъни). Това нормално се постига чрез защитни ръкавици и като се стоя на предпазни килимчета.
- предпазвайте очите с очила и прозрачни маски;
- да се носят гумени ръкавици като трябва да се избегва контакт на епидермиса с почистващата течност



- електромагнитните полета, породени от процеса на почистване, могат да повлият върху функционирането на електрически и електронни устройства. Лицата, носители на електрически или електронни медицински устройства (например: Пейс-мейкъри, респиратори и т.н.), трябва да се консултират с лекар, преди да стоят в близост до работното място на тази апаратура.

На лицата, носители на такива електрически или електронни медицински устройства, изобщо не се препоръчва да използват тази апаратура.



## ДРУГИ РИСКОВЕ

- **ПРЕОБРЪЩАНЕ:** поставете генератора върху хоризонтална повърхност с необходимата товаропоносимост; в противен случай (например: наклонени и неравни подове и т.н...) съществува опасност от преобръщане;
- **НЕХАРАКТЕРНА УПОТРЕБА:** опасно е да се използва оборудването и особено генераторът за всяка обработка, различна от предвидена (напр. операции по дълъво заваряване, от който и да е тип, размразяване на тръби от водопроводната мрежа);
- Забранено е да се използва ръкохватката като средство за изключване на генератора



- Почистващият разтвор е разтвор на фосфорна киселина (Н3РО4) от 9,5 %. Прочетете внимателно таблицата за безопасност, отразена в етикета върху външната страна на опаковката на продукта, преди да предприемете, каквато и да е операция по боравене с него.



## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Преди да започнете, каквито и да е операции по боравене с почистващата течност или употреба на кита, прочетете внимателно таблицата за безопасност на продукта представена като етикет върху външната страна на опаковката на продукта.
- **Избягвайте изхвърлянето на течността в канализационната мрежа, в обществени терени и води;** придържайте към действащите правила във всяка страна.

## 2. УОД И ОБЩО ОПИСАНИЕ

Това оборудване позволява операции по почистване (полиране) на заваръвания шевове при методите ВИГ (ПИГ), МИГ (МИГ) върху неръждаеми стомани. Процесът по почистване отстранява напълно всички озене ефекти на оцветяване и окисляване на материала, които са нормално явление след процеса на дълъво заваряване, като придава на заварения детайл блъскът на заваръвания шев естетичен вид на рефлекса.

## АКСЕСОАРИ КЪМ СЕРИЯТА:

- генератор със захранващ кабел и изходен замасяващ кабел;
- устройство за почистване;
- изолирани елементи;
- контейнер с 3 литра фосфорна киселина от 9,5 %;
- празен съд за наливане

## 3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основните данни, свързани с употребата и работата на генератора, са обобщени в табелата с техническите характеристики със следните значения:

Фиг.А

- 1 - ЕВРОПЕЙСКА норма, на която отваря безопасността на работа и производството на машини за дълъво заваряване и плазмено рязане.
- 2 - Символ : променлив ток на почистване.
- 3 - Символ : показва, че могат бъдат извършени операции по почистване в среда с висок риск от електрически удар (например: в близост до големи метални маси).
- 4 - Символ на захранващата линия:  
1-:monoфазно променливо напрежение
- 5 - Степен на безопасност на структурата:
- 6 - Данни, свързани с характеристиките на захранващата линия:
  - $U_0$ : Променливо напрежение и честота на захранване на генератора (допустими граници  $\pm 10\%$ ).
  - $I_{1_{max}}$ : Максимален ток, погълнат от линията.
  - Електрически данни на системата за почистване.
  - $U_0$ : максимално напрежение на празен ход (отворена система на почистване).
  - A/V-A/V : Показва гамата за регулиране на тока за почистване (минимално-максимално) за съответното напрежение.
- 8 - Регистрационен номер за идентификация на генератора (необходим за техническото обслужване, заявка на резервни части, установяване на приходжа на продукта).

- 9 - Стойност на инерционните предпазители, които трябва да се предвидят за безопасаване на линията  
10- Символи, отнасящи се до нормите за безопасност, чието значение е отразено в глава "Общи правила за безопасност при дългото заваряване".

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Така представената табела с технически характеристики показва значението на символите и цифрите, точните стойности на техническите параметри на генератора трябва да бъдат проверени директно от табелата на самия генератор.

#### 4. ОПИСАНИЕ НА ГЕНЕРАТОРА

Уреди за контрол, регулиране и свързване

Фиг. В

#### 5. ИНСТАЛИРАНЕ

**ВНИМАНИЕ!** ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И ОПЕРАЦИИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПРИ НАПЪЛНО ЗАГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ГЕНЕРАТОР.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СВЪРЗВАНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ОБУЧЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ПЕРСОНАЛ.

#### ИНСТАЛИРАНЕ

Фиг. С

Разопаковайте генератора, извършете монтажа на отделните части, които се намират в опаковката.

**ВНИМАНИЕ!** Поставете генератора върху равна повърхност със съответната товароподносимост, за да се избегне евентуално преобръщане или опасно преместване.

#### СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА

- Преди да се извърши каквото и да е електрическо свързване, проверете върху табелата с технически характеристики на генератора, дали данните отговарят на напрежението и честотата на мрежата при мястото на инсталация;
- Генераторът трябва да бъде свързан единствено със захранваща система със занулен и заземен проводник;

#### ВНИМАНИЕ!

Неспазването на изложените по-горе правила, прави неефикасна системата за безопасност, предвидена от производителя (клас I), а това поражда сериозни рискове за хората (от токов удар) или за материални щети (напр. пожар и др.).

#### СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ СВЪРЗВАНИЯ, УВЕРЕТЕ СЕ ЧЕ ГЕНЕРАТОРЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА.**

#### Свързване на устройството за почистване с генератора

Фиг. D

**Свързване на изходния кабел на тока за почистване**  
Трябва да се свърже с детайла за почистване или металната маса, на която е поставен, възможно най-близо до зоната на почистване.

#### 6. ПОЧИСТВАНЕ: ПОДГОТОВКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА

За да включите генератора, въздействайте върху главния прекъсвач (Фиг. В-1). Интензитета на отдавания ток за почистване се регулира чрез ръчно управляемия девизориен ключ (Фиг. В-3).

#### ТЕРМОСТАТИЧНА ЗАЩИТА.

Генераторът е защитен от термични свръх наговарвания посредством автоматична защита (термостат с автоматично задействане). Когато намотките достигнат предварително зададената температура, защитата изключва захранващата система и светла жълтата лампа, поставена върху предния панел (Фиг. В-2). След периода на охлаждане, който трае няколко минути, защитата възстановява функционирането на генератора и жълтата лампа изгасва.

#### ПОДГОТОВКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА

Подготовката на устройството за почистване трябва да се направи при изключен генератор.

Подгответе устройството за почистване като поставите, посредством съответните гравни, на върха му един изолиращ елемент от стъклена вата, както на (Фиг. Е). Налейте в празния съд, наличен в кита (комплекта), достатъчно количество разтвор, за да извършите операцията по почистване. Съвржете устройството за почистване като предоставя за захранване източник (Фиг. D). Съвржете масата на източника на захранване като детайла за почистване. Пуснете източника на захранване и изберете посредством девизориен ключ (Фиг. В-3) желаното ниво на тока. Потопете почистващото устройство в съда с разтвора и търкайте по дължината на заваръчния шев, който

трябва да се почисти, в едната и другата посока, (Фиг. F). В края на операцията по почистване, изплакнете с вода.

Интензитета на тока за почистване трябва да се регулира, според размера на детайла за обработване.

Внимание: с цел да не повредите устройството за почистване, извъртайте възникването на електрически контакт между неговата метална част и детайла за почистване, това може да се случи, когато изолиращият елемент е много захабен, при това положение подменете го.

Щом приключи процедурата, преди да поставите устройството за почистване в съответното място за съхранение, свалете изолиращия елемент и изплакнете обилно с вода металната част, която е била в контакт с течността за почистване.

#### 7. ПОДДРЪЖКА

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ГЕНЕРАТОРЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.**

Устройството за почистване не се нуждае от особена поддръжка, освен изплакването, отписано вече в параграф 6.


**ИЗВЪРНДИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА:**  
**ИЗВЪРНДИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА** ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ЕКСПЕРТЕН И КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРО-МЕХАНИКАТА.

**ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА СВАЛИТЕ ПАНЕЛИТЕ НА ГЕНЕРАТОРА И ДА СТИГНЕТЕ ДО НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ЧАСТ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ГЕНЕРАТОРЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА.**


Някои контролни работи, извършвани под напрежение във вътрешната част на генератора, могат да предизвикат сериозен токов удар, породен от директния контакт с части под напрежение и/или наранявания, дължаци се на директния контакт с движещи се части.

- Периодично и с честота, зависеща от употребата и наличието на прах в работната среда, проверявайте вътрешната част на генератора и почиствайте праха, който се е натрупал върху трансформатората, посредством струя сух състен въздух (такс 10 bar);
- При почистването проверете, дали електрическите съединения са добре затегнати и дали изолацията на кабелите не е повредена;
- В края на тези операции поставете отново панелите на генератора като затегнете докрай фиксиращите винтове;
- Извъртайте абсолютно да извършвате операции по почистване при отворен генератор и без защити;
- Подмяна на захранващия кабел: преди да подмените захранващия кабел, открийте клемите за свързване с винт L1 и L2(N) върху прекъсвача (Фиг. G).

**FIG. A**




**FIG. B**








|    |  |    |    |   |         |
|----|--|----|----|---|---------|
| 1- | Main switch                              | GB | 1- | Главный выключатель                       | RU      |
| 2- | Thermostat trigger light                 |    | 2- | Лампа вмешательства термостата            |         |
| 3- | Cleaning current adjustment              |    | 3- | Регулирование тока очистки                |         |
| 1- | Interruttore generale                    | I  | 1- | Főkapcsoló                                | H       |
| 2- | Lampada intervento termostato            |    | 2- | Hőfokszabályozó beavatkozás lámpája       |         |
| 3- | Regolazione corrente di pulizia          |    | 3- | Tisztítási áram szabályozása              |         |
| 1- | Interrupteur général                     | F  | 1- | Întrerupător general                      | RO      |
| 2- | Témoin d'intervention du thermostat      |    | 2- | Lâmpă de intervenție a termostatului      |         |
| 3- | Réglage courant de nettoyage             |    | 3- | Reglarea curentului de curățare           |         |
| 1- | Hauptschalter                            | D  | 1- | Wylącznik główny                          | PL      |
| 2- | Lampe für das Ansprechen des Thermostats |    | 2- | Lampa kontrolna termostatu                |         |
| 3- | Einstellung Reinigungsstrom              |    | 3- | Regulacja prądu czyszczenia               |         |
| 1- | Interruptor general                      | E  | 1- | Hlavní vypínač                            | CZ      |
| 2- | Lámpara de intervención del termostato   |    | 2- | Kontrolka zásahu termostatu               |         |
| 3- | Regulación de la corriente de limpieza   |    | 3- | Regulace čisticího proudu                 |         |
| 1- | Interruptor geral                        | P  | 1- | Hlavný vypínač                            | SK      |
| 2- | Lâmpada de intervenção termóstato        |    | 2- | Kontrolka zásahu termostatu               |         |
| 3- | Regulação da corrente de limpeza         |    | 3- | Regulácia čistiaceho prúdu                |         |
| 1- | Hoofdschakelaar                          | NL | 1- | Glavno stikalo                            | SI      |
| 2- | Lamp ingreep thermostaat                 |    | 2- | Lučka za opozorilo o posegu termostata    |         |
| 3- | Regeling van de stroom van schoonmaak    |    | 3- | Uravnavanje toka za čišćenje              |         |
| 1- | Hovedafbryder                            | DK | 1- | Opća sklopka                              | HR/SCGI |
| 2- | Lampe for fermostatudløsning             |    | 2- | Lampa paljenja termostata                 |         |
| 3- | Regulering af rengøringsstrøm            |    | 3- | Regulaciju struje čišćenja                |         |
| 1- | Yleiskatkaisin                           | SF | 1- | Pagrindinis jungiklis                     | LT      |
| 2- | Termostaatin toimintatavalo              |    | 2- | Termostato įsijungimo lemputė             |         |
| 3- | Puhdistusvirran säätö                    |    | 3- | Valymo srovės reguliavimas                |         |
| 1- | Hovedstrømbryter                         | N  | 1- | Toitelülitி                               | EE      |
| 2- | Lampe for aktivering av termostaten      |    | 2- | Ülekuumenemiskaitse valgusdiood           |         |
| 3- | Regulering av rengøringsstrømmen         |    | 3- | Puhastusvoolu reguleerimine               |         |
| 1- | Huvudströmbrytare                        | S  | 1- | Galvenais slēdzis                         | LV      |
| 2- | Lampa för ingrepp termostat              |    | 2- | Termostata ledarbošanās lampiņa           |         |
| 3- | Reglering av rengöringsström             |    | 3- | Tirišanas strāvas regulešanas             |         |
| 1- | Γενικός διακόπτης                        | GR | 1- | Главен ключ                               | BG      |
| 2- | Λυχνία επεμβασης θερμοστάτη              |    | 2- | Сигнална лампа за включване на термостата |         |
| 3- | Ρύθμιση ρεύματος καθαρισμού              |    | 3- | Регулиране на тока за почистване          |         |

**FIG. C**



**FIG. D**



**FIG. E****2****4****FIG. F****FIG. G**

( GB ) GUARANTEE

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

#### (I) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deterioreranno per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine resse, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNIATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

( F ) GARANTIE  
à remplacer gratuit

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'un défaut de fabrication dans une période de 12 mois à compter de la date de la vente de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même si elles garanties, doivent être expédiées en PORT FRANC et doivent être renvoyées en PORT DU FAIT à l'exception de celles qui sont considérées comme biens de consommation en vertu de la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'UE uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que si il est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

#### **GEWAHRLEISTUNG**

der schlechter Materialqualität und von Herstellungsehren innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies auch im Rahmen der Gewährleistung. FRACHTFRÉLIGeschenke. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedsstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferchein beilegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

**(E) GARANTIA**

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a **PORTE PAGADO** y se devolverán a **PORTE DEBIDO**. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE solo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado del resguardo original o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(P) GARANTIA  
Inas e comprometo

deteriorado devido à má qualidade de material e/or defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São exceção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes da utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos diretos e indirectos.

#### **[NL] GARANTIE**

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de

slecht kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De getourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale recu of van het ontvangstbewijs. De inconveniences te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

( DK ) GARANTI

Producenten stiller garanti for, at maskinen fungerer ordentligt, og forpligter sig til vedværgstid til udskiftning af dele, der måtte fremvise defekter på grund af materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idrætsfællessesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garantitid, skal de sendes FRANKO PRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Detaljer gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EF udgør forbrugsgode, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedværges en kassebon eller fragtpapirer. Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skadesløshed. Producenten frægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(SF) TAKUU  
aatuisen materiaal

12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatissa. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähettävä LAHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA Poikkeusen muodostavat koneet, joita asetuksissa kuuluvat kulutusyöhdykeisien eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EU mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maissa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti tai todistus tavaran lähtötiliksestä. Takuu ei kata vääryinkäytöstä, vaurioitamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia häätöjä. Lisäksi yritys kieltää ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

utføre gratis bytte

konstruktionsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinenes igangsetting. I overensstemmelse med sertifikatet. Maskinen som sendes tilbake, også i løpet av garantiperioden, skal skikkles FRAKTFRITT og skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsmaskiner. Etter at EU-direktiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EU:s medlemsstater. Garantienekskliser er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slørr, er utenlukket fra garantien. Garantien er også selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.

garantin. Tillverkare

**(GR) ΕΓΓΥΗΣΗ**  
Η κατασκευαστική εταιρία εγγύαται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τημπάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής πιστοποίησης ήλικού ή ελαπτωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέρετης σε λειτουργία του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακούα και αν είναι σε εγγύηση, θα στελνόνται ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝΤΑ ΚΑΙ Ή ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ με έξοδα ΗΛΗΘΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ<sup>®</sup>. Επιστρέψονται από την ορίζοντας τη μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγάθα συμφωνώς με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/ΕC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης χρήσης μόνο αν συνόδευται από επιστήμη απόδειξη πληρότητας ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφείλονται σε κακή χρήση, παραποτήση ή ομέλεια, αποκλείονται από την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη μέσητη.

[RU](#)) ГАРАНТИЯ  
его оборудования

неисправности, явившиеся вследствии плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключаются машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1993/44/ЕС, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, проры или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или косвенный ущерб.

**Szerzői használatra  
lelősségyvállalás miatt**

**Fabricantul garantăză bună funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care să suferă deterioră din cauză călăuzită scadente a elementelor sau a căii de defecțiune a acestora, în ceea ce nu este acoperat de termenul de garantie, doar în cazul cărui defectiv este garantat. Aparatelor restituite și chiar dacă sunt în garanție, se vor expedia FARA PLATĂ și se vor returna CU PLATA LA PRIMDRE. În cazul în care aparatele care se categorizează ca și bunuri de consum, conform directivelor europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt VÂNDUTE în statele membre din UE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fisa de livrare. Nefuncționarea cauzată de utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de toate daunele provocate direcț, și indirect.**

nie się do hezna latr

garancji, należący w czasie 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez producenta, na którym gwarancja jest ważna dla jednego z wymienionych przedmiotów. Gwarancja obejmuje naprawy i utrzymanie, a także dostarczenie nowego produktu w razie jego uszkodzenia. Wszelkie naprawy i utrzymanie powinny być dokonywane przez przedstawicieli firmy lub jej dystrybutora. Wszelkie naprawy i utrzymanie powinny być dokonywane przez przedstawicieli firmy lub jej dystrybutora.

## (CZ) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnu činnosť strojov a zavádzajúce se provést bezplatnou výmenu dílů spotrebovaných z dôvodu špatnej kvality materiálu a následkom konštrukčných výrob, do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroje do prívozu, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje, a to i v záručnej dobe "musí byť odeslaný so ZAPLACENÝM POSTOVNÝM a budú vrátené na NAKLADY PRJEMCE. Na základe dohody týkajúcej sa stroje spadajúcej do spotrebného majetku v smysle smernice 1999/44/ES pouze za predpokladu, že boli predané v českých státoch EU. Záruční list má platnosť pouze v prípade, že je predložen spolu s učtenkou alebo dodacím lístom. Poruhy vyplývajúci z nesprávneho použitia, úmyselného poškozenia alebo chybnejci pese nepodpadajú do záruky. Odpovednosť sa deje nevzťahuje na všechny prípady a neplatí skôry.

## (SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zavádzajúce se vykonat bezplatnú výmenu dielov spotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných výrob, do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prívozu, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje, a to i v podmienkach záručnej doby, musia byť odeslané so ZAPLATENÝM POSTOVNÝM a budú vrátené na NAKLADY PRJEMCU. Na základe dohody výnimkou týkajúcej sa stroje spadajúcej do spotrebného majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v českých státoch EU. Záruční list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s učtenkou alebo dodacím lístom. Poruhy vyplývajúce z nesprávneho použitia, úmyselného poškozenia alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Odpovednosť sa deje nevzťahuje na všetky prípady a neplatí skôry.

## (SI) GARANCIJA

Prizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabе kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dane začetke delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje ſe velja garancija, je treba poslati do prizvajalca na stroške stranke in bodo na stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjemna so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani državni članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če sta mu priloženo veljavni račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki hujajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega prizvajalec zavarača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.

## (HR) GARANCIJA

Prizvajalec garantira ispravan rad strojeva in obvezuje se izvršiti besplatno zamjenju dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbg tvorničkih grešaka, u roku 12 mjeseci od dana uvođenja u prometu. Vratači će biti ugovorenim za vrijeme garantije, moraju biti poslati bez plaćanja stroška prevoza između strojeva kojih se vratači kako poslovno koristiti, u skladu sa Evropskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnim listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjenju izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garantijom. Prizvajalec se ujedno odriće bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

## (LT) GARANTIJ

Gamintojas garantuo nepriekaištingiai irenginių veiklą ir išpareigoja nemokamai pakeisti gaminių dalis, susidėvėjusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesius laikotarpiu nuo išpareigojimo iki galiojančios garantijos, turi būti siūlami ir bus sugrąžinti atgal PIRKEJO lešomis. Išimti aukščiausiai aprašytai salygi sudaro prieitašai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi platus tarptautinėmis prekiėmis bei yra parduotiui iki ES Salyse. Garantijos pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra išdėmas fiskalinio cirklo arba pristatyti dokumentu. Garantija nera trikta nesklandinė, susiję su netinkamu prieštalo naudojimu, aplaudinu ar prasta jo priežiura. Gamintojas taip pat atsižoja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius ar netiesioginius.

## (EE) GARANTII

Tootjafirmas vastutul masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asemendada tasuta osad, mis riiknevad halva kvaliteediga materjalide ja konstruktioonide defektide töölt, 12 kuu jooksul alates masina käigupanemise sertifikaadi lätestud kuupäeval. Tagasi saadetavad masinad, kui kehtib garantii, tuleb saatida TASUTUD POSTIMASKUGA ja nende tagastamiseni SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDU. Nagu kehtestatakse, teedev erandil masinad, mis kuuluvad europa normatiiv 1999/44/EC kohaselt tarbekaubu kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud UE liikmesriikides. Garantii sertifikaatid, kehitib ainult koos ostu- või kattetõotamiskuupäeval. Garantii ei hõlma riiklikeks nimeliseks, mis on pühjastatud seadme väärast kasitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatuks kasutamisest. Peale selle ei vastusta firma kõigi otsesse või kaudselt kahjuks eest.

## (LV) GARANTIJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un arņemjas bez maksas nomainīt defektus, kuras podlīst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai rāzošās defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš sertifikāta norādītās mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, kuri to garantijas laikā ir jānosūtā saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un rāzojot tās atgriež uz NORĀDITO OSTU. Minētie nosacījumi neatniecas uz mašīnām, kurās saskaņā ar Eiropas direktivi 1999/44/EC tiek uzskaitītas par patēriņu preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārkārtēti ES dalībalstī. Garantijas sertifikāti ir spēkā tikai kā cēsu kēki vai pavadīzīmi. Garantija neatniecas uz gadījumiem, kad bojājumi ja radūsies nepareizi izmantošanas, noteikumis nēievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklat, šajā gadījumā rāzojās nonem jebkādu atbilstību par tiesīsajiem jaudejumiem.

## (BG) ГАРАНЦИЯ

Фирмата произвеждащето гарантира за доброто функциониране на машините се запазва да извърши бесплатно поддръжката на части, които са се повредили, изразили неподходящи материали или пренаредени и дефекти до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, предвидено в гарантийна карта. Външните машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се използват за движимо имущество за постоянно поплаване, както е установено от европейската директива 1999/44/EC, само ако машините са продавани в странни членки на Европейския съюз. Гарантината карта е валидна, само ако е придружен от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гарантията. Освен това се отклонява всяка отговорност за директни или индиректни щети.

### GB CERTIFICATE OF GUARANTEE

I CERTIFICATO DI GARANZIA  
F CERTIFICAT DE GARANTIE  
D GARANTIEKARTE  
E CERTIFICADO DE GARANTIA  
P CERTIFICADO DE GARANTIA  
NL GARANTIEBEWIJS  
DK GARANTIEBEVIS

### SF TAKUUOTODISTUS

N GARANTIEBEVIS  
S GARANTISEDEL  
GR ПЛТОПОЛІТІКІО ГІГУНІС  
RU ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФІКАТ  
H GARANCIALEVEL  
RO CERTIFICAT DE GARANTIE  
PL CERTYFIKAT GWARANCJI

### CZ ZÁRUCNÍ LIST

SK ZÁRUCNÝ LIST  
SI CERTIFICAT GARANCIE  
HR GARANTNI LIST  
LT GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS  
EE GARANTISERTIFIKAAT  
LV GARANTIJAS SERTIFIKĀTS  
BG ГАРАНЦИОННА КАРТА

MOD./MONT /MOD./ÜRLAP/MUDEL / МОДЕЛ / Št/ Br.

GB Date of buying - I Data di acquisto - F Date d'achat - D Kaufdatum

E Fecha de compra - M Data de compra - NL Datum van aankoop - DK Kobsdato

SF Ostopäivämäärä N Innkøpsdato - S Inköpsdatum - GR Ημερομηνία αγοράς.

RU Дата приобретения - H Vásárlás kelet - RO Data achiziției - PL Data zakupu

CZ Datum zakoupení - SK Dátum zakúpenia - SI Datum nakupa - HR Datum kupnje

LT Pirkimo data - EE Ostu kuupäev - LV Pirkšanas datums - BG ДАТА НА ПОКУПКАТА

NR. / APIOM / É. / Č. / HOMEP:

GB Sales company (Name and Signature)  
I Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)  
F Revendeur (Chachet et Signature)  
D Händler (Stempel und Unterschrift)  
E Vendedor (Nombre y sella)  
P Revendededor (Carámbro y Assinatura)  
NL Verkoper (Stempel en naam)  
DK Forhandler (stempel und unterskrift)  
SF Jälleenmyyjä (Leima ja Allekirjoitus)  
N Forhandler (Stempel und unterskrift)  
S Äterforsäljare (Stampel och Underskrift)  
GR Καταστήματα πώλησης (Σφραγίδα και υπογραφή)

RU Штамп и подпись (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)  
H Elásás helye (Pecses és Aláírás)  
RO Reprezentant comercial (Stampila și semnătura)  
PL Firma odspredzająca (Pieczęci Podpis)  
CZ Prodejce (Razítko a podpis)  
SK Predajca (Pečiatka a podpis)  
SI Prodajno podjetje (Zig in podpis)  
HR Tvrdačka prodavatelj (Pečat i potpis)  
LT Pardavėjas (Zigas ir parašas)  
EE Edasimüügi firma (Antspaudas ja Paräšas)  
LV Izplātnījs (Zīmogs un paraksts)  
BG ПРОДАВАЧ (Подпись и печать)

The product is in compliance with:

All the product is conforme a:

Le produit est conforme aux

Die maschine entspricht

Het produkt overeenkomstig de

El producto es conforme a:

O produto é conforme as:

At produkter er i overensstemmelse med:

Etta lättet mallia on yhdenmukainen direktiivissä:

At produkter er i overensstemmelse med:

Att produkten är i överensstämmelse med:

To prírodejvají kataloguemopoudu obývoumu me tpe:

Zájemlja se, že izdelje coovestvuet:

A termék megfelel a következőknek:

Produsul este conform cu:

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:

Výrobek je v súlade so:

Výrobek je ve shodě se:

Proizvod je v skladu z:

Prizvajalec je u skladu sa:

Produktas atitinka:

Toode on kooskõlas:

Izstrādājums atbilst:

Продуктът отговаря на:

**(GB) DIRECTIVES - (I) DIRETTIVE - (F) DIRECTIVES - (D) RICHTLINIEN - (E) DIRECTIVAS - (P) DIRECTIVAS - (NL) RICHTLIJNEN - (DK) DIREKTİVER - (SF) DIREKTIIVIT - (N) DIREKTİVER - (S) DIREKTIIV - (GR) ПРОДІАГРАФЕС - (RU) ДІРЕКТИВЫ - (H) ИРАНЬЕЛВЕК - (RO) DIRECTIVE - (PL) DYREKTYWY - (CZ) SMĚRNICE - (SK) SMERNICE - (SI) DIREKTIVE - (HR/SCG) DIREKTIVE - (LT) DIREKTYVOS - (EE) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTIVAS - (BG) ДІРЕКТИВИ**